記者発表資料

平成２２年１１月５日
仙台河川国道事務所

名取川に大量の廃タイヤ（約５０本）を発見！

～　警察で捜査を開始しました　～

１１月５日（金）９時２０分頃、河川巡視において仙台市太白区郡山字南中河原南地先の名取川左岸 6.9km 附近の河川敷に廃タイヤ（約５０本）の投棄を発見し、仙台南警察署に通報しました。１４時頃から警察と現地立会を実施し、捜査を開始しました。１日（月）の河川巡視においては、確認しておりません。

なお、明日、８時３０分頃より撤去作業を行います。

この不法投棄は悪質であり、「河川法」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に違反する行為です。

今後も、河川巡視等により発見した悪質な不法投棄に対しては、ただちに警察に通報し原因者の特定に努めていきます。

詳細は次のとおりです。

① 発見日時　１１月５日　９時２０分頃（名取川出張所河川巡視により発見）
② 発見場所　仙台市太白区郡山字南中河原南地先
③　　名取川左岸 6.9km 付近の河川敷（堤防際）
④ 投棄状況　廃タイヤ　数量約５０本
　　※軽自動車用、普通自動車用及び夏用、スタットレスが混在
⑤ 現地立会　仙台南警察署　本日、１４時頃より立会
⑥ そ の 他　状況写真は別紙のとおり

（参考）

国土交通省仙台河川国道事務所が管理する河川は、阿武隈川（宮城県内）、白石川、名取川、広瀬川、笊川の５河川、管理総延長 73.5km となっております。そのうち、名取川、広瀬川、笊川については 18.9km を管理しております。

●罰則については、以下のとおりです

・河川法では・・・三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律では・・・五年以下の懲役又は一千万円以下の罰金（法人等の場合は三億円以下の罰金）に処せられる場合があります。

＜添付資料＞現地調査箇所、投棄状況写真

記者発表先：宮城県政記者会、東北電力記者会、東北専門記者会

問い合わせ先
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所　　０２２－２４８－４１３１ 河川管理課長　　畑　山　作　栄（内線３３１） 名取川出張所　　０２２－２４８－２２４９ 所長　　大　場　啓　介

写真位置図


大臣管理区間
東北本線上り・下り広瀬川鉄道橋（JR）
東北本線貨物線広瀬川鉄道橋（JR）
八本松第一排水樋管
松原第二排水樋管(宮城化学工業)
五ッ谷排水樋管(仙台市)
松原第三排水樋管
三和油脂排水樋管
広瀬川下水道橋(仙台市)
千代大橋(国)
広瀬川工業用水管橋(県)
中河原排水樋管
三橋排水樋管
若林区
仙台河川国道事務所
郡山
郡山排水樋管
名取川出張所
仙台東国道維持出張所(出)
東北幹線道路課
三橋水管橋（仙台市）
瀬川橋（道路公社）
タイヤ投棄箇所
郡山ポンプ場排水樋管(市)
川排水樋門
土手合排水樋管
郡山
今泉排水樋管
袋原
庄松排水樋管
東北電力袋原堰
落合排水樋管(仙台市)
名取川
中村
名取川合流前
新笊川橋(仙台高速)
伊古田橋(市)
下の内伏越
下の内橋(市)
大野田水管橋(市)
伊古田伏越
皿屋敷橋(市)
皿屋敷伏越
新笊川橋(道路公社)
下古川橋(農)
太白大橋(市)
高原排水樋管
名取橋
名取橋(国)
名取川鉄道橋(JR)
東北新幹線名取川鉄道橋(JR)
大村排水樋管
名取大橋(国)
名取川工業用水管橋(県)
野田排水樋管
観音堂排水樋管
1
2
3
4
5
6
7
8
9

タイヤ不法投棄現場写真

撮影年月日：平成22年11月5日





