# （参考）昨年度点検状況



**合同点検状況画像**

点検日：H22.7.6

点検箇所：高湯第一砂防堰堤

（吾妻山山系砂防出張所管内）

点検者：管理者、自治体等



**点検結果画像①**

点検日：H22.7.13

点検箇所：ダム堤体周辺地域（三春ダム管内）

点検結果：通路に穴が開いていました。



**※措置状況**

措置：カラーコーンを設置

※応急措置としてカラーコーンを設置しました。