夏休み前の安全利用点検実施箇所一覧

実施機関		点検実施予定日	河川名 渓流名 貯水池名	施設名	点検結果	対応状況
機関名	管内区分					
福島河川国道事務所	【河川】 郡山出張所管内	7月14日	阿武隈川	日出山水辺の小楽校	立ち枯れ樹木がありました。 階段の擬木が欠けていました。	速やかに伐採、補修します。
			阿武隈川	乙字水辺の小楽校	異常はありませんでした。	
			釈迦堂川	釈迦堂川新橋 水辺の楽校	階段の手すり部を草が覆っていました。	除草しました。
	【河川】 伏黒出張所管内	7月11日	広瀬川	川原ステージ	異常はありませんでした。	
			阿武隈川	五十沢水辺の小楽校	異常はありませんでした。	
			阿武隈川	国見町水辺の小楽校	※地震により遊歩道にクラックが発生しており、立入禁止。	
			阿武隈川	桑折町水辺の小楽校	※地震により遊歩道にクラックが発生しており、立入禁止。	
			阿武隈川	伊達町水辺の小楽校	異常はありませんでした。	
			阿武隈川	渡利水辺の楽校	異常はありませんでした。	
		7月12日	阿武隈川	県庁裏隈畔	異常はありませんでした。	
			荒川	荒川桜づつみ公園前高水敷	異常はありませんでした。	
			荒川	水林自然林自由広場	異常はありませんでした。	
			荒川	地蔵原堰堤	異常はありませんでした。	
		7月13日	阿武隈川	飯野町水辺の小楽校	異常はありませんでした。	
			阿武隈川	東和漕艇場	異常はありませんでした。	
				東和町水辺の小楽校	異常はありませんでした。	
			阿武隈川	安達町水辺の小楽校	異常はありませんでした。	
			阿武隈川	烏山カヌーコース	異常はありませんでした。	
	【砂防】 吾妻山山系 砂防出張所管内	7月12日	天戸川	天戸川第1砂防堰堤	異常はありませんでした。	
			須川（メアライ沢）	高湯第一砂防堰堤	異常はありませんでした。	
		7月13日	松川	松川流路工	異常はありませんでした。	
		7月14日	荒川	荒川遊砂地	異常はありませんでした。	
			荒川	荒川第2砂防堰堤管理用通路	異常はありませんでした。	
			東鴉川	東鴉川第1，2砂防堰堤	※地震による落石で、遊歩道は通行止継続中（福島市）。	
			荒川	荒川流路工（管理用通路）	異常はありませんでした。	
三春ダム管理所		7月13日	さくら湖	ダムサイト展望広場	異常はありませんでした。	
				ダム堤体周辺地域	安全柵の一部が破損していました。	セイフティコーンを設置しました。
				蛇石ビオトープ	異常はありませんでした。	
				石畑水生生物観察園	天井にアシナガバチの巣がありました。	巣を撤去しました。
				石畑曝気設備	異常はありませんでした。	
				蛇石前ダム	異常はありませんでした。	
				入江曝気設備	異常はありませんでした。	
				本川前ダム	異常はありませんでした。	
				春田大橋周辺	異常はありませんでした。	
				蛇沢前ダム	異常はありませんでした。	
				牛縊前ダム	異常はありませんでした。	
				観覧席	異常はありませんでした。	
				貝山多目的運動広場	異常はありませんでした。	
				中郷コミュニティスクール	異常はありませんでした。	
				柴原多目的運動広場	異常はありませんでした。	
				滝の平野外劇場	異常はありませんでした。	
				狐田親水公園	異常はありませんでした。	
				向山森林公園	異常はありませんでした。	
				さくらの公園	異常はありませんでした。	
摺上川ダム管理所		7月14日	茂庭っ湖	ダム管理所周辺	異常はありませんでした。	
				堤体天端通路及び右岸広場	舗装の一部が浮き上がっていました。	セイフティコーンを設置しました。
				名号地区親水公園	異常はありませんでした。	
				梨平公園	異常はありませんでした。	
				広瀬公園	異常はありませんでした。	

※当日の点検時間は予定であり、点検状況によって時間が前後する場合もあります。