記者発表資料

平成２３年１２月２２日
国土交通省東北地方整備局
磐 城 国 道 事 務 所

福島県内の国道６号の片側交互通行が福島第一原発警戒区域も含め１２月２６日（月）、全て解消されます

～　富岡町上郡山地内の２車線確保工事が完了します　～

福島県内の国道６号については東日本大震災により盛土崩落や路面段差などの甚大な被害が発生し、最大２４箇所の通行規制が生じておりました。

そのため、早期の交通確保を目指し、これまで復旧工事を進めて参りましたが、１２月２６日（月）の富岡町上郡山地内の２車線解放により、福島第一原子力発電所の警戒区域内も含めた福島県内の国道６号について、全て２車線を確保致しますので、お知らせします。

なお、引き続き警戒区域内は許可を得た方以外は立ち入ることができません。

【６号　復旧経緯】

- Ｈ２３．３．１１　東北地方太平洋沖地震　発生
- 〃　４．２２　富岡町上郡山地内の通行止め箇所を除き２車線を確保
- 〃　５．　６　上郡山地内の通行止め箇所について迂回路確保（通行止め解消）
- 〃　８．３１　〃　本線１車線確保
- 〃　１２．２６　〃　本線２車線確保（予定）

【上郡山地内の交通解放予定】

- 平成２３年１２月２６日（月）　１３：００～


【その他】


- 当該箇所は福島第一原子力発電所事故に伴う「警戒区域」内になりますので、許可を得た方以外は立ち入ることが出来ません。

＊発表記者会等　いわき記者会、いわき記者クラブ、いわき市広報広聴課、南相馬記者クラブ

問 い 合 わ せ 先
国土交通省 東北地方整備局 磐城国道事務所 電話番号：０２４６－２３－２２１１ 副 所 長　藤崎　哲也 管理課長　窪　敏秀

国道６号　富岡町上郡山　位置図　及び　復旧状況







【被災後の状況】



【５／６迂回路確保の状況】



【　　現在の上郡山の状況　　】



【８／３１片側交互通行の状況】