記者発表

平成２４年　５月　８日
東北地方整備局
酒田河川国道事務所

最上川の庄内町榎木地区で不法投棄物を発見

東田川郡庄内町榎木地内の最上川河川敷地において、不法投棄物を発見したという一般の方からの通報が平成２４年５月７日８時１５分頃にあり、国土交通省職員が現地で不法投棄物を確認し、警察に通報しました。
現在、庄内警察署で捜査中です。

１．不法投棄された場所

東田川郡庄内町榎木地内（最上川右岸１１．２ｋｐ付近）

２．不法投棄物の概要

家屋の廃材や農機具等

３．現地の状況


現地の撤去作業は警察署の捜査が終了次第、行います。

資料
・今回投棄された場所（位置図・平面図）
・不法投棄の状況（写真）

＜発表記者会＞酒田記者クラブ

＝問い合わせ先＝
国土交通省　東北地方整備局　酒田河川国道事務所
河川管理課　課長　木村　満（きむら　みつる）
電話　０２３４（２７）３４９７
飽海出張所　所長　滝口　敏幸（たきぐち　としゆき）
電話　０２３４（５７）２０７７


位　置　図
東田川郡庄内町榎木地内
最上川右岸11．2k付近
酒田国道維持出張所
酒田雨量観測所
酒田河川国道事務所
酒田港湾事務所
酒田出張所
下瀬水位観測所
両羽橋水位・流量・水質観測所
遊摺部水位観測所
大臣管理区間
広田水位・流量観測所
石名坂水位観測所
宝永橋水質観測所
砂越水位・水質観測所
新小牧川
山形自動車道


平　面　図
不　法　投　棄　場　所
羽越本線最上第２橋梁
庄内大橋







