記者発表資料

平成２４年７月１９日
東北地方整備局
仙台河川国道事務所
北上川下流河川事務所
鳴子ダム管理所
釜房ダム管理所
七ヶ宿ダム管理所

河川・ダム等で多くの利用が日常的に見受けられる区域の安全確認を実施しました
～夏休み前に危険箇所を改善～

東北地方整備局の宮城県内事務所（ダム管理所）では、河川・ダム等がレクリエーション活動の場として多くの人々に利用されていることを踏まえ、家族連れや子供たちが安全で楽しく過ごせるよう、夏休みが始まる前に、河川・ダム等の安全利用点検を実施し、点検の結果、延べ２３箇所の問題箇所等が確認され、応急措置を含む改善措置を実施（措置予定を含む）しました。

１．実施経緯

近年、河川・ダム等についてはレクリエーション活動の場として、多くの人々に利用されるようになり、河川管理者等も水辺の楽校や水辺プラザなど、地域住民の河川利用に配慮した施設設備を行っているところです。

河川・ダム等においては、従来から定常的に河川の巡視や堤防等の施設点検を実施してきたところですが、一般の利用者の増加や利用を前提とした施設整備を進めていることを踏まえ、利用者の自己責任による安全確保と併せ、施設を安全に利用してもらうことを目的とした安全利用点検を下記のとおり実施しましたので、その結果をお知らせします。

なお、これらの点検は、多くの市民の利用が見込まれる夏休み前に毎年実施しているものです。

２．点検実施日

７月９日から７月１８日までに実施しました。

３．点検対象

点検は、東北地方整備局の宮城県内事務所（ダム管理所）が管理する河川・ダムのうち、水辺附近や水面の利用が日常的に見受けられる区域を中心として行いました。

４．点検者

河川管理者・ダム管理者等（職員）が実施しました。（河川公園等占用を許可されている管理者や河川愛護モニター等と合同での点検も実施しています。）

５．点検の方法

目視及び触診により実施しました。

６．点検後の措置

点検の結果、「問題のあって箇所」については応急措置を含む改善措置を実施しましたが、「直ちに措置できなかった箇所」については、立入規制等を含む措置を実施し、利用者への危険の周知に努めています。また、安全への影響のない一部の指摘箇所についても、すみやかな改善措置を予定しています。

市民の皆さんにおいても、安全には十分に配慮のうえご利用いただくようお願いします。

《発表記者会：宮城県政記者会・東北電力記者会・東北専門記者会》

問い合わせ先
阿武隈川水系（ダムを除く）・名取川水系（ダムを除く） 仙台河川国道事務所 仙台市太白区郡山五丁目６－６（ＴＥＬ ０２２－２４８－４１３１） 副所長（河川）　大場　　將（内線２０４） 河川管理課長　　高梨　浩志（内線３３１） 北上川水系（ダムを除く）・鳴瀬瀬川水系 北上川下流河川事務所

石巻市蛇田字新下沼８０（ＴＥＬ　０２２５－９４－９８５２）
副所長（河川）　佐藤　伸吾（内線２０５）
管理課長　畑山　作栄（内線３３１）

鳴子ダム（荒雄湖を含む）
鳴子ダム管理所
大崎市鳴子温泉字岩渕２－８（ＴＥＬ　０２２９－８２－２３４１）
専門職　浅野　隆郎（内線５１１）

釜房ダム（釜房湖を含む）
釜房ダム管理所
柴田郡川崎町大字小野字太平山 10-6（ＴＥＬ　０２２４－８４－２１７１）
管理係長　木村　康文（内線３３２）

七ヶ宿ダム（七ヶ宿湖を含む）
七ヶ宿ダム管理所
刈田郡七ヶ宿町字切通５２－４０（ＴＥＬ　０２２４－３７－２１２２）
管理係長　高橋　伸忠（内線３３２）

仙台河川国道事務所管内（阿武隈川下流・名取川・広瀬川・笊川）点検結果一覧表

河川・ダム名	点検箇所	点検施設等	点検結果	対応状況	点検日	措置（予定）日	点検者
阿武隈川	阿武隈川河口部（新浜地区）	水面	異常なし	－	7月18日	－	河川管理者
	亘理船着場	水面・船着場	異常なし	－		－	
	岩沼船着場	水面・船着場	異常なし	－		－	
	柴田船着場	水面・船着場	異常なし	－		－	
	河川公園グランド（岩沼市押分）	高水敷	異常なし	－		－	河川管理者・占用者
	あぶくま公園運動場（亘理町逢隈）	高水敷	立入禁止中	－		－	
	阿武隈川運動場（柴田町槻木）	高水敷	異常なし	－		－	
	観光船発着場（観光交流センター乗り場）	水辺	立入禁止看板単管パイプに養生無し	キャップで養生	7月12日	7月13日	
	船場観光船係留場	水辺	異常なし	－		－	
	丸森船着場	水面・船着場	転落防止柵に出水でゴミ付着	ゴミ撤去		7月19日	河川管理者
	丸森町桜づつみ	堤防	異常なし	－		－	河川管理者・占用者
	角田市桜づつみ	堤防	異常なし	－		－	
	舘矢間船着場	水面・船着場	転落防止柵に出水でゴ	ゴミ撤去		7月17日	河川管理者
	角田船着場	水面・船着場	異常なし	－		－	
	佐倉船着場	水面・船着場	異常なし	－		－	
名取川	熊野堂運動場	低水護岸・高水敷	異常なし	－		－	河川管理者・占用者
	柳生運動場附近	水面	異常なし	－		－	
	太白大橋附近	高水敷	橋脚部に洗掘	土を埋め戻す		7月中予定	河川管理者
	名取橋附近	高水敷	異常なし	－		－	
広瀬川	中河原緑地・若林緑地・若林公園附近	低水護岸・高水敷	異常なし	－		－	河川管理者・占用者
	じゃぶじゃぶ池・八本松緑地・飯田緑地付近	低水護岸・高水敷・堤防・樋管	漂着ゴミあり　緩衝材抜け落ち　手摺り損傷	ゴミ撤去　緩衝材設置　手摺り補修		7月中予定（手摺り補修は8月中予定）	
笊川	笊川樋門・富沢地区～唐松橋附近	樋門・低水護岸・高水敷・遊歩道	異常なし	－	7月13日	－	河川管理者

北上川下流河川事務所管内（北上川・旧北上川・江合川・新江合川・鳴瀬川・吉田川）点検結果一覧表

河川・ダム名	点検箇所	点検施設等	点検結果	対応状況	点検日	措置（予定）日	点検者
北上川	北上川河口	水面	異常なし	―	7月9日	―	河川管理者
	河北総合センター前船着場	船着場	船着場沈下 進入防止柵損傷	進入防止柵補修	7月12日	7月13日	河川管理者・占用者
	柳津船着場	水面・低水護岸・水制工・階段	船着場沈下 木製階段一部腐食	注意看板設置継続 進入防止柵設置継続	7月13日	GW前点検時措置済	
	登米船津場	水面・低水護岸・水制工・階段	木製階段腐食	注意看板設置継続 進入防止柵設置継続		GW前点検時措置済	
	米谷親水公園	水面・低水護岸・河川敷	船着場沈下 遊具等一部腐食	注意看板設置継続 進入防止柵設置継続		GW前点検時措置済	
	中田船着場	水面・低水護岸・水制工	異常なし	―		―	
	冠木船着場	水面・低水護岸・水制工	異常なし	―		―	
旧北上川	旧北上川河口部	水面・導流堤	津波により被災した導流堤へ釣り人進入	注意看板設置	7月9日	7月9日	河川管理者
	住吉公園・中瀬地区水辺プラザ	水面・船着場	異常なし	―		―	河川管理者・占用者
	水押地区親水河岸（音の広場・みずの広場）	水面・低水護岸	異常なし	―		―	
	北上川運河交流館	水面・低水護岸・船着場	異常なし	―		―	
	石巻市曽波神公園	水面・水位観測所	異常なし	―		―	
	和渕地区水辺の楽校	低水護岸・船着場	異常なし	―	7月13日	―	
	植立山公園船着場	船着場	船着場デッキブロック敷沈下（段差発生）	注意看板設置継続 進入防止柵設置継続	7月10日	GW前点検時措置済	
	豊里地区水辺の楽校	船着場・テラス護岸	船着場段差	注意看板設置継続 船着場利用制限継続	7月12日	7月12日	
	分流堰歴史公園	脇谷閘門・鴇波洗堰・船着場	船着場スロープ段差 通路階段雑草繁茂	進入防止柵設置継続 通路階段周辺除草	7月10日・12日	7月13日	
江合川	牛飼水辺公園	公園全般	利用団体の要望により進入防止柵設置	進入防止柵設置	7月13日	7月18日	河川管理者・占用者・利用団体
	江合川河川公園（大崎）	公園全般	異常なし	―		―	河川管理者・占用者
	江合川河川公園（涌谷）	公園全般	異常なし	―	7月11日	―	
新江合川	水辺プラザ（李埣福沼地区）	施設等	異常なし	―	7月13日	―	
鳴瀬川	鳴瀬川河口	水面・低水護岸・特殊堤	坂路に陥没あり 漂着ゴミ	坂路舗装 漂着ゴミ撤去	7月10日	7月21日	河川管理者・占用者・河川愛護モニター
	鳴瀬大橋上流部（河川敷）	河川敷・階段護岸	異常なし	―		―	
	小野橋歩道橋下流部（河川敷）	堤水護岸	異常なし	―		―	
	木間塚大橋附近白鳥公園	水面・水辺	異常なし	―	7月12日	―	河川管理者・占用者
	感恩橋付近親水公園	河川敷	占用者による竹伐採後の切り口が鋭利	進入防止柵設置		7月17日	
	鳴瀬川中流堰周辺河岸	水面・水辺	転落防止柵損傷	転落防止柵補修	7月10日	7月17日	河川管理者
	下伊場野地区水辺の楽校	水面・水辺・河川敷	河岸浸食	注意看板設置 転落防止柵設置	7月17日	7月18日	河川管理者・占用者・下伊場野小学校
	緑地及び運動場広場（師山）	公園全般	異常なし	―	7月13日	―	河川管理者・占用者・利用団体
	防災ステーション及び河川公園敷地	公園全般	異常なし	―	7月17日	―	河川管理者・占用者
	三本木河川敷運動場	公園全般	異常なし	―		―	
	三本木桜づつみ及び河川公園敷地	公園全般	異常なし	―		―	
吉田川	吉田川河川公園（河川敷）	河川敷	異常なし	―	7月9日	―	

鳴子ダム管理所管内点検結果一覧表

河川・ダム名	点検箇所	点検施設等	点検結果	対応状況	点検日	措置（予定）日	点検者
鳴子ダム	貯砂ダム周辺	法肩表示・注意看板・階段・進入防止柵	進入防止柵の脇に隙間が開いている	バリケード設置	7月17日	7月18日	ダム管理者・大崎市・鳴子温泉郷観光協会・鳴子警察署・鳴子消防署・河川利用者
	管理所展望テラス	手摺り・通路・階段	異常なし	―		―	
	ダム堤頂・管理用通路	進入防止柵・法面・路面・転落防止柵	異常なし	―		―	

釜房ダム管理所管内点検結果一覧表

河川・ダム名	点検箇所	点検施設等	点検結果	対応状況	点検日	措置（予定）日	点検者
釜房ダム	堤体右岸駐車場	擁壁・斜面	異常なし	―	7月18日	―	ダム管理者・川崎町・日本水陸観光（株）・東北大学
	堤体附近	フェンス・規制柵	立入禁止看板の外れ	立入禁止看板再設置		7月18日	
	堤体附近遊歩道	フェンス・斜面	異常なし	―		―	
	貯水池左岸	湖面・低水護岸・斜面	異常なし	―		―	ダム管理者
	太郎川貯砂ダム附近	湖面・フェンス・斜面	異常なし	―		―	
	エコキャンプみちのく	湖面・防護柵・斜面	異常なし	―		―	ダム管理者・公園管理者
	北川貯砂ダム附近	湖面・防護柵・斜面	異常なし	―		―	ダム管理者
	みちのく杜の湖畔公園	湖面・防護柵・斜面	異常なし	―		―	ダム管理者・公園管理者
	前川貯砂ダム附近	湖面・防護柵・斜面	異常なし	―		―	
	前川右岸	湖面・低水護岸・斜面	異常なし	―		―	ダム管理者
	前川左岸	湖面・低水護岸・斜面	異常なし	―		―	

七ヶ宿ダム管理所管内点検結果一覧表

河川:ダム名	点検箇所	点検施設等	点検結果	対応状況	点検日	措置（予定）日	点検者
七ヶ宿ダム	ダム本体	安全設備・施設等	異常なし	―	7月12日	―	ダム管理者
	水と雲の流れる広場（立入禁止区域）	安全設備・施設等	異常なし	―		―	
	七ヶ宿ダム展望公園	安全設備・施設等	支障枝・樹木支柱破損	支障枝撤去 支柱破損箇所へロープ設置		7月13日	
	道の駅「ありあ」	ベンチ・安全設備	階段手摺り破損	破損箇所へロープ設置		7月13日	ダム管理者・七ヶ宿観光開発（株）
	七ヶ宿ダム自然休養公園	遊具・安全設備・施設等	遊歩道の陥没 貯砂ダム天端に容易に立入ができるようになっている支障枝	陥没箇所へロープ設置 貯定へロープ設置により立入禁止 支障枝撤去		7月13日	ダム管理者・七ヶ宿町・七ヶ宿観光開発（株）