記者発表

平成２４年７月１９日
東北地方整備局
山形県内５事務所

地域の方と一緒に安全利用点検を60箇所実施しました
～　夏休み前に問題の９箇所を改善　～

東北地方整備局の山形県内事務所（管理所）では、河川やダムがレクリエーション活動の場として多くの人々に利用されていることをふまえ、夏休み前に、地域の方と一緒に60箇所を点検しました。

点検の結果、施設への流木の堆積や公園施設の破損等問題のあった９箇所については、応急的措置を行うなど必要な対策をとりました。

なお、河川の利用にあたっては、安全に十分配慮されるようお願いします。

＜点検で問題のあった箇所の措置状況（例）＞　白鷹フットパス



▲フットパス上に流木堆積



▲（措置後）流木の撤去

〈発表記者会：山形県政記者クラブ〉

問い合わせ先		
国　土　交　通　省		
〔最　上　川　上　流〕（米沢市～村山市）	山形河川国道事務所 河川管理課長	０２３－６８８－８９４２ 田村　公仁（内線３３１）
〔最　上　川　中　流〕（大石田町～戸沢村）	新庄河川事務所 管理課長（河川施設） 工務第二課長（砂防施設）	０２３３－２２－０２５１ 須藤　純二（内線３３１） 石川　淳一（内線３２１）
〔最上川下流・赤川〕（戸沢村～酒田市）	酒田河川国道事務所 河川管理課長	０２３４－２７－３４９７ 木村　　満（内線３３１）
〔寒河江ダム・白川ダム・長井ダム〕	最上川ダム統合管理事務所 管理課長	０２３７－７５－２３１１ 三原　金吾（内線３３１）
〔月　山　ダ　ム〕	月山ダム管理所 管理係長	０２３５－５４－６７１１ 芳賀　雄一（内線３３２）

【全６０箇所の点検のうち、問題があった９箇所の対応】

河川名 ダム名 砂防名	市町村名	点検箇所名	問題のあった施設等	点検結果	応急措置実施内容	今後の対応	担当事務所
				破損・損傷等不具合状況	措置内容	対応方針	
最上川	白鷹町	白鷹フットパス	散策路	木道上にアシ・カヤの堆積	アシ・カヤの撤去		山形
最上川	寒河江市	大江フットパス	散策路	歩行箇所の傾斜	注意喚起看板設置	基礎部等の補修により傾斜解消	山形
最上川	朝日町	朝日フットパス	散策路	階段部分土砂堆積により埋没	土砂を撤去		山形
最上川	米沢市	窪田水辺の楽校	護岸	飛び石箇所に鉄筋剥き出し	鉄筋を撤去		山形
最上川	酒田市	松山河川運動公園	高水敷	木製ベンチの腐食	ベンチの撤去		酒田
最上川	庄内町	水辺の楽校	高水敷	竹製ベンチの破損	破損部を補修		酒田
最上川	鶴岡市	赤川河川公園	高水敷	ネット固定用単管パイプ・ロープにキャップ等未設置	パイプにキャップ設置 ロープに反射テープ設置		酒田
最上川	庄内町	シンフォニー広場		転落防止柵の支柱・チェーン破損	ロープを設置し、転落防止措置実施	支柱・チェーンを復旧	新庄
最上川	大蔵村	苦水第一ダム		転落防止柵の一部破損・車止めが外れていた	転落防止柵は番線で固定 車止めは元の位置に設置	転落防止柵を復旧	新庄

◆点検対象

国が管理している河川やダムの中で、日常、人が多く集まるような水辺を中心に点検を実施しました。

◆実施期間

平成２４年７月６日（金）～平成２４年７月１７日(火)

◆点検者

関係行政機関、施設の管理者及び主な利用団体等、山形県河川等安全利用連絡会（警察、消防、漁協等の関係機関）及び河川管理者が合同で点検しました。