記者発表資料

平成２６年７月４日
津軽ダム工事事務所

女性による工事現場安全パトロールを実施

～津軽ダム関連工事の安全を女性の視点からチェックします～

津軽ダムでは６月３０日現在の本体コンクリートの打設進捗率が約９７％、打設高は９１ｍに達するなど順調に工事が進んでいます。

ダム本体工事をはじめ全ての工事において、無事故・無災害を目標に安全対策に努めており、随時、工事現場をパトロールし安全対策の確認・指導をしているところですが、さらに女性の視点で工事現場を確認していただき、女性ならではのご意見を、更なる工事現場の安全性や環境整備の向上に活かしたいと考えております。

今回は、地元建設会社等から約２０名の女性職員の方に参加をいただいて、工事現場の安全パトロールを実施していただくものです。

記

日　　時：　平成２６年７月７日（月）１３：３０～１６：３０
参 加 者：　地元建設会社女性職員
　　津軽ダム工事事務所女性職員
集合場所：　津軽ダム工事事務所（行程は別紙）
そ の 他：　現場内を取材する場合は長靴をご持参ください。
　　ヘルメットは当所で準備します。
　　※事務所～現場間は当所車両での移動となります。





昨年度のパトロール状況

※この資料は、専門記者会及び弘前市記者加盟各社に配布しております。

問い合わせ先
国土交通省東北地方整備局　津軽ダム工事事務所
電話　0172-85-3005（代表）

用地官　　一戸光夫（いちのへみつお）（内線４０７）

工事課長　　吉田久（よしだひさし）（内線３７１）

（別紙）

女性による現場安全パトロール

実施日：平成２６年7月7日（月）

（予定行程）

１３：３０　津軽ダム工事事務所　会議室　集合
＊　事務所長あいさつ

１３：４５　津軽ダム工事事務所　発
移動
１３：５５　ダム右岸展望所　着
＊津軽ダム本体　現場説明
＊津軽ダム管理所新築工事　安全点検
１４：４０　ダム右岸展望所　発
移動
１４：５５　２号水質保全施設工事現場　着
＊２号水質保全施設工事　安全点検
１５：２０　２号水質保全施設工事現場　発
移動
１５：３０　美山橋　着
＊津軽ダム貯水池　現場説明
１５：４５　美山橋　発
移動
１６：００　津軽ダム工事事務所　着
＊会議室で現場安全検討会
（点検対象の現場責任者も同席）

１６：３０　終了

昨年度の実施状況（津軽ダムだより１７５号より）

～津軽ダム関連工事の安全を女性の視点からチェックします～

女性による工事現場パトロールを実施

９月４日（水）、地元建設会社１１社から約20名の女性職員が参加し、工事現場の安全パトロールを実施しました。

津軽ダム工事事務所では、ダム建設関連工事における安全対策の確認や指導を日頃から心がけていますが、夏場の疲労がたまり残暑が厳しい時期こそ見落としがちな安全対策や作業環境への気配りなどが必要と考えています。そこで、女性の視点によるきめ細やかな点検で、更なる工事現場の安全性向上と、作業環境の改善に繋げることを目的に実施したものです。

パトロールは、県道付替川原平下流地区改良工事（㈱南建設）と村道付替美山橋上部工工事（㈱日本ピーエス）の二つの現場で実施しました。点検の結果、改善を要すると指摘された項目は、作業員の視界や視覚に関わることから作業の環境及び精神衛生面など多岐に亘りました。

改善の指摘を受けた各現場では迅速に是正を行い、その結果を津軽ダム事故防止対策委員会へ報告するとともに、パトロール参加者と各社の安全管理責任者に是正結果を報告しました。報告を受けた各社では、毎月行われている安全会議等で事例が紹介され、安全意識の再確認に活用されました。



【細やかな視点で危険の芽をチェック】