記者発表

平成２６年　７月２２日
国　土　交　通　省
山形県内５事務所

“７月は河川愛護月間です”

夏休み前に施設の点検を実施しました。
～夏休み前までに57施設の31箇所を改善します。～

特に大勢の人出が予想される夏休みを前に、国土交通省では、最上川流域・赤川流域の水辺施設を重点的に点検する「水辺施設の安全利用点検」を地域の関係者の皆さんと合同で実施しました。

点検の結果、ベンチの損傷等問題があった３１箇所については、夏休みまでに応急措置を行うなど必要な対策をとります。

河川の利用にあたっては、安全に十分配慮されるようお願いします。

点検主旨

河川等においては、従来より巡視活動等を実施しておりますが、大勢の人手が予想される夏休みを前に、水辺の安全利用点検を重点的に実施しました。

河川等は、本来降雨による増水など、自然現象による危険性を持ちあわせております。利用の際には、利用者自らの責任により回避に努めていただくことが必要となります。

〈発表記者会：山形県政記者クラブ〉

問い合わせ先

国　土　交　通　省

〔最上川上流〕（米沢市～村山市）	山形河川国道事務所 河川管理課長	０２３－６８８－８９４２	鈴木（すずき）　浩（ひろし）（内線３３１）
〔最上川中流〕（大石田町～戸沢村）	新庄河川事務所	０２３３－２２－０２５１	
	管理課長（河川施設）		荒澤（あらさわ）　慎一（しんいち）（内線３３１）
	工務第二課長（砂防施設）		藤原（ふじわら）　孝徳（こうとく）（内線３２１）
〔最上川下流・赤川〕（戸沢村～酒田市・鶴岡市）	酒田河川国道事務所 河川管理課長	０２３４－２７－３４９７	細川（ほそかわ）　和彦（かずひこ）（内線３３１）
〔白川ダム･寒河江ダム･長井ダム〕	最上川ダム統合管理事務所	０２３７－７５－２３１１	
	管理課長		髙橋（たかはし）　秀（しげる）（内線３３１）
〔月山ダム〕	月山ダム管理所	０２３５－５４－６７１１	
	管理係長		矢ノ目（やのめ）健一（けんいち）（内線３３２）

【全５７施設の点検のうち、問題があった３１箇所の対応】

河川名 ダム名 砂防名	市町村名	点検箇所名	問題のあった施設等	点検結果	応急措置実施内容	今後の対応	担当事務所
				破損・損傷等不具合状況	措置内容	対応方針	
最上川	米沢市	窪田水辺の楽校	左岸 高水敷	ベンチの損傷	使用禁止措置		山形河川国道事務所
最上川	米沢市	窪田水辺の楽校	左岸 高水敷	不要なコーンの放置	コーンの回収		山形河川国道事務所
最上川	高畠町	糠野目水辺の楽校	左岸 高水敷	デッキの損傷	デッキの修繕		山形河川国道事務所
最上川	高畠町	糠野目水辺の楽校	左岸 高水敷	樋管排水路脇の陥没	土のうによる埋め戻し		山形河川国道事務所
最上川	高畠町	糠野目水辺の楽校	左岸 高水敷	ベンチの損傷	ベンチの修繕		山形河川国道事務所
最上川	高畠町	糠野目水辺の楽校	左岸 高水敷	木材の放置	木材の回収		山形河川国道事務所
最上川	長井市	長井 フットパス	フットパス	増水に伴う危険箇所	立入禁止措置		山形河川国道事務所
最上川	白鷹町	白鷹 フットパス	フットパス	増水に伴う危険箇所	立入禁止措置		山形河川国道事務所
最上川	朝日町	朝日町玉ノ井 フットパス	フットパス	フットパスの破損	立入禁止措置		山形河川国道事務所
最上川	大江町	大江 フットパス	左岸	舗装面の欠損	立入禁止措置		山形河川国道事務所
最上川	寒河江市	寒河江水辺プラザ	左岸 高水敷	遊歩道脇の洗掘	コーン設置	土砂の投入	山形河川国道事務所
最上川	中山町	中山せせらぎ公園	左岸 高水敷	階段護岸の土砂堆積	立入禁止措置	土砂撤去	山形河川国道事務所
最上小国川	舟形町	最上小国川河川公園	河川公園	公園内遊具の留め具の突出	留め具の打ち込み補修・固定		新庄河川事務所
最上川	新庄市	新庄市船着場	船着場	転落防止柵のチェーン破損	ロープ設置	チェーン再設置	新庄河川事務所
丹生川	尾花沢市	丹生川河川公園	河川公園	進入禁止のロープの緩み	ロープを再設置		新庄河川事務所
立谷沢川	庄内町	中村河川公園	河川公園	階段の擬木の損壊	注意喚起表示設置	モルタル補修	新庄河川事務所
立谷沢川	庄内町	グリーン広場	グリーン広場	雑草の繁茂	注意喚起表示設置	除草実施	新庄河川事務所
立谷沢川	庄内町	グリーン広場	グリーン広場	伐採木の切り口が鋭利	切り口を再度切り直し		新庄河川事務所
立谷沢川	庄内町	中部山村広場	中部山村広場	上流部水路脇のトラロープが雑草で見えない	注意喚起表示設置	立入禁止看板の設置	新庄河川事務所
立谷沢川	庄内町	玉川砂防公園	玉川砂防公園	転落防止柵の傾き	注意喚起表示設置		新庄河川事務所
赤川	鶴岡市	戸沢川砂防堰堤・流路工（ワインパーク戸沢）	戸沢川砂防堰堤・流路工（ワインパーク戸沢）	左岸側アスファルト舗装部の浮き上がり	立入禁止措置	アスファルト舗装	新庄河川事務所
最上川	酒田市	漕艇用昇降階段等	左岸高水敷 ボート練習場	低水護岸覆土流出及び浸食防止材の浮きによる段差	覆土箇所に土砂投入による段差解消		酒田河川国道事務所
最上川	酒田市	ヨット練習場	右岸低水敷 低水護岸	低水護岸天端ブロック裏側土砂欠損による段差	土砂欠損箇所を盛土により段差解消		酒田河川国道事務所
最上川	酒田市	新旧スワンパーク	右岸低水敷 低水路	水制工端部の立入禁止柵の損傷	立入禁止柵の撤去 （前方に立入禁止柵設置済）		酒田河川国道事務所
最上川	酒田市	新旧スワンパーク	河川公園	看板が損傷し、釘の露出・看板の剥がれ	看板の補修・修繕		酒田河川国道事務所
最上川	酒田市	新旧スワンパーク	河川公園	建物基礎部にアンカー露出	アンカーの撤去		酒田河川国道事務所
最上川	酒田市	新旧スワンパーク	河川公園	ボルト不具合によるベンチのぐらつき	ボルトの修繕		酒田河川国道事務所
最上川	戸沢村	最上川リバーポート	ボート発着場	階段護岸に単管パイプの放置	単管パイプの撤去		酒田河川国道事務所
最上川	戸沢村	最上川リバーポート	ボート発着場	ボート発着場を固定するためのワイヤーロープが接触のおそれ	ワイヤーロープに注意喚起の目印を設置		酒田河川国道事務所
赤川	鶴岡市	櫛引総合運動公園	河川公園	用具倉庫の屋根が通路側に突出	注意喚起実施		酒田河川国道事務所
長井ダム	長井市	野川防災センター	野川防災センター	せせらぎ水路脇のコンクリートブロックが、繁茂した雑草に隠れつまづく等のおそれ	コンクリートブロックの撤去		最上川ダム統合管理事務所

※月山ダム管理所管内においては、問題のある箇所はありませんでした。

◆点検対象

国が管理している河川やダムの中で、日常、人が多く集まるような水辺を中心に点検を実施しました。

◆実施期間

平成２６年７月２日（水）～平成２６年７月１７日(木)

◆点検者

関係行政機関、施設の管理者及び主な利用団体等、山形県河川等安全利用連絡会（警察、消防、漁協等の関係機関）及び河川管理者が合同で点検しました。

■点検状況





■点検で問題のあった箇所の措置状況(例)



措置前)出水に伴うデッキの浮き上がり
ゴミの堆積



(措置後)デッキの修繕
ゴミの撤去



(措置前)転落防止柵の損傷



(措置後)ロープにて応急対策実施