記者発表資料

平成２６年８月２１日
東北地方整備局
岩手河川国道事務所

北上川堤防のり面に自動車のタイヤ痕

～のり面走行防止のため、河川巡視を強化します～

北上川の堤防のり面に自動車走行によるタイヤ痕が複数発見されました。
地域住民の生命・財産を守る堤防を車両走行により損壊することは悪質で、河川法に触れる行為です。
今回の事案を踏まえ、当事務所では河川巡視を強化するとともに、今後、タイヤ痕を発見次第、最寄りの警察署に通報いたします。

発見日時：　平成26年8月18日（月）8時30分頃

場　　所：　花巻市高田地内　花巻堤防
　　北上川　90．2k付近　（朝日橋下流右岸側）

状　　況：　故意の自動車走行により堤防のり面が損傷
・のり長約30m×幅約23mにわたりタイヤ痕を確認。
・また、タイヤにより芝がえぐられている事を確認。
・左右両タイヤの幅は約1．7m
※本箇所では、以前から車両によるのり面走行を確認していため「警告看板」を設置し、注意喚起を行っておりました。

※上記は、花巻警察署に通報済です。

※堤防の芝は大雨の際に堤防ののり面を保護し、削れにくくする働きがあります。芝を傷つける行為は、洪水時に堤防を壊すことに繋がる恐れがあります。

≪発表記者会　：　岩手県政記者クラブ≫

＜問い合わせ先＞

国土交通省　東北地方整備局　岩手河川国道事務所
〒020-0066　岩手県盛岡市上田四丁目 2-2
河川管理課長　田中（タナカ）　隆俊（タカトシ）　　河川占用調整課長　櫻田（サクラダ）　守（マモル）
直通　019-624-3281　　直通　019-624-3273

国土交通省　東北地方整備局　岩手河川国道事務所　水沢出張所
〒023-0828　岩手県奥州市水沢区東大通り 1-2-14
水沢出張所長　三浦（ミウラ）　高史（タカシ）　　代表　0197-24-4173

位置図・写真


花巻南I.C
花巻J.C.T
東北自動車道
花巻地区水辺プラザ
不動橋水位・流量観測所
北上川右岸　90.2k付近
大臣管理区間
朝日橋水位・流量観測所
花巻雨量観測所
花巻空港I.C
4.4m
1.7m
タイヤ幅　22～23cm　、深さ（最大）　12cm　、　タイヤ間の幅　1.7m