平成２７年　６月　１日

記者発表資料

国土交通省東北地方整備局
磐 城 国 道 事 務 所

国道6号　福島県いわき市常磐湯本町傾城地内における路肩の一部陥没について

平成27年6月1日、国道6号福島県いわき市常磐湯本町傾城地内において路肩の一部が陥没している事象が確認されました。

現在のところ、この陥没による被害の報告はありません。

現地には、縦75cm、横30cm、深さ25cmの陥没が確認されました。

本日、陥没の範囲を確認した上で、砕石等の充填による仮復旧を行い、陥没箇所前後にカラーコーンを設置するなど、通行の安全を確保したところです。

明日、陥没原因の把握など詳細調査を行うとともに、本復旧を行う予定です。

問　い　合　わ　せ　先

国土交通省　東北地方整備局　磐城国道事務所
ＴＥＬ０２４６－２３－２２１１（代表）
副　所　長　　佐藤　　実（内線２０５）
上席専門職　　古宮　新五（内線５０６）

発表記者会等：いわき記者会、いわき記者クラブ、
いわき市ふるさと発信課、福島建設工業新聞

■位　置　図



■陥没の状況（全景）



■陥没の状況（近景）



■カラーコーン設置状況



■陥没の大きさ

縦　75cm
横　30cm
深さ　25cm