記者発表資料

平成２７年７月１７日
岩手河川国道事務所
北上川ダム統合管理事務所

水辺の施設点検を実施しました
～　安全利用点検の結果　～

国土交通省では毎年７月に北上川水系の水辺に親しむ施設を対象として、安全利用の観点から施設点検を行っています。
岩手県内の５６箇所を対象に７月９日～１４日に実施した安全利用点検では、１１箇所で施設損傷等が確認されましたが、直ちに補修等の応急処置や立ち入り禁止等の措置を行いました。
夏休みをむかえ、アウトドア活動が活発になる時期ですが、水辺の利用には十分注意するようお願いします。

１．点検趣旨

河川等においては、従来から巡視活動や施設点検を実施していますが、大勢の人が屋外で活動する夏休み前を前に水辺の安全利用点検を実施しました。
河川等は本来、降雨による増水など、自然現象による危険性を持ち合わせていることから、利用に伴う危険は、利用者自らの責任により回避していただくことが必要となります。

２．点検対象

今回の安全利用点検は、北上川上流の国土交通省管理区間内の河川、砂防施設及びダム（田瀬ダム・湯田ダム・四十四田ダム・御所ダム・胆沢ダム）における以下の箇所で行いました。

河川施設では、
①水辺プラザ等河川に親しむ利用を目的として施設を設置している区域。
②日常、人の集まりやすい場所にある水門・樋門等の河川管理施設。

ダム施設では、
①ダム管理区内において湖畔の水辺に親しむことを目的として、施設を整備した区域及び水辺に親しむ等の利用者が日常的に見られる区域。

砂防施設では、
①水辺に親しむ利用等を目的として、砂防施設の周辺区域及び水辺に親しむ利用等が予想される区域。

３．点検結果

点検実施結果の概要についてお知らせします。

	全点検箇所数	直ちに処置した箇所数	一部立ち入り禁止等の応急的措置をした箇所数	利用不可能な箇所数	利用者の自己責任において通常の利用が可能な箇所数
河　川	２６	（３）	（１）	０	２６
砂　防	２	（０）	（０）	０	２
ダ　ム	２８	（７）	（０）	０	２８
合　計	５６	（１０）	（１）	０	５６

・点検結果に基づき立ち入り禁止等の処置を施した箇所の詳細は別表のとおりです。

・上記の立ち入り禁止等の応急的処置を施した箇所の利用にあたっては、十分ご注意願います。

４．今後の対応

一部立ち入り禁止等の応急的な措置を実施した箇所については、さらに詳細な点検・検討を行い、必要な対策を実施します。

〈発表記者会：東北専門記者会、岩手県政記者クラブ、花巻記者クラブ、
北上記者クラブ、奥州市政記者クラブ、一関市政記者クラブ〉

問い合わせ先

【河川・砂防】国土交通省岩手河川国道事務所
【河川】河川管理課長　田中（たなか）　隆俊（たかとし）（直通：019-624-3281）
【砂防】建設監督官　　重茂（おもえ）　和志（かずし）（直通：019-624-3166）

【ダム】国土交通省北上川ダム統合管理事務所
（℡:019-643-7971）
管理第一課長　田中（たなか）　誠（まこと）（内 331）

点検結果一覧表

【岩手河川国道事務所（河川、砂防）】

No.	出張所等名	河川名	点検箇所	点検結果	点検実施日
1	盛岡出張所	北上川	石鳥谷地区水辺プラザ【大正橋付近】 （石鳥谷町好地地先）	・異常なし	7月13日
2		北上川	紫波地区水辺プラザ【紫波橋付近】 （紫波町桜町下川原地先）	・異常なし	
3		北上川	盛岡地区水辺プラザ【津志田地区、都南大橋付近】 （盛岡市向中野地先）	・異常なし	
4		北上川	河川公園【南大橋付近】 （盛岡市東仙北地先）	・異常なし	
5		雫石川	河川敷【太田橋～盛南大橋】 （盛岡市城西町地先～盛岡市本宮地先）	・異常なし	
6		北上川	散策路【夕顔瀬橋付近～三川合流点付近】 （盛岡市材木町地先～盛岡市大沢川原地先）	・異常なし	7月14日
7		北上川	盛岡地区水辺プラザ【三川合流地点】 （盛岡市大沢川原地先）	・異常なし	
8		中津川	散策路及び河川公園【御厩橋付近～中ノ橋付近】 （盛岡市大沢川原地先～盛岡市内丸地先）	・異常なし	
9		中津川	散策路及び河川公園【中ノ橋付近～水道橋】 （盛岡市内丸地先～盛岡市浅岸地先）	・異常なし	
10	水沢出張所	北上川	北上水辺プラザ【展勝地付近】 （北上市立花地先）	・防護柵一部なし(7/15ロープ及び立入禁止表示)	7月10日
11		猿ヶ石川	町井水辺プラザ【東和大橋左岸付近】 （花巻市東和町町井地先）	・異常なし	
12		猿ヶ石川	南成島水辺プラザ【毘沙門橋左岸付近】 （花巻市東和町南成島地先）	・異常なし	
13		北上川	花巻水辺プラザ【イギリス海岸付近】 （花巻市下小舟渡地先）	・立木による散策路通行障害(7/15枝払い済み)	
14		北上川	河川公園【朝日橋付近】 （花巻市里川口地先）	・異常なし	
15		北上川	船着場【花巻南大橋付近】 （花巻市東十二丁目地先）	・異常なし	
16		北上川	低水護岸【珊瑚橋下流右岸】 （北上市川岸地先）	・異常なし	
17		北上川	水沢水辺プラザ【藤橋付近】 （奥州市水沢区姉体地先）	・異常なし	7月14日
18		北上川	河川公園【藤橋下流】 （奥州市水沢区鶴城地先）	・異常なし	
19		北上川	河川公園【大曲橋上流】 （奥州市前沢区白山地先）	・立木による散策路通行障害(7/15枝払い済み)	
20		北上川	江刺北上川水辺の楽校【桜木橋上流】 （奥州市江刺区下河原地先）	・異常なし	
21	一関出張所	北上川	川崎水辺プラザ （一関市川崎町薄衣）	・異常なし	7月14日
22		北上川	川崎防災ステーション船着場 （一関市川崎町薄衣）	・異常なし	
23		北上川	一関遊水地展望台 （一関市舞川）	・異常なし	
24		磐井川	一関水辺プラザ （一関市狐禅寺）	・異常なし	
25		磐井川	磐井川緑地 （一関市青葉一丁目）	・土砂の吸い出しによる陥没(7/16補修済み)	
26		北上川	平泉水辺プラザ （西磐井郡平泉町平泉）	・異常なし	
27	砂防	松川	松川第1砂防えん堤 （八幡平市松尾寄木地内）	・異常なし	7月14日
28		葛根田川	葛根田第1砂防えん堤【玄武風柳亭付近】 （雫石町長山地内）	・異常なし	

点検及び対応状況写真【1/2】

【岩手河川国道事務所（河川・砂防）】

【北上水辺プラザ（展勝地付近）】
防護柵の一部が破損し危険な状態
7/15に立入防止ロープの設置及び立入禁止表示





【花巻水辺プラザ（イギリス海岸付近）】
立木による散策路通行障害
7/15に枝払い処理済み





【河川公園（大曲橋上流）】
立木による散策路通行障害
7/15に枝払い処理済み





点検及び対応状況写真【2/2】

【岩手河川国道事務所（河川・砂防）】

【磐井川緑地】
土砂の吸い出しによる陥没
7/16土のうで補修済み





ＮＰＯ法人、河川占用者（自治体）等との施設点検状況

【散策路（夕顔瀬橋付近～三川合流点付近）】
●盛岡出張所管内点検状況



【河川公園（大曲橋上流）】
●水沢出張所管内点検状況



【磐井川緑地）】
●一関出張所管内点検状況



【葛根田第１砂防えん堤】
●砂防施設点検状況



点検結果一覧表

【北上川ダム統合管理事務所(ダム)】

No.	河川名	点検箇所	点検結果	点検実施日
1	四十四田ダム	柳平水辺公園【岩姫橋上流左岸】	・枯木があり、倒木の可能性有り(7/13 伐採処理済) ・園路に枝が張り出している状況 (7/13 枝払い済) ・水辺に下りる階段にハリエンジュが繁茂 (7/13 伐採済)	7月10日
2		松園水辺公園(遊歩道含む)【貯水池左岸】	・転落防止用の木柵周辺にハリエンジュが繁茂 (7/13 伐採済)	
3		ダムサイト地区【四十四田ダム左岸】	・異常なし	
4	御所ダム	御所ダム管理所構内	・異常なし	7月13日
5		塩ヶ森水辺園地	・異常なし	
6		のりもの広場	・異常なし	
7		町場園地	・異常なし	
8		つなぎ多目的運動場	・異常なし	
9		県営漕艇場	・異常なし	
10		南園地	・異常なし	
11	田瀬ダム	柏木平地区【河川公園】 (遠野市宮守町地先)	・異常なし	7月10日
12		向田瀬地区【ヨットハーバー】 (花巻市東和町田瀬地先)	・異常なし	
13		白土地区【旧あやめ園】 (花巻市東和町田瀬地先)	・異常なし	
14		白土地区【親水公園】 (花巻市東和町田瀬地先)	・遊歩道上の枯枝 (7/10枯枝の撤去済)	
15		横峰地区【釣り公園】 (花巻市東和町田瀬地先)	・異常なし	
16		横峰地区【オートキャンプ場】 (花巻市東和町田瀬地先)	・異常なし	
17		横峰地区【ふれあいランド】 (花巻市東和町田瀬地先)	・異常なし	
18	湯田ダム	錦秋湖大石公園	・ベンチの脚の一部が破損 (7/14破損箇所の補強済み)	7月13日
19		廻戸釣り公園	・異常なし	
20		錦秋湖川尻総合公園	・異常なし	
21		錦秋湖湖畔ステージ	・異常なし	
22		川尻公園 (川尻小公園)	・支柱のぐらつき (7/14ボルトの増し締め済) ・注意表示の取付金具が脱落 (7/14金具取付済)	
23		焼地台公園	・異常なし	
24		湯本湖畔公園	・異常なし	
25	胆沢ダム	胆沢ダム管理支所1階 及び 胆沢ダム堤体天端	・天端橋に設置されている注意喚起の看板の損傷 (7/13看板更新)	7月9日
26		奥州湖眺望台	・異常なし	
27		石渕広場	・ゲートモニュメントに注意喚起看板が設置されていない (7/13看板設置)	
28		おろせ広場	・異常なし	

点検及び対応状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（四十四田ダム）】


【柳平水辺公園（岩姫橋上流左岸）】
盛岡市都市整備部公園みどり課と合同点検を実



【柳平水辺公園（岩姫橋上流左岸）】
枯木があり、倒木の可能性



【柳平水辺公園（岩姫橋上流左岸）】
園路に枝が張り出している状況



【柳平水辺公園（岩姫橋上流左岸）】
水辺に下りる階段にハリエンジュが繁茂



点検及び対応状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（御所ダム）】

関係８団体（安庭小学校、御所湖の清流を守る会、岩手県、盛岡市、雫石町、御所湖広域公園艇庫、御所湖広域公園管理事務所、ＮＰＯ法人北上川流域連携交流会）で合同点検を実施。改善を要する危険箇所は発見されなかった。

【事前説明】



【御所ダム構内】



【塩ヶ森水辺公園】



【のりもの広場】



【塩ヶ森水辺公園】



【のりもの広場】



【町場園地】



【つなぎ多目的運動場】



点検及び対応状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（田瀬ダム）】

占用者・公園管理者とで合同点検を実施
（白土地区【親水公園】での合同点検の様子）



不具合等状況（柏木平地区【河川公園】）

・遊歩道上の樹木に枯枝が引っかかっており、仮に落下した場合、遊歩道上の一般利用者が怪我をする可能性がある。
・施設管理者と協議し、危険の無いよう枯枝を撤去した。



点検及び対応状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（湯田ダム）】

錦秋湖大石公園
■ベンチの脚の一部が破損、脚の補強が必要（７／１４に実施済み）



占用者・公園管理者（西和賀町）とで合同点検を実施




錦秋湖湖畔ステージ
■支柱のぐらつき、ボルトの増し締めが必要（７／１４に実施済み）
■注意表示の取付金具脱落、金具の設置が必要（７／１４に実施済み）



占用者・公園管理者（西和賀町）とで合同点検を実施





点検状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（胆沢ダム）】

【胆沢ダム堤体天端および奥州湖眺望台（奥州市政策企画課との点検実施状況）】






【点検結果に伴う是正状況（天端橋梁および石渕広場モニュメントの注意喚起看板）】

是正前



【天端橋梁の注意喚起看板の損傷】



【モニュメントの梯子に注意喚起看板が設置されていない】

是正後





【注意喚起看板を設置】