記者発表

平成２７年　７月２３日
国　土　交　通　省
山形県内５事務所

“７月は河川愛護月間です”

夏休み前に施設の点検を実施しました。
～夏休み前までに72の箇所を点検、25箇所を改善～

最上川及び赤川流域を管理する国土交通省（県内５事務所）では、多くの人出が予想される夏休みを前に河川やダム等の水辺施設７２箇所の安全性について、地域の方々と一緒に点検しました。

その結果、問題があった２５箇所について、改善や応急的措置等の対応を行い安全に利用できるようになりました。

なお、河川の利用にあたっては、安全に十分配慮されるようお願いします。　※詳細については、別紙を参照願います。

○実施期間
平成２７年６月２３日（火）～平成２７年７月１４日(火)

○点検者
各市町村役場、施設の管理者及び主な利用団体等、山形県河川等安全利用連絡会及び河川管理者（県内５事務所）が合同で点検しました。

＜利用にあたっての留意事項＞
河川等は、本来降雨による増水など、自然現象による危険性を持ちあわせています。
利用の際は、利用者自らの責任により回避に努めていただくようお願いします。

〈発表記者会：山形県政記者クラブ〉

国土交通省

問い合わせ先

国　土　交　通　省

〔最　上　川　上　流〕（米沢市～村山市）	山形河川国道事務所 河川管理課長	０２３－６８８－８９４２ 鈴木（すずき）　浩（ひろし）（内線３３１）
〔最　上　川　中　流〕（大石田町～戸沢村）	新庄河川事務所 管理課長（河川施設）	０２３３－２２－０２５１ 横山（よこやま）　孝臣（たかおみ）（内線３３１）
	工務第二課長（砂防施設）	藤原（ふじわら）　孝徳（こうとく）（内線３２１）
〔最上川下流・赤川〕（戸沢村～酒田市）	酒田河川国道事務所 河川管理課長	０２３４－２７－３４９７ 荒木（あらき）　秀重（ひでしげ）（内線３３１）
〔寒河江ダム・白川ダム・長井ダム〕	最上川ダム統合管理事務所 管理課長	０２３７－７５－２３１１ 大河原（おおかわら）　正吉（まさよし）（内線３３１）
〔月　山　ダ　ム〕	月山ダム管理所 管理係長	０２３５－５４－６７１１ 矢ノ目（やのめ）健一（けんいち）（内線３３２）

【全７２箇所点検のうち、問題があった２５箇所の対応】

河川名 ダム名 砂防名	市町村名	点検箇所名	問題のあった施設等	点検結果	応急措置実施内容	今後の対応	担当事務所
				破損・損傷等不具合状況	措置内容	対応方針	
最上川	高畠町	糠野目水辺の楽校	右岸高水敷 カッパ池のデッキ	デッキの段差	段差解消済み		山形河川国道事務所
最上川	高畠町	糠野目水辺の楽校	右岸高水敷 せせらぎ水路・カッパ池	泥の堆積	堆積した泥を除去済み		山形河川国道事務所
最上川	米沢市	窪田水辺の楽校	左岸高水敷 遊歩道階段	トゲのある樹木・ツタの繁殖	伐採・処分済み		山形河川国道事務所
最上川	米沢市	窪田水辺の楽校	左岸高水敷 であい橋	老朽化により腐食。 垂木、踏板の交換が必要。	腐食部分の交換済み		山形河川国道事務所
最上川	米沢市	窪田水辺の楽校	左岸高水敷 公衆トイレ	非常時回転灯の故障	補修済み		山形河川国道事務所
最上川	長井市	最上川河川緑地公園	公園	木橋の損傷	補修済み		山形河川国道事務所
最上川	白鷹町	白鷹 フットパス	フットパス	倒木	撤去済み		山形河川国道事務所
最上川	朝日町	朝日町玉ノ井フットパス	転落防止柵	転落防止柵の一部破損	応急措置実施済み		山形河川国道事務所
最上川	寒河江市	寒河江水辺プラザ	左岸 高水敷	雑草の繁茂	除草実施		山形河川国道事務所
最上川	村山市	村山フットパス	左岸 高水敷	雑草の繁茂	除草実施		山形河川国道事務所
最上川	戸沢村	古口排水機場	親水エリア	近接する親水エリアの散策路下部が侵食され、一部で空洞化	空洞箇所に小石等を充填し、周囲に袋詰玉石を設置		新庄河川事務所
金山川	真室川町	水辺の楽校	排水樋管	排水樋管管理橋の正面側にある金属板の角が露出	金属板の設置位置を正面側から側面へ移動		新庄河川事務所
丹生川	尾花沢市	丹生川河川公園	河川公園	排水路（函渠工）において川表側の立入禁止柵が損傷	木柵とトラロープによる柵の再設置		新庄河川事務所
銅山川	大蔵村	苦水第一砂防堰堤	立入防止柵	立入防止柵の破損	注意喚起表示設置		新庄河川事務所
立谷沢川	庄内町	多目的広場	親水護岸	親水護岸基礎部の隙間	注意喚起看板設置		新庄河川事務所
立谷沢川	庄内町	中村河川公園	河川公園	雑草の繁茂	除草実施		新庄河川事務所
立谷沢川	庄内町	南部山村広場	転落防止柵	駐車場の転落防止柵の一部破損	注意喚起看板設置		新庄河川事務所
立谷沢川	庄内町	グリーン広場	親水護岸	護岸階段部につる草が繁茂	草刈および 注意喚起看板設置		新庄河川事務所
立谷沢川	庄内町	シンフォニー広場	転落防止柵	防護柵チェーンの補修材料の先端箇所が露出	鋭利な先端箇所をテープ等で被覆		新庄河川事務所
立谷沢川	庄内町	玉川砂防公園	転落防止柵	転落防止柵の破損	バリケード設置済み		新庄河川事務所
赤川	鶴岡市	戸沢川砂防堰堤・流路工（ワインパーク戸沢）	流路工	流路工の玉石の剥がれ	玉石をモルタルで固定		新庄河川事務所
赤川	鶴岡市	戸沢川砂防堰堤・流路工（ワインパーク戸沢）	小屋	小屋の屋根に蜂の巣	撤去済み		新庄河川事務所
最上川	酒田市	漕艇用昇降階段等	左岸高水敷 ボート練習場	高水敷通路の目地が外れていた	外れていた目地の撤去		酒田河川国道事務所
最上川	酒田市	新旧スワンパーク	河川公園	ベンチのボルトに緩みあり	ボルトの締め付け		酒田河川国道事務所
赤川	鶴岡市	赤川河川公園	河川公園	使用していない杭及び以前撤去したスコアボードの基礎あり	杭及び基礎の撤去		酒田河川国道事務所

※最上川ダム統合管理事務所及び月山ダム管理所管内においては、問題のある箇所はありませんでした。

◆点検対象

国が管理している河川やダムの中で、日常、人が多く集まるような水辺を中心に点検を実施しました。

◆実施期間

平成２７年６月２３日（火）～平成２７年７月１４日(火)

◆点検者

関係行政機関、施設の管理者及び主な利用団体等、山形県河川等安全利用連絡会（警察、消防、漁協等の関係機関）及び河川管理者が合同で点検しました。

■点検状況

水辺の楽校にて、地域の方々と合同で点検



■点検で問題のあった箇所の措置状況(例)

最上川河川緑地公園　　（措置前）木橋の損傷



（措置後）木橋の補修

