記者発表資料

平成２８年　４月２６日
青森河川国道事務所
高瀬川河川事務所
浅瀬石川ダム管理所

水辺施設の安全利用点検を実施しました。

青森河川国道事務所・高瀬川河川事務所・浅瀬石川ダム管理所では、ゴールデンウィーク中に多くの人が利用すると思われる水辺施設について、安全に利用できるように点検を実施しました。
点検は４２箇所で実施し、その結果、不具合を発見した箇所が５箇所あり、対策を実施しました。

◆点検実施日
○青森河川国道事務所
岩木川・平川
五所川原出張所：平成２８年４月２２日（金）
藤崎出張所　　：平成２８年４月２２日（金）
馬淵川
八戸出張所　　：平成２８年４月２５日（月）

○高瀬川河川事務所
高瀬川（小川原湖）：平成２８年４月１９日（火）

○浅瀬石川ダム管理所
ダム湖周辺施設　　：平成２８年４月１８日（月）

◆点検箇所　　点検は、岩木川、平川、馬淵川、高瀬川及び浅瀬石川ダムの国土交通省管理区間において以下の箇所を重点的に行いました。
①　河川に親しむ利用を目的として河川管理者が施設を設置している区域
②　水辺に親しむ利用者が日常的に見られる区域

◆点検結果及び措置　　全点検箇所数４２箇所。
そのうち、通常利用を行うにあたって不具合を発見した箇所（青森河川国道事務所管内２箇所及び高瀬川河川事務所管内３箇所の計５箇所）について対策を行いました。
今後も引き続き安全確保のため、巡視等により注視して参ります。

◆利用者へのお願い　　河川公園等は身近に自然に親しむ場として利用されていますが、急激な増水等による水難事故が発生した事例もあります。
また、今回問題がなかった箇所についても大雨や増水の後には、危険な状態となることもありますので、十分注意下さるようお願いします。

※発表記者会　：　青森県政記者会、建設関係専門紙、津軽新報社

問　い　合　わ　せ　先

【岩木川・平川・馬淵川に関することについては】
国土交通省　東北地方整備局　青森河川国道事務所
　青森市中央三丁目２０－３８　（ＴＥＬ０１７－７３４－４５９０（直通））
　　副　　所　　長　　平山　孝信
　　河川管理課長　　冨岡　繁則（内線３３１）

【高瀬川に関することについては】
国土交通省　東北地方整備局　高瀬川河川事務所
　八戸市石堂三丁目７－１０　　（ＴＥＬ０１７８－２８－７１３５）
　　副 所 長　　田川　和義
　　工務課長　　細田　文一　（内線３１１）

【浅瀬石川ダムに関することについては】
国土交通省　東北地方整備局　浅瀬石川ダム管理所
　黒石市大字板留字杉の沢２　　（ＴＥＬ０１７２－５４－８７８２）
　　所　　長　　栗田　信博
　　管理係長　　古川　政博　（内線３３２）

点検対象結果一覧表（ゴールデンウィーク前）

○青森河川国道事務所

	点検実施日	対象区域・施設	点検結果	処置状況
五所川原出張所	平成28年4月22日	北斗グラウンド及び公園駐車場 五所川原市錦町地先	問題なし	
		新津軽大橋付近グラウンド 五所川原市田川地先	問題なし	
		三好橋付近グラウンド 五所川原市鶴ヶ岡川袋地先	問題なし	
		運動場 つがる市木造川除地先	問題なし	
		野球場及び多目的運動広場 つがる市柏桑野木田地先	問題なし	
		みずべのわんぱく広場 つがる市柏桑野木田地先	問題なし	
		鶴田町河川敷野球場 鶴田町鶴田地先	問題なし	
		鶴田桜づつみ公園 鶴田町鶴田地先	問題なし	
		鶴田水辺の楽校 鶴田町鶴田地先	問題なし	
		稲垣河川公園 つがる市稲垣町豊川地先	問題なし	
		芦野頭首工左岸側 つがる市稲垣町下繁田地先	問題なし	
		十三の砂山公園 五所川原市十三地内	問題なし	
		十三湖河口 五所川原市十三地内	問題なし	
		芦野頭首工右岸側 中泊町芦野地内	問題なし	
		富野桜づつみ公園付近 中泊町富野地先	問題なし	
		藻川親水公園 五所川原市藻川	問題なし	
藤崎出張所	平成28年4月22日	みずべの学習広場付近 （藤崎町藤崎地先）	遊歩道に倒木あり	河川管理者（国）が4/25に撤去済
		せせらぎ広場付近 （弘前市向外瀬地先）	問題なし	
		水辺プラザ （富士見橋上流）	問題なし	
		高水敷 （弘前市樋の口地内）	問題なし	
		水辺の楽校 （弘前市真土地内）	問題なし	
		水辺プラザ （富士見橋下流）	問題なし	
		ライフコート平川付近 （藤崎町藤崎地先）	問題なし	
		白鳥ふれあい広場付近 （藤崎町藤崎地先）	立入禁止ロープ未設置	河川管理者（国）が4/25に設置済
		城北桜づつみ公園 （弘前市栄町～向外瀬地内）	問題なし	
		簡易運動場 （弘前市笹中地内）	問題なし	
		簡易運動場 （弘前市悪戸地内）	問題なし	
		運動場及び児童公園 （弘前市藤代地内）	問題なし	
		岩木川河川公園及び板柳桜づつみ公園 （板柳町板柳地先）	問題なし	

	点検実施日	対象区域・施設	点検結果	処置状況
八戸出張所	平成28年4月25日	水辺の楽校 （八戸市長苗代地先）	問題なし	
		馬淵川緑地公園 （八戸市長苗代地先）	問題なし	
		馬淵川緑地公園 （八戸市売市地先）	問題なし	
		馬淵川公園 （八戸市沼館地先）	問題なし	
		水辺の楽校 （八戸市売市地先）	問題なし	

○高瀬川河川事務所

	点検実施日	対象区域・施設	点検結果	処置状況
高瀬川河川事務所	平成28年4月19日	三沢湖水浴場 （三沢市）	問題なし	
		仏沼水辺広場 （三沢市）	倒木あり	河川管理者（国）が4/22に撤去済み
		高瀬川河口 （三沢市）	問題なし	
		ワカサギ公園 （東北町）	階段通路部土砂散乱	河川管理者（国）が4/22に土砂撤去及び段差補修済み
		小川原湖公園 （東北町）	ベンチ天板のがたつき 看板の枠の損傷	公園管理者（東北町）が4/22に補修済み

○浅瀬石川ダム管理所

	点検実施日	対象区域・施設	点検結果	処置状況
浅瀬石川ダム	平成28年4月18日	ふれあい広場（虹の湖公園） （黒石市二庄内地内）	問題なし	
		水辺の広場 （平川市小国地内）	問題なし	
		ダムサイト公園 （黒石市板留地内）	問題なし	

点検実施により不具合を発見した箇所

事務所名 管理所名	青森河川国道事務所

点検箇所名	みずべの学習広場付近
位置等	岩木川右岸４７．２ｋ付近　藤崎町藤崎地先

点検結果（不具合等状況）

（点検実施状況）



4月22日（金）
河川管理者（青森河川国道事務所）が点検を実施

遊歩道に倒木を確認

応急処置・補修等後



4月25日（月）
河川管理者（青森河川国道事務所）が倒木の除去を措置済

点検実施により不具合を発見した箇所

事務所名 管理所名	青森河川国道事務所

点検箇所名	白鳥ふれあい広場
位置等	平川右岸２．８ｋ付近　藤崎町藤崎地先

点検結果（不具合等状況）

（点検実施状況）



4月22日（金）
河川管理者（青森河川国道事務所）と施設管理者（藤崎町）で合同点検を実施（河岸付近は藤崎町の占用区域外）

河岸との間に段差がある。（写真前方には立入禁止ロープが設置されている。）

応急処置・補修等後



4月25日（月）
河川管理者（国）が立入禁止ロープの延長を措置済

点検実施により不具合を発見した箇所

事務所名 管理所名	高瀬川河川事務所

点検箇所名	ワカサギ公園（東北湖水浴場）
位置等	高瀬川左岸No.54～54-1

点検結果（不具合等状況）





4月19日（火）
河川管理者（高瀬川河川事務所）と施設管理者（東北町）で合同点検を実施

階段通路部の土砂堆積を確認

応急処置・補修等後



4月22日（金）
河川管理者（国）が上記の不具合箇所について補修済
（階段は河川管理施設）

点検実施により不具合を発見した箇所

事務所名 管理所名	高瀬川河川事務所

点検箇所名	小川原湖公園（上北湖水浴場）
位置等	高瀬川右岸No.66～66-2

点検結果（不具合等状況）





4月19日（火）
河川管理者（高瀬川河川事務所）と施設管理者（東北町及び沼崎土地改良区）で合同点検を実施

ベンチ天板のがたつき及び看板の枠の損傷を確認

応急処置・補修等後





4月22日（金）
施設管理者（東北町）が上記の不具合箇所について補修済

点検実施により不具合を発見した箇所

事務所名 管理所名	高瀬川河川事務所

点検箇所名	仏沼水辺広場
位置等	高瀬川右岸No.39～43

点検結果（不具合等状況）



4月19日（火）
河川管理者（高瀬川河川事務所）
が点検を実施

倒木を確認





応急処置・補修等後



4月22日（金）
河川管理者（高瀬川河川事務所）
が倒木を撤去済