記者発表

平成２８年４月２７日
東北地方整備局
山形県内５事務所

地域の方々と一緒に安全利用点検を実施しました
～ ゴールデンウィーク前に75施設の点検、31箇所を改善 ～

最上川及び赤川流域を管理する国土交通省（県内５事務所）では、河川やダムがレクリエーション活動の場として多くの人々に利用されていることをふまえ、ゴールデンウィーク前に、地域の方々と一緒に７５施設を点検しました。

点検の結果、ベンチの損傷を含め問題のあった３１箇所については、応急的措置を行うなど必要な対策をとっています。

河川の利用にあたっては、安全に十分配慮されるようお願いします。

○実施期間
平成２８年４月１４日（木）～平成２８年４月２１日(木)

○点検者
各市町村役場、警察署、消防署、施設の管理者及び主な利用団体等、山形県河川等安全利用連絡会及び河川管理者（県内５事務所）が合同で点検しました。

＜利用にあたっての留意事項＞
河川等は、本来降雨による増水など、自然現象による危険性を持ちあわせています。
利用の際は、利用者自らの責任により回避に努めていただく必要があります。

国土交通省

〈発表記者会：山形県政記者クラブ〉

問い合わせ先

国　土　交　通　省

〔最上川上流〕（米沢市～村山市）	山形河川国道事務所 河川管理課長	０２３－６８８－８９４２ 鈴木（すずき）　浩（ひろし）（内線３３１）
〔最上川中流〕（大石田町～戸沢村）	新庄河川事務所 管理課長	０２３３－２２－０２５１ 小田島（おだしま）　栄治（えいじ）（内線３３１）
〔最上川下流・赤川〕（戸沢村～酒田市）	酒田河川国道事務所 河川管理課長	０２３４－２７－３４９７ 荒木（あらき）　秀重（ひでしげ）（内線３３１）
〔寒河江ダム･白川ダム･長井ダム〕	最上川ダム統合管理事務所 管理課長	０２３７－７５－２３１１ 大河原（おおかわら）　正吉（まさよし）（内線３３１）
〔月山ダム〕	月山ダム管理所 管理係長	０２３５－５４－６７１１ 石井（いしい）　智一（ともかず）（内線３３２）

【全７５施設の点検のうち、問題があった３１箇所の対応】

河川名 ダム名 砂防名	市町村名	点検箇所名	問題のあった施設等	点検結果	応急的措置実施内容	今後の対応	担当事務所
				破損・損傷等不具合状況	措置内容	対応方針	
最上川	高畠町	糠野目水辺の楽校	高水敷	車止めの破損	撤去、処分		山形河川国道事務所
最上川	高畠町	糠野目水辺の楽校	高水敷	枯れた樹木の撤去	撤去、処分		山形河川国道事務所
最上川	米沢市	窪田水辺の楽校	高水敷	生垣支柱の破損	補修済み		山形河川国道事務所
最上川	米沢市	窪田水辺の楽校	高水敷	遊歩道、階段わきにトゲのある樹木の繁殖	伐採、撤去、処分、清掃		山形河川国道事務所
最上川	白鷹町	白鷹フットパス	フットパス	危険箇所への注意看板未設置	占用者が立入禁止柵設置		山形河川国道事務所
最上川	白鷹町	白鷹フットパス	フットパス	木製階段取付部分の損傷	占用者が穴埋め補修		山形河川国道事務所
最上川	長井市	最上川緑地公園	公園	煉瓦の一部破損	占用者が煉瓦で補修		山形河川国道事務所
最上川	長井市	成田運動場	運動場	利用箇所に杭あり	占用者がｶﾗｰｺｰﾝ設置		山形河川国道事務所
最上川	長井市	長井フットパス	高水敷	木橋の段差	占用者が段差解消		山形河川国道事務所
最上川	寒河江市	寒河江市水辺プラザ	高水敷	雑草、支障木の繁茂	除草、支障木撤去		山形河川国道事務所
最上川	村山市	村山フットパス	高水敷	敷板に落ち葉	敷板清掃		山形河川国道事務所
最上川	村山市	村山フットパス	高水敷	倒木	倒木処理		山形河川国道事務所
最上川	山形市	多目的広場	高水敷	トラロープ柵の破損	トラロープ設置テープ明示		山形河川国道事務所
最上川	大江町	大江町フットパス	高水敷	堆積土砂	土砂撤去		山形河川国道事務所
最上川	朝日町	朝日フットパス	高水敷	倒木	倒木処理		山形河川国道事務所
最上川	河北町	最上川グリーンパーク	高水敷	土砂堆積	土砂撤去		山形河川国道事務所
最上川	大石田町	大石田船着場	船着場に近接する排水樋管	立ち入り防止柵の破損	立ち入り防止柵を再設置		新庄河川事務所
真室川	真室川町	水辺の楽校	階段護岸	木枠からのボルト露出	ボルト締め直し		新庄河川事務所
最上川	酒田市	松山河川運動公園	高水敷	ベンチのぐらつき	ぐらつき修正		酒田河川国道事務所
最上川	酒田市	フィッシュギャラリー	右岸	コンクリートベンチにクラック	クラック箇所撤去		酒田河川国道事務所
最上川	庄内町	水辺の楽校	高水敷	踏み板の腐食	踏み板の撤去（撤去しても支障なし）		酒田河川国道事務所
赤川	鶴岡市	赤川河川緑地	高水敷	遊具支柱バネの損傷	遊具の撤去		酒田河川国道事務所
赤川	鶴岡市	赤川河川公園	高水敷	看板支柱の腐食	注意喚起張り紙	撤去予定（４月中）	酒田河川国道事務所
赤川	鶴岡市	櫛引総合運動公園	高水敷	ベンチの損傷	注意喚起張り紙	修繕予定（４月中）	酒田河川国道事務所
寒河江ダム	西川町	砂子地区展望広場	展望広場	防護柵に隙間があり	ロープによる隙間の解消	チェーン等による隙間の解消を検討	最上川統合管理事務所
寒河江ダム	西川町	砂子地区展望広場	噴水公園	管理用通路階段部入口の開放（関係者以外立入禁止箇所）	バリケード設置により立入規制	防護柵（扉）を設置	最上川統合管理事務所
寒河江ダム	西川町	ダム堤体・管理庁舎周辺	管理庁舎周辺	階段段差	小砂利補充により段差解消		最上川統合管理事務所
白川ダム	飯豊町	湖岸公園	ダム湖左岸	防護柵に隙間があり	ロープによる隙間の解消	チェーン等による隙間の解消を検討	最上川統合管理事務所
長井ダム	長井市	野川まなび館		テーブルの一部が腐食して崩れている	撤去		最上川統合管理事務所
月山ダム	鶴岡市	くわだいさくら公園	左岸ダム下流	トイレ前通路に段差	モルタルによる段差擦り付け		月山ダム管理所
月山ダム	鶴岡市	くわだいさくら公園	左岸ダム下流	トイレ建屋の屋根金具が取れかかっている	屋根金具の除去		月山ダム管理所

■点検状況

水辺の楽校にて、地域の方々と合同で点検



南陽警察署、高畠町、南陽市、川西町
置賜広域行政事務組合消防本部、県南漁業共同組合、
山形県置賜総合支庁との合同点検

写真は、点検開始時の様子

■点検で問題のあった箇所の措置状況(例)

糠野目水辺の楽校



(措置前)車止めの損傷



(措置後)車止めの撤去