記者発表資料

平成２８年 ７月 ４日
秋田河川国道事務所
湯沢河川国道事務所
能代河川国道事務所
玉川ダム管理所

河川公園など水辺施設の一斉点検を夏休み前に実施します

秋田県内の一級河川（雄物川・子吉川・米代川）・ダムを管理している国土交通省の各事務所・管理所では、ボートや水遊びなどで多くの方々が河川の利用を本格化する夏休みを前に、７月５日から７月１１日の期間に施設管理者等と合同で点検を実施します。

施設に対して目視または指触により点検を行い、危険箇所が判明した場合には、応急措置を講じるとともに看板を設置するなど周知に努め、地域の方々が安全に安心して施設を利用いただけるよう対策を行います。

◆点検実施日

【河　川】

■（雄物川下流）秋田市「三角沼公園」・茨島船着場など７箇所
秋田河川国道事務所　茨島出張所管内　７月１１日（月）

■（子吉川）由利本荘市「せせらぎパーク」など５箇所
秋田河川国道事務所 子吉川出張所管内　７月６日（水）

■（雄物川上流）大仙市「中川原公園」など２箇所
湯沢河川国道事務所 大曲出張所管内　７月６日（水）

■（雄物川上流）湯沢市「松ノ木河川公園」など３箇所
湯沢河川国道事務所 十文字出張所管内　７月５日（火）及び６日（水）

■（米代川）能代市「河口右岸船着場」など３箇所
能代河川国道事務所 二ツ井出張所管内　７月８日（金）

■（米代川）大館市「外川原河川公園」など３箇所
能代河川国道事務所 鷹巣出張所管内　７月１１日（月）

【ダ　ム】

■玉川ダム「ダムサイト下流公園」など５箇所
玉川ダム管理所　７月８日（金）

■森吉山ダム「広報館」など３箇所
能代河川国道事務所　森吉山ダム管理支所　７月５日（火）

【砂　防】

■仙北市「小先達川第一砂防堰堤」など２箇所
湯沢河川国道事務所　秋田駒ヶ岳山系砂防出張所管内 ７月５日（火）

◆点検行程

別紙のとおり（場所及び予定時間）

◆点検内容

陥没等損傷部への落ち込み、施設の破損等による転倒、手摺等の破損状況、危険性の注意喚起などについて、目視又は指触などにより行います。

◆点検者

河川管理者及び施設管理者（市町村等）

◆点検後の措置

今回の点検において危険箇所が判明した場合には、応急措置を講じるとともに、危険看板を設置して危険の周知に努め、場合によっては立ち入り規制を講じます。

点検結果については、点検終了後に公表します。

※発表先：秋田県政記者会

問い合わせ先

国土交通省東北地方整備局

秋田河川国道事務所　０１８－８６４－２２９０

副所長　泉谷（いずみや）　敏広（としひろ）　（内線２０４）

河川管理課長　佐藤（さとう）　浩志（こうし）　（内線３３１）

湯沢河川国道事務所　０１８３－７３－５３４０

副所長　佐藤（さとう）　徳男（のりお）　（内線２０４）

【河川】河川管理課長　長谷川（はせがわ）　優人（まさと）　（内線３３１）

【砂防】調査第一課長　木村（きむら）　博英（ひろひで）　（内線３５１）

能代河川国道事務所　０１８５－７０－１２４６

副所長　中島（なかじま）　勇一郎（ゆういちろう）　（内線２０４）

【河川】河川管理課長　吉田（よしだ）　久（ひさし）　（内線３３１）

【ダム】技術情報管理官　三浦（みうら）　俊明（としあき）　（内線３０４）

玉川ダム管理所　０１８７－４９－２１７０

所　長　高橋（たかはし）　淳（じゅん）　（内線２０１）

管理係長　奈良（なら）　匠（たくみ）　（内線３３２）

参　考

過去の点検後の主な応急処置状況

処　置　前	処　置　後
	
公園内の桟橋橋脚が劣化しており、補強を要すると判断しました。（雄物川河川公園）	応急的に補強のための鋼製支柱を増設しました。
	
斜路コンクリートが地山から浮いており、安定を欠いている箇所が見受けられました。（玉川ダム：岩の目公園）	斜路コンクリートの地山から浮いている箇所に、土嚢を設置し応急処置を行いその後、コンクリートモルタル等で間詰めを行いました。
	
水際に土砂が堆積し、ぬかるみに足を取られるおそれがありました。（雄物川下流：妙法船着場）	堆積した土砂の撤去まで、注意喚起の立て看板を設置しました。

雄物川下流　安全利用点検箇所

点検日：平成28年7月11日



子吉川(子吉川出張所管内)
河川における安全利用点検箇所位置図

点検実施日：平成28年7月6日（水）



雄物川上流
（大曲出張所管内）

点検実施日：平成２８年７月６日（水）

- 水辺の楽校　　９：３０～
  （松倉橋右岸河川敷　集合）
- 点検者:大曲出張所
  大仙市 都市管理課

- 中川原公園　１０：１５頃～
  （岳見橋右岸河川敷　集合）
- 点検者：大曲出張所
  大仙市　都市管理課
  大仙市　神岡支所



雄物川上流
（十文字出張所管内）

番号	実　施　日	時　　間	箇　　所	合同点検者
①	7月5日（火）	９：００～	松ノ木河川公園 （湯沢市）	湯沢市教育委員会 生涯学習課
②		１０：３０～	雄物川河川公園 （横手市雄物川町）	横手市雄物川地域課 産業建設係
③	7月6日（水）	９：００～	古内運動場 （横手市十文字町）	横手市十文字地域課 産業建設係



点 検 箇 所 位 置 図【米代川】

点検実施日：平成２８年７月８日（金）・１１日（月）





■ 【玉川ダム】河川等（水際を含む陸上部）における安全利用点検実施箇所位置図



森吉山ダム管理支所　ＧＷ前安全利用点検実施箇所

点検実施日：平成２８年　７月　５日（火）




点検箇所
施設名：小先達川第一砂防堰堤
点検予定日：7月5日（火）10:30～
点検者：秋田駒ヶ岳山系砂防出張所職員、
仙北市建設課（合同）
点検箇所
施設名：生保内川遊砂地大暗渠堰堤
点検予定日：7月5日（火）9:30～
点検者：秋田駒ヶ岳山系砂防出張所職員、
仙北市建設課（合同）
仙北市
田沢湖
田沢湖
小先達川第一砂防えん堤
大和田沢砂防えん堤
桧木内川第1砂防えん
生保内川遊砂地大暗渠えん堤
仙北市田沢湖庁舎
たざわ駅
西山生保内線
田沢湖西木線
194
38
46
防えん堤
田沢湖川