記者発表資料

平 成 29 年 7 月 13 日
岩 手 河 川 国 道 事 務 所
北上川ダム統合管理事務所

夏休み前に水辺施設の点検を実施しました

～ 点検結果の公表 ～

岩手県内の各事務所では、夏休みに一般利用者の増加が見込まれる河川、砂防、ダム施設、５５箇所の点検を関係機関と合同で実施しました。
その結果、４箇所で施設の損傷等が確認されましたが、７月２１日までに補修等を実施いたします。
水辺等での屋外活動が活発になる時期ですが、安全には十分留意された上、利用下さるようお願いいたします。

■ **点検実施日**
７月４日（火）～７月１２日（水）

■ **点検者**
自治体、地元団体、河川管理者等

■ **点検結果**
詳細については、別紙をご参照下さい。

	点検箇所総数	補修や応急処置が必要な箇所数	注意喚起及び使用禁止をした箇所数	そもそも危険な箇所数	問題なし箇所数
河 川	２１	3	0	0	１８
砂 防	3	0	0	0	3
ダ ム	３１	1	0	0	３０
合 計	５５	4	0	0	５１

〈発表記者会〉岩手県政記者クラブ、奥州市政クラブ、一関市政記者クラブ

問　　合　　せ　　先

【河川・砂防】国土交通省　岩手河川国道事務所
【河川】 河川管理課長　　鈴木（スズキ）　松男（マツオ）（直通：019-624-3281）
【砂防】 建設監督官　　花田（ハナダ）　一二（カツジ）（直通：019-624-3166）
【ダム】国土交通省　北上川ダム統合管理事務所（電話：019-643-7971）
【ダム】 管理第一課長　　三浦（ミウラ）　高史（タカシ）（内線：331）

岩手河川国道事務所　安全利用点検結果一覧(河川・砂防)

No.	出張所名等	河川名	点検箇所	点検結果	点検日
1	盛岡出張所	中津川	河川公園【富士見橋付近】	異常なし	7月11日
2		中津川	河川公園【中の橋付近】	遊歩道脇の段差、樹木の枯れ枝 【7月21日予定】	
3		北上川	盛岡地区水辺プラザ【三川合流地点】	異常なし	
4		北上川	河川公園【南大橋付近】	異常なし	
5	水沢出張所	北上川	水沢水辺プラザ【藤橋付近】	階段の石張り剥がれ 【対応　7月7日】モルタルで補修	7月6日
6		北上川	河川公園【藤橋下流】	異常なし	
7		広瀬川	江刺北上川水辺の楽校【桜木橋上流】	異常なし	
8		北上川	河川公園【大曲橋上流】	異常なし	
9		猿ヶ石川	町井水辺プラザ【東和大橋左岸付近】	異常なし	7月7日
10		猿ヶ石川	南成島水辺プラザ【毘沙門橋左岸付近】	異常なし	
11		北上川	花巻水辺プラザ【イギリス海岸付近】	異常なし	
12		北上川	河川公園【朝日橋右岸付近】	異常なし	
13		北上川	船着場【花巻南大橋右岸付近】	異常なし	
14		北上川	北上水辺プラザ【展勝地付近】	異常なし	
15		北上川	低水護岸【珊瑚橋下流右岸】	手摺下部の固定用ネジの外れ 【対応　7月7日】ネジで固定	
16	一関出張所	磐井川	一関地区水辺プラザ	異常なし	7月11日
17		磐井川	磐井川緑地河川公園	異常なし	
18		北上川	川崎水辺プラザ	異常なし	7月12日
19		北上川	川崎防災ステーション船着場	異常なし	
20		北上川	一関遊水地展望台	異常なし	
21		北上川	平泉地区水辺プラザ	異常なし	
22	砂防	葛根田川	葛根田川第1砂防堰堤	異常なし	7月4日
23		松川	西根床固工群	異常なし	
24		松川	松川第1砂防堰堤	異常なし	

点検及び対応状況写真【１／２】

岩手河川国道事務所（河川・砂防）

■水沢水辺プラザ（藤橋付近）
　階段の石張りが一部剥がれ
　　→ モルタルによる補修を実施

【補修前】



【補修後】



【補修前】



【補修後】



■低水護岸（珊瑚橋下流右岸）
　手摺下部の固定用ネジの外れ
　　→ ネジで固定

【補修前】



【補修後】



点検及び対応状況写真【２／２】

岩手河川国道事務所（河川・砂防）

■河川公園（中の橋付近）
遊歩道脇の段差
→ 敷均しにより段差解消【7月21日予定】

【補修前】



【補修前】



■河川公園（中の橋付近）
遊歩道への枝の張りだし（枯れ枝有り）
→ 枯れ枝の撤去【7月21日予定】

【補修前】



【補修前】



北上川ダム統合管理事務所　安全利用点検結果一覧(ダム)

No.	ダム名	点検箇所	点検結果	点検日
1	四十四田ダム	柳平水辺公園【岩姫橋上流左岸】	・異常なし	7月11日
2		松園水辺公園(遊歩道含む)【貯水池左岸】	・異常なし	
3		ダムサイト地区【四十四田ダム左岸】	・異常なし	
4	御所ダム	御所ダム管理所構内	・異常なし	7月12日
5		塩ヶ森水辺園地	・異常なし	
6		ファミリーランド	・異常なし	
7		矢櫃地区水辺園地	・異常なし	
8		つなぎ多目的運動場	・異常なし	
9		県営漕艇場(除園地)	・異常なし	
10		南園地	・異常なし	
11	田瀬ダム	柏木平地区【河川公園】	・異常なし	7月7日 7月11日
12		向田瀬地区【ヨットハーバー】	・木製の藤棚の劣化 (7月20日までに仮設支保工設置。)	
13		白土地区【旧あやめ園】	・異常なし	
14		白土地区【親水公園】	・異常なし	
15		横峰地区【釣り公園】	・異常なし	
16		横峰地区【オートキャンプ場】	・異常なし	
17		横峰地区【ふれあいランド】	・異常なし	
18		ダムサイト地区【展望広場】	・異常なし	
19	湯田ダム	錦秋湖大石公園	・異常なし	7月6日
20		廻戸釣り公園	・異常なし	
21		錦秋湖川尻総合公園	・異常なし	
22		錦秋湖湖畔ステージ	・異常なし	
23		川尻公園（川尻小公園）	・異常なし	
24		焼地台公園	・異常なし	
25		湯本湖畔公園	・異常なし	
26	胆沢ダム	胆沢ダム管理支所1階 及び胆沢 ダム堤体天端	・異常なし	7月10日
27		奥州湖眺望台	・異常なし	
28		馬留広場	・異常なし	
29		胆沢川カヌーコース	・異常なし	
30		石渕広場	・異常なし	
31		おろせ広場	・異常なし	

点検及び対応状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（四十四田ダム）】

管理者である、盛岡市都市整備部公演みどり課と合同点検を実施。
改善を要する危険箇所は確認されなかった。

【柳平水辺公園】



【四十四田公園】



点検及び対応状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（御所ダム）】

関係８団体（御所湖の清流を守る会、岩手県、盛岡市、雫石町、御所湖広域公園艇庫、御所湖広域公園管理事務所、ＮＰＯ法人北上川流域連携交流会、雫石町立御所小学校）で合同点検を実施。改善を要する危険箇所は発見されなかった。

【御所ダム構内】



【御所ダム天端】



【塩ヶ森水辺公園】



【ファミリーランド】



【矢櫃地区水辺園地】



【南園地】



点検及び対応状況写真

占用者・公園管理者とで合同点検を実施
（向田瀬地区【ヨットハーバー】での合同点検の様子）

・木製の藤棚が劣化してきており、倒壊する恐れ。

【北上川ダム統合管理事務所（田瀬ダム）】



〇応急対応
張り出し箇所に単管パイプによる支えを設置



点検及び対応状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（湯田ダム）】

西和賀町と合同点検を実施。　改善を要する危険箇所は発見されなかった。

【錦秋湖大石公園】



【廻戸釣り公園】



【錦秋湖川尻総合公園】



【貯砂ダム通路】



【錦秋湖湖畔ステージ】



【川尻小公園】



点検及び対応状況写真

北上川ダム統合管理事務所　胆沢ダム管理支所

今回の点検では、ダム天端、奥州湖眺望台、馬留広場、胆沢川カヌーコース、石淵広場、おろせ広場の点検を実施。
ダム天端を含め点検箇所において、危険箇所等は特になかった。



写真はダム天端（右岸側）での点検実施状況である。
観光客が多く出入りするダム天端では、天端高欄などの設置状況を確認した。