記者発表資料

平成31年4月25日
岩手河川国道事務所
北上川ダム統合管理事務所

GW前に水辺施設の点検を実施しました

～ 点検結果の公表 ～

岩手県内の各事務所では、ゴールデンウィークに一般利用者の増加が見込まれる河川、砂防、ダム施設、５４箇所の点検を関係機関と合同で実施しました。
その結果、８箇所で施設の損傷等が確認されましたが、４月２６日までに補修等を実施いたします。
水辺等での屋外活動が活発になる時期ですが、安全には十分留意されたうえ、利用下さるようお願いいたします。

■ **点検実施日**
４月１５日（月）～４月２３日（火）

■ **点検者**
自治体、地元団体、河川管理者等

■ **点検結果**
詳細については、別紙をご参照下さい。

	点検箇所総数	補修や応急処置が必要な箇所数	注意喚起及び使用禁止をした箇所数	そもそも危険な箇所数	問題なし箇所数
河　川	２０	2	2	0	１６
砂　防	3	0	0	0	3
ダ　ム	３１	2	2	0	２７
合　計	５４	4	4	0	４６

〈発表記者会〉東北専門記者会、岩手県政記者クラブ、花巻記者クラブ、北上記者クラブ、奥州市政クラブ、一関市政記者クラブ

問　　合　　せ　　先

【河川・砂防】国土交通省　岩手河川国道事務所
【河川】 河川管理課長　　宍戸（シシド）　博文（ヒロフミ）　（直通:019-624-3281）
【砂防】 建設監督官　　中嶋（ナカジマ）　稔（ミノル）　（直通:019-624-3166）
【ダム】国土交通省　北上川ダム統合管理事務所（電話：019-643-7971）
【ダム】 管理第一課長　　阿部（アベ）　孝明（タカアキ）　（内線 331）

岩手河川国道事務所　安全利用点検結果一覧(河川・砂防)

No.	出張所名等	河川名	点検箇所	点検結果	点検日
1	盛岡出張所	中津川	河川公園【中津川】 (盛岡市内丸(中ノ橋周辺))	河岸の洗掘による流出 (4/24対応済)	4月23日
2		北上川	夕顔瀬橋～開運橋【木伏公園および周辺】 (盛岡市盛岡駅北通～盛岡駅前通)	散策路の舗装段差 (4/24対応済)	
3		北上川	盛岡地区水辺プラザ【津志田地区・都南大橋付近】 (盛岡市向中野地先)	散策路の舗装段差 (4/24対応済)	
4	水沢出張所	北上川	船着場【花巻南大橋下流右岸】 (花巻市東十二丁目)	異常なし	4月22日
5		北上川	河川公園【朝日橋付近右岸】 (花巻市里川口)	異常なし	
6		北上川	花巻水辺プラザ【イギリス海岸右岸】 (花巻市下小舟渡)	・船着場階段部損壊、北側遊歩道(駐車場)ブロックの崩落(4/24対応済み)	
7		猿ヶ石川	町井水辺プラザ【東和大橋左岸】 (花巻市東和町町井)	異常なし	
8		猿ヶ石川	南成島水辺プラザ【毘沙門橋左岸】 (花巻市東和町南成島)	異常なし	
9		北上川	河川公園【大曲橋上流右岸】 (奥州市前沢白山)	異常なし	4月23日
10		北上川	水沢水辺プラザ【藤橋付近右岸】 (奥州市水沢姉体)	異常なし	
11		北上川	河川公園【藤橋下流左岸】 (奥州市水沢鶴城)	異常なし	
12		広瀬川	江刺北上川水辺の楽校【桜木橋上流左岸】 (奥州市江刺下河原)	異常なし	
13		北上川	北上水辺プラザ【展勝地付近左岸】 (北上市立花)	異常なし	
14		北上川	低水護岸【珊瑚橋下流右岸】 (北上市川岸)	異常なし	
15	一関出張所	磐井川	一関水辺プラザ (一関狐禅寺)	異常なし	4月22日
16		磐井川	磐井川緑地河川公園 (一関市青葉一丁目)	異常なし	
17		北上川	川崎水辺プラザ (一関市川崎町薄衣)	異常なし	
18		北上川	川崎防災ST船着場 (一関市川崎町薄衣)	異常なし	
19		北上川	一関遊水地展望台 (一関市舞川)	異常なし	
20		北上川	平泉地区水辺プラザ (西磐井郡平泉町平泉)	異常なし	
21	砂防	葛根田川	葛根田川第1砂防堰堤【玄武風柳亭付近】 (雫石町長山地内)	異常なし	4月19日
22		松川	西根床固工群【岩手山焼走り国際交流村付近】 (八幡平市平笠地内)	異常なし	
23		松川	松川第1砂防堰堤 (八幡平市松尾寄木地内)	異常なし	

点検及び対応状況写真【１／２】

岩手河川国道事務所（河川・砂防）

■河川公園（盛岡市　中の橋上下流）
河岸の洗掘による流出
→ 土のうによる穴埋め補修を実施（4/24実施）

【対応前】



【対応後】



■ 夕顔瀬橋～開運橋（木伏緑地およびその周辺）
散策路の舗装段差
→ 注意看板設置（4/24実施）

【対応前】



【対応後】



点検及び対応状況写真【２／２】

岩手河川国道事務所（河川・砂防）

■盛岡地区水辺プラザ（都南大橋周辺）
　散策路の舗装段差
　　→ 舗装工事による段差解消（4/24日実施）

【対応前】



【対応後】



【花巻水辺プラザ】
　船着場階段部の損壊　⇒
階段部に人が侵入しないように看板とコーンにて立入禁止措置。

【対応前】



【対応後】



点検結果一覧表

【北上川ダム統合管理事務所(ダム)】

No.	ダム名	点検箇所	点検結果	点検実施日
1	四十四田ダム	柳平水辺公園【岩姫橋上流左岸】	・異常なし	4月15日 4月19日
2		松園水辺公園(遊歩道含む)【貯水池左岸】	・展望台接続部の段差が大きい （4/16 土のう積で段差を軽減した）	
3		ダムサイト地区【四十四田ダム左岸】	・異常なし	
4	御所ダム	御所ダム管理所構内	・異常なし	4月19日
5		塩ヶ森水辺園地	・伐採した木の根で転倒の恐れあり(4/23 木の根を除去)	
6		のりもの広場	・異常なし	
7		町場園地	・異常なし	
8		つなぎ多目的運動場	・異常なし	
9		県営漕艇場(除園地)	・異常なし	
10		南園地	・異常なし	
11	田瀬ダム	柏木平地区【河川公園】	・異常なし	4月22日
12		向田瀬地区【ヨットハーバー】	・異常なし	
13		白土地区【旧あやめ園】	・異常なし	
14		白土地区【親水公園】	・倒木（4/22　バリケード設置） （4/26予定　倒木撤去　）	
15		横峰地区【釣り公園】	・異常なし	
16		横峰地区【オートキャンプ場】	・異常なし	
17		横峰地区【ふれあいランド】	・異常なし	
18		ダムサイト地区【展望広場】	・異常なし	
19	湯田ダム	錦秋湖大石公園	・異常なし	4月15日
20		廻戸釣り公園	・異常なし	
21		錦秋湖川尻総合公園	・異常なし	
22		川尻公園(川尻小公園)	・異常なし	
23		焼地台公園	・異常なし	
24		湯本湖畔公園	・木製階段が腐食、つまずく可能性がある。(4/17　立ち入り禁止措置)	
25		湯田ダム堤体天端周辺	・異常なし	
26	胆沢ダム	胆沢ダム管理支所1階 及び 胆沢ダム堤体天端	・異常なし	4月23日
27		奥州湖眺望台	・異常なし	
28		馬留広場	・異常なし	
29		胆沢川カヌーコース	・異常なし	
30		石淵広場	・異常なし	
31		おろせ広場	・異常なし	

点検及び対応状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（四十四田ダム）】

盛岡市都市整備部公園みどり課と合同点検を実施。
柳平水辺公園、ダムサイト地区では、改善を要する危険箇所は発見されなかった。松園水辺公園では展望台接続部の段差を軽減した。

【柳平水辺公園】　異常なし





【松園水辺公園】　展望台接続部の段差を軽減（４月１６日対策済み）





【ダムサイト地区】　異常なし





点検及び対応状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（御所ダム）】

関係９団体（御所湖の清流を守る会、岩手県、盛岡市、雫石町、御所湖広域公園艇庫、御所湖広域公園管理事務所、ＮＰＯ法人北上川流域連携交流会、雫石町立繋小中学校、雫石町立御所小学校）で合同点検を実施。塩ヶ森水辺園地で改善を要する危険箇所が発見されたが、応急対策により安全が確保できた。

【御所ダム構内】



【のりもの広場】



【塩ヶ森水辺園地】



※木の根を撤去し、対策完了



【つなぎ多目的運動場、県営漕艇場】



【南園地】



占用者・管理者との合同点検状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（田瀬ダム）】

白土地区【遊歩道】
※倒木を確認（左写真）。遊歩道への立入禁止措置を実施し、4月26日までに倒木撤去予定。





柏木平地区【河川公園】



横峰地区【オートキャンプ場】



ダムサイト地区【展望広場】



向田瀬地区【ヨットハーバー】



点検及び対応状況写真
【北上川ダム統合管理事務所（湯田ダム）】

■西和賀町と合同点検を実施

点検状況（錦秋湖大石公園）



点検状況（錦秋湖川尻総合公園）



点検状況（焼地台公園）



点検状況（湯本湖畔公園）



湯本湖畔公園
■階段の破損→補修完了まで侵入禁止の措置



→

4/17 立ち入り禁止措置を実施



点検及び対応状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（胆沢ダム）】

胆沢ダム管理支所と奥州市３部署、維持工事関係者で合同点検を実施。
改善を要する危険箇所は発見されなかった。

【胆沢ダム構内】



【奥州湖眺望台】



【馬留広場】



【奥州いさわカヌー競技場】



【石渕広場】



【おろせ広場】

