記 者 発 表 資 料

平成３１年　４月２５日

国土交通省 東北地方整備局

秋田河川国道事務所
湯沢河川国道事務所
能代河川国道事務所
玉川ダム管理所
成瀬ダム工事事務所

GW前に河川公園等の一斉点検を実施しました!

～ゴールデンウィークは自然がいっぱいの水辺の施設に行こう～

秋田県内の国土交通省の事務所・ダム管理所では、水辺を利用される機会が増えることが予想されるゴールデンウィークを目前に控え、河川公園等の施設管理者等と合同で危険箇所の有無等の安全利用点検を実施しました。
河川公園やダム湖など３１施設で点検を行った結果、１１施設１５箇所で補修等が必要な箇所が確認され、応急処置を含む改善処置を行いました。

◆点検実施日

【河　川】

〇秋田河川国道事務所
茨島出張所管内：平成３１年４月１５日（月）〈雄物川下流〉
子吉川出張所管内：平成３１年４月１１日（木）、４月１５日（月）〈子吉川〉

〇湯沢河川国道事務所
大曲出張所管内：平成３１年４月１８日（木）〈雄物川上流〉
十文字出張所管内：平成３１年４月１９日（金）〈雄物川上流〉

〇能代河川国道事務所
二ツ井出張所管内：平成３１年４月１６日（火）〈米代川〉
鷹巣出張所管内：平成３１年４月１７日（水）〈米代川〉

【ダ　ム】

〇玉川ダム管理所：平成３１年４月１８日（木）〈玉川ダム〉

〇能代河川国道事務所
森吉山ダム管理支所：平成３１年４月１７日（水）〈森吉山ダム〉

〇成瀬ダム工事事務所　：平成３１年４月２５日（木）に点検実施予定
〈成瀬ダム〉

【砂　防】

〇湯沢河川国道事務所
秋田駒ヶ岳山系砂防出張所管内：平成３１年４月１７日（水）

◆点検対象施設

別紙のとおり

◆点検後の措置

今回の点検で、河川や施設を利用するうえで問題が発見されたのは、１１施設１５箇所です。
問題があった箇所については、応急処置を含む改善処置を実施しました。
なお、現在、積雪により点検実施が困難な箇所については、雪解け後速やかに点検を実施する予定ですが、点検実施前の施設へ立ち入る際には、細心の注意をお願いいたします。
（主な処置状況は別紙を参照願います。）

※発表先：秋田県政記者会

問い合わせ先

国土交通省東北地方整備局

秋田河川国道事務所　０１８－８６４－２２９０

副所長　齊藤（さいとう）　正道（まさみち）　（内線２０４）

河川管理課長　三瓶（さんぺい）　幸雄（ゆきお）　（内線３３１）

湯沢河川国道事務所　０１８３－７３－５３４０

副所長　小嶋（こじま）　光博（みつひろ）　（内線２０４）

【河川】河川管理課長　佐藤（さとう）　隆夫（たかお）　（内線３３１）

【砂防】調査第一課長　野口（のぐち）　暁浩（あきひろ）　（内線３５１）

能代河川国道事務所　０１８５－７０－１２４６

副所長　三浦（みうら）　猛（たけし）　（内線２０４）

【河川】河川管理課長　岸野（きしの）　実（みのる）　（内線３３１）

【ダム】技術情報管理官　金子（かねこ）　光義（みつよし）　（内線３０４）

玉川ダム管理所　０１８７－４９－２１７０

所　長　泉谷（いずみや）　敏広（としひろ）　（内線２０１）

管理係長　伊藤（いとう）　圭彦（よしひこ）　（内線３３２）

成瀬ダム工事事務所　０１８２－２３－８４５０

副所長　田川（たがわ）　和義（かずよし）　（内線２０４）

工務課長　佐藤（さとう）　秀樹（ひでき）　（内線３１１）

点検結果一覧表

【河川】秋田河川国道事務所　茨島出張所管内〈雄物川下流〉

点検実施日	対象区域・施設	河川名	点検結果	対応状況	備考
平成31年4月15日	①仁井田運動広場 （秋田市）	雄物川	花壇の木材が腐食 し釘が露出 外	4／18 処置済み	
	②水辺の広場 （秋田市）	雄物川	テーブルの損傷 外	4／18 処置済み	
	③三角沼 （秋田市）	旧雄物川	トラロープのピン クテープ劣化	4／15 処置済み	
	④割山散策路 （秋田市）	雄物川	異常なし	ー	

【河川】秋田河川国道事務所　子吉川出張所管内〈子吉川〉

点検実施日	対象区域・施設	河川名	点検結果	対応状況	備考
平成31年4月15日	①西滝沢水辺プラザ （由利本荘市）	子吉川	異常なし	ー	
	②ゆりさくら公園 （由利本荘市）	子吉川	東屋ベンチの破 損 外	4／17 処置済み	
	③せせらぎパーク （由利本荘市）	子吉川	案内看板の留め 金具の緩み	4／16 処置済み	
	④田頭河川公園 （由利本荘市）	子吉川	異常なし	ー	
平成31年4月11日	友水公園（アクアパル） （由利本荘市）	子吉川	異常なし	ー	

【河川】湯沢河川国道事務所　大曲出張所管内〈雄物川上流〉

点検実施日	対象区域・施設	河川名	点検結果	対応状況	備考
平成31年4月18日	①川港親水公園 （大仙市）	雄物川	異常なし	ー	
	②中川原コミュニティ公園 （大仙市）	雄物川	異常なし	ー	
	③水辺の楽校 （大仙市）	玉川	異常なし	ー	

【河川】湯沢河川国道事務所　十文字出張所管内〈雄物川上流〉

点検実施日	対象区域・施設	河川名	点検結果	対応状況	備考
平成31年4月19日	①古内運動場 （横手市）	皆瀬川	異常なし	ー	
	②松ノ木河川公園 （湯沢市）	雄物川	異常なし	ー	
	③雄物川河川公園 （横手市）	雄物川	異常なし	ー	

【河川】能代河川国道事務所　二ツ井出張所管内〈米代川〉

点検実施日	対象区域・施設	河川名	点検結果	対応状況	備考
平成31年4月16日	①能代市落合地区	米代川	異常なし	ー	
	②能代市中川原地区	米代川	異常なし	ー	
	③能代市二ツ井町荷上場地区	米代川	土砂の堆積	4／17 処置済み	
	④能代市二ツ井町薄井地区	米代川	異常なし	ー	
	⑤能代市二ツ井町小繋地区（道の駅ふたつい 川の駅エリア）	米代川	異常なし	ー	

【河川】能代河川国道事務所　鷹巣出張所管内〈米代川〉

点検実施日	対象区域・施設	河川名	点検結果	対応状況	備考
平成31年4月17日	⑥北秋田市舟見地区	米代川	看板が取れ支柱のみ残置	4／17 処置済み	
	⑦大館市外川原地区	米代川	立入禁止措置のピン、トラロープの損傷	4／23 処置済み	
	⑧大館市根下戸地区	米代川	異常なし	―	
	⑨大館市比内町扇田地区	米代川	異常なし	―	

【ダム】玉川ダム管理所〈玉川ダム〉

点検実施日	対象区域・施設	河川名	点検結果	対応状況	備考
平成31年4月18日	①ダムサイト上流地区 （仙北市）	玉川 （宝仙湖）	積雪によるベンチ損傷	4／19 応急処置済み	速やかにベンチの補修・交換実施
	②ダムサイト下流公園 （仙北市）	玉川 （宝仙湖）	異常なし	―	
※積雪のため、雪解け確認後速やかに点検予定。	岩の目公園 （仙北市）	玉川 （宝仙湖）	※雪解け後に点検実施		
	小和瀬公園 （仙北市）	玉川 （宝仙湖）	※雪解け後に点検実施		
	戸瀬公園 （仙北市）	玉川 （宝仙湖）	※雪解け後に点検実施		

【ダム】能代河川国道事務所　森吉山ダム管理支所〈森吉山ダム〉

点検実施日	対象区域・施設	河川名	点検結果	対応状況	備考
平成31年4月17日	①広報館及びダム堤体右岸 （北秋田市）	小又川 （森吉四季美湖）	車止めの浮き上がり、破損	4／18 応急処置済み	4／26までに車止め再設置
	②森吉山大橋広場 （北秋田市）	小又川 （森吉四季美湖）	異常なし	―	
	③様田公園周辺 （北秋田市）	小又川 （森吉四季美湖）	異常なし	―	

【ダム】成瀬ダム工事事務所〈成瀬ダム〉

点検実施日	対象区域・施設	河川名	点検結果	対応状況	備考
平成31年4月25日 （予定）	成瀬ダム「展望台」 （東成瀬村）	成瀬川	4/25 点検予定		点検結果は事務所HPでお知らせします。

【砂防】湯沢河川国道事務所　秋田駒ヶ岳山系砂防出張所管内

点検実施日	対象区域・施設	河川名	点検結果	対応状況	備考
平成31年4月17日	①生保内川遊砂地大暗渠堰堤 （仙北市）	生保内川	異常なし	―	
	②小先達川第一砂防堰堤 （仙北市）	小先達川	倒木	4／19 処置済み	

注）現在、積雪により点検実施が困難な箇所については、雪解け後速やかに点検を実施する予定です。

別紙

水辺の安全利用点検に係る主な処置状況

処　置　前	処　置　後
	
▲花壇の木材が腐食し、釘が露出していました。 （秋田市：仁井田運動広場）	▲腐食した木材、釘を撤去しました。
	
▲損傷したテーブルの立入禁止テープが取れていました。 （秋田市：水辺の広場）	▲カラーコーン及びテープを張り直し、立入禁止措置を行いました。
	
▲注意喚起のトラロープにつけたピンクテープが劣化していました。 （秋田市：三角沼）	▲トラロープを張り直し、ピンクテープを交換しました。

処　置　前

処　置　後



▲東屋ベンチが破損していました。
（由利本荘市：ゆりさくら公園）



▲破損箇所を切り取り、板材で補修しました。



▲階段護岸に土砂の堆積がありました。
（能代市二ツ井町荷揚場地区）



▲土砂を撤去しました。



▲看板がとれて、支柱だけになっていました。
（北秋田市舟見地区：北秋田市河川公園）



▲支柱を撤去しました。

処　置　前

処　置　後



▲ベンチの損傷（亀裂）が確認されました。
（仙北市：玉川ダム上流地区）



▲サポート柱をベンチ下に設置し、応急措置をしました。
（速やかに補修・交換を実施します。）



▲駐車場車止めの浮き上がり、破損が確認されました。
（北秋田市：森吉山ダム広報館）



▲車両の停止位置にカラーコーンを設置しました。
（4月26日までに新しい車止めを設置します。）



▲倒木がありました。
（仙北市：小先達川第一砂防堰堤（サボー・カルチャーパーク））



▲倒木を撤去しました。