記者発表資料

平成３１年　４月２６日
国　土　交　通　省
新 庄 河 川 事 務 所

地域の方々と一緒に安全利用点検を実施しました

～ゴールデンウィーク前に１６施設の点検、５箇所を改善～

最上川流域を管理する新庄河川事務所では、河川の水辺がスポーツやレクリエーション活動の場として多くの皆様に利用されていることをふまえ、ゴールデンウィーク前に、地域の方々と一緒に１６施設を点検しました。

点検の結果、損傷などの問題のあった５箇所について、応急的措置を行うなど必要な対策をとっています。

河川の利用にあたっては、安全に十分配慮されるようお願いします。

〇実施期間　　**平成３１年４月１０日（水）～４月１７日（水）**

〇点検者　　**各市町村役場、警察署、消防署、施設の管理者、主な利用団体等及び河川管理者が合同で点検しました。**

＜利用にあたっての留意事項＞

河川等は、本来降雨による増水など、自然現象による危険性を持ち合わせています。
利用の際は、利用者自らの責任により回避に努めていただく必要があります。

《発表記者会：新庄新聞放送記者会》

問い合わせ先	
国土交通省	国土交通省　東北地方整備局　新庄河川事務所　TEL 0233-22-0275 技術副所長　川口（かわぐち）　滋（しげる）　（内線２０４） 管理課長　田村（たむら）　公仁（きみひと）　（内線３３１）

【全16施設の点検のうち、問題があった5箇所の対応】

河川名 砂防名	市町村名	点検箇所名	問題のあった施設等	点検結果	応急的措置実施内容	今後の対応
				破損・損傷等不具合状況	措置内容	対応方針
最上川	新庄市	稲沢船着場	船着場	柵の損傷	トラロープ設置	補修予定
最上川	戸沢村	古口排水機場	通路	ガードレールの隙間	トラロープ設置	補修済
最上川	大石田町	大石田船着場	船着場に近接する排水樋管	立入り防止柵の破損	立入り防止柵を再設置	補修済
最上川	大石田町	下河原公園	高水敷	立入り防止柵の破損	立入り防止柵を再設置	補修済
真室川	真室川町	真室川防災ST施設	高水敷	階段側面の鉄平石の一部破損（剥がれ）	破損箇所を補修	補修済

■点検状況

大石田船着場～親水公園にて地域の方々と合同で点検



※山形県村山総合支庁、尾花沢市役所、大石田町役場、尾花沢警察署、
尾花沢市消防署大石田分署との合同点検（写真は、点検中の様子）

■点検で問題のあった箇所の処置状況（例）

○真室川防災ステーション
川表側階段の鉄平石補修を実施



（措置前）

⇒



（措置後）