記者発表資料

平成３１年４月２５日
国土交通省東北地方整備局
仙台河川国道事務所

水辺の施設を“一斉点検”【結果】

～危険な箇所がないか、ゴールデンウィーク前に点検を実施しました～

・河川がレクリエーション活動の場として、多くの方々に利用されていることを踏まえ、家族連れや子供たちが安全・安心に楽しく過ごせるよう、**ゴールデンウィークが始まる前に“一斉点検”**を行いました。

・点検は河川の水辺やその付近に危険な箇所がないか、**水辺にある公園の施設管理者（占用者）等と合同**で行い、**問題が確認された箇所では、改善措置を実施**しました。

※ゴールデンウィーク前の「一斉点検の実施」については、４月１６日に記者発表をおこなっています

〇点検実施日
・平成３１年４月１８日（木）から４月２２日（月）
（別紙「点検実施結果表」参照）

〇点検対象施設
・２８施設
（別紙「点検施設位置図」参照）
※国が直轄管理している阿武隈川水系及び名取川水系のうち、河川の水辺や、その付近において、利用が日常的に見受けられる河川公園等を点検しました。

〇点検後の措置
・点検を実施した２８施設のうち、１施設（３箇所）に安全管理上問題があると判断されため、改善措置を実施し、**４月２２日までに対応が完了**しています。
・利用者の皆様には、安全には十分に留意された上、水辺や施設を利用いただくようお願いいたします。


《発表記者会：宮城県政記者会、東北電力記者会、東北専門記者会》

～問合せ先～
国土交通省東北地方整備局仙台河川国道事務所
住所：仙台市太白区あすと長町四丁目１－６０
電話：０２２－３０４－１８１３（河川管理課直通）
０２２－２４８－４１３１（代表）
副所長（河川）　鴫原（しぎはら）　吉隆（よしたか）（内２０４）
河川管理課長　　菅原（すがわら）　崇之（たかゆき）（内３３１）


仙台河川国道事務所管内（阿武隈川下流・名取川・広瀬川・笊川）点検実施結果表

河川名	点検箇所	点検施設等	点検予定日	点検結果	対応状況	点検者
阿武隈川下流	あぶくま公園運動場（亘理町逢隈）	高水敷	4月19日	異常なし		河川管理者占用者
	右岸サイクリング・散歩道路休憩所（亘理町）	堤防		異常なし		
	桜づつみ公園（亘理町荒浜）	堤防		異常なし		
	亘理町船着場	水面・船着場		異常なし		河川管理者
	左岸サイクリング・散歩道路休憩所（岩沼市）	堤防		異常なし		河川管理者占用者
	桜づつみ堤防施設（岩沼市）	堤防		異常なし		
	岩沼船着場	水面・船着場		異常なし		河川管理者
	阿武隈川運動場柴田グランド（柴田町槻木）	高水敷		異常なし		河川管理者占用者
	柴田船着場	水面・船着場		異常なし		河川管理者
	観光船発着場	水面・船着場		異常なし		河川管理者占用者
	船着場観光船係留場	水面・船着場		異常なし		
	丸森船着場	水面・船着場		異常なし		河川管理者
	丸森町桜づつみ	堤防	4月22日	異常なし		河川管理者占用者
	角田市桜づつみ	堤防		異常なし		
	舘矢間船着場	水面・船着場		異常なし		河川管理者
	角田船着場	水面・船着場		異常なし		
	佐倉船着場	水面・船着場		異常なし		
名取川	熊野堂運動場	高水敷	4月18日	異常なし		河川管理者占用者
	名取川柳生地区運動場	高水敷		異常なし		
	太白大橋橋脚	高水敷		異常なし		河川管理者
	名取橋橋脚	高水敷		異常なし		
	閖上水門～閖上大橋	樋門・低水護岸・高水敷		異常なし		
広瀬川	じゃぶじゃぶ池	低水護岸・高水敷		安全ポール着色の剥離 注意看板突起部の保護なし コンクリート部保護カバー剥離	4/22対応済 不具合状況及び補修後の状況については添付写真を参照して下さい	河川管理者
	広瀬川八本松緑地・広瀬川飯田緑地	低水護岸・高水敷		異常なし		河川管理者占用者
	広瀬川中河原緑地・広瀬川若林緑地及び若林公園	低水護岸・高水敷		異常なし		
笊川	富沢地区～唐松橋	樋門・低水護岸・高水敷・遊歩道	4月22日	異常なし		河川管理者

仙台河川国道事務所管内　水辺施設の一斉点検　「点検箇所位置図（阿武隈川水系）」



仙台河川国道事務所管内　水辺施設の一斉点検　「点検箇所位置図（名取川水系）」



東北地方整備局仙台河川国道事務所

北海道地図株式会社仙台支店

様式－４（ＧＷ前）

点検実施箇所個票

事務所名 管理所名	仙台河川国道事務所

点検箇所名	じゃぶじゃぶ
位置等	広瀬川右岸親水公園

点検結果（不具合等状況）

安全ポール着色の剥離



応急処置・補修等後

安全ポール着色の補修



様式－４（ＧＷ前）

点検実施箇所個票

事務所名 管理所名	仙台河川国道事務所

点検箇所名	じゃぶじゃぶ
位置等	広瀬川右岸親水公園

点検結果（不具合等状況）

注意看板突起部の保護無し



応急処置・補修等後

注意看板突起部の保護テープ貼付



様式－４（ＧＷ前）

点検実施箇所個票

事務所名 管理所名	仙台河川国道事務所

点検箇所名	じゃぶじゃぶ
位置等	広瀬川右岸親水公園

点検結果（不具合等状況）

コンクリート部保護カバー剥離



応急処置・補修等後

コンクリート部保護カバー接着

