記者発表資料

令 和 元 年 7 月 22 日
岩 手 河 川 国 道 事 務 所
北上川ダム統合管理事務所

夏休み前に水辺施設の点検を実施しました

～ 点検結果の公表 ～

岩手県内の各事務所では、夏休みに一般利用者の増加が見込まれる河川、砂防、ダム施設、５３箇所の点検を関係機関と合同で実施しました。
その結果、３箇所で施設の損傷等が確認されましたが、７月２３日までに補修を実施いたします。
水辺等での屋外活動が活発になる時期ですが、安全には十分留意された上、利用下さるようお願いいたします。

■ **点検実施日**
７月８日（月）～７月18日（木）

■ **点検者**
自治体、地元団体、河川管理者等

■ **点検結果**
詳細については、別紙をご参照下さい。

	点検箇所総数	補修や応急処置が必要な箇所数	注意喚起及び使用禁止をした箇所数	そもそも危険な箇所数	問題なし箇所数
河 川	１９	0	0	0	１９
砂 防	3	0	0	0	3
ダ ム	３１	3	0	0	２８
合 計	５３	3	0	0	５０

〈発表記者会〉岩手県政記者クラブ、東北専門記者会、奥州市政クラブ、一関市政記者クラブ

問 合 せ 先
【河川・砂防】国土交通省　岩手河川国道事務所
【河川】 河川管理課長　宍戸（シシド） 博文（ヒロフミ）　（直通:019-624-3281）
【砂防】 建設監督官　中嶋（ナカジマ） 稔（ミノル）　（直通:019-624-3166）
【ダム】国土交通省　北上川ダム統合管理事務所
【ダム】 管理第一課長　阿部（アベ） 孝章（タカアキ）　（直通：019-643-7971）

岩手河川国道事務所　安全利用点検結果一覧(河川・砂防)

No.	出張所名等	河川名	点検箇所	点検結果	点検日
1	盛岡出張所	北上川	紫波地区水辺プラザ【紫波橋付近】	異常なし	7月12日
2		北上川	石鳥谷地区水辺プラザ【大正橋付近】	異常なし	
3	水沢出張所	北上川	水沢水辺プラザ【藤橋付近】	異常なし	7月8日
4		北上川	河川公園【藤橋下流】	異常なし	
5		広瀬川	江刺北上川水辺の楽校【桜木橋上流】	異常なし	
6		北上川	北上水辺プラザ【展勝地付近】	異常なし	
7		北上川	低水護岸【珊瑚橋下流右岸】	異常なし	
8		北上川	河川公園【大曲橋上流】	異常なし	7月9日
9		北上川	船着場【花巻南大橋下流右岸】	異常なし	
10		北上川	河川公園【朝日橋右岸】	異常なし	
11		北上川	花巻水辺プラザ【イギリス海岸】	異常なし	
12		猿ヶ石川	町井水辺プラザ【東和大橋左岸】	異常なし	
13		猿ヶ石川	南成島水辺プラザ【毘沙門橋左岸】	異常なし	
14	一関出張所	磐井川	一関地区水辺プラザ	異常なし	7月18日
15		磐井川	磐井川緑地河川公園	異常なし	
16		北上川	川崎水辺プラザ	異常なし	
17		北上川	川崎防災ステーション船着場	異常なし	
18		北上川	一関遊水地展望台	異常なし	
19		北上川	平泉地区水辺プラザ	異常なし	
20	砂防	葛根田川	葛根田川第1砂防堰堤【玄武風柳亭付近】	異常なし	7月12日
21		松川	西根床固工群【岩手山焼走り国際交流村付近】	異常なし	
22		松川	松川第1砂防堰堤	異常なし	

点検実施状況【１／２】

岩手河川国道事務所（河川・砂防）

■紫波地区水辺プラザ（紫波橋付近）



■石鳥谷地区水辺プラザ（大正橋付近）




点検実施状況【２／２】

岩手河川国道事務所（河川・砂防）

■水沢水辺プラザ（藤橋付近）



■花巻水辺プラザ（イギリス海岸）



点検結果一覧表

【北上川ダム統合管理事務所(ダム)】

No.	ダム名	点検箇所	点検結果	点検実施日
1	四十四田ダム	柳平水辺公園【岩姫橋上流左岸】	・親水護岸に樹木が繁茂している。(7月16日　処置済み)	7月9日
2		松園水辺公園(遊歩道含む)【貯水池左岸】	・異常なし	
3		ダムサイト地区【四十四田ダム左岸】	・異常なし	
4	御所ダム	御所ダム管理所構内	・異常なし	7月11日
5		塩ヶ森水辺園地	・異常なし	
6		のりもの広場	・異常なし	
7		町場園地	・異常なし	
8		つなぎ多目的運動場	・異常なし	
9		県営漕艇場(除園地)	・異常なし	
10		南園地	・異常なし	
11	田瀬ダム	柏木平地区【河川公園】	・異常なし	7月9日
12		向田瀬地区【ヨットハーバー】	・異常なし	
13		白土地区【旧あやめ園】	・旧あやめ園と親水公園を結ぶ遊歩道に倒木あり。 (7月11日倒木撤去済)	
14		白土地区【親水公園】	・異常なし	
15		横峰地区【釣り公園】	・異常なし	
16		横峰地区【オートキャンプ場】	・異常なし	
17		横峰地区【ふれあいランド】	・異常なし	
18		ダムサイト地区【展望広場】	・異常なし	
19	湯田ダム	錦秋湖大石公園	・異常なし	7月11日
20		廻戸釣り公園	・異常なし	
21		錦秋湖川尻総合公園	・異常なし	
22		川尻公園(川尻小公園)	・異常なし	
23		焼地台公園	・異常なし	
24		湯本湖畔公園	・階段の破損箇所について、補修完了まで侵入禁止の措置。 (補修予定:7月23日まで)	
25		湯田ダム堤体天端周辺	・異常なし	
26	胆沢ダム	胆沢ダム管理支所1階 及び 胆沢ダム堤体天端	・異常なし	7月10日
27		奥州湖眺望台	・異常なし	
28		馬留広場	・異常なし	
29		胆沢川カヌーコース	・異常なし	
30		石淵広場	・異常なし	
31		おろせ広場	・異常なし	

点検及び対応状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（四十四田ダム）】

盛岡市都市整備部公園みどり課と合同点検を実施。
柳平水辺公園では、親水護岸に繁茂する樹木を伐採した。
松園水辺公園、ダムサイト地区では、改善を要する危険箇所は発見されなかった。

【柳平水辺公園】　親水護岸に樹木が繁茂し、足もとが見えにくい。（7/16処置済み）

処置前



処置後



【松園水辺公園】　異常なし



【ダムサイト地区】　異常なし



点検及び対応状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（御所ダム）】

関係８団体（岩手県、盛岡市、雫石町、御所湖広域公園艇庫、御所湖広域公園管理事務所、ＮＰＯ法人北上川流域連携交流会、雫石町立繋小中学校、雫石町立御所小学校）で合同点検を実施。改善を要する危険箇所は発見されなかった。

【御所ダム構内】



【塩ヶ森水辺園地】



【ファミリーラン



【矢櫃地区水辺園



【つなぎ多目的運動場】



【県営漕艇場】



点検及び対応状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（田瀬ダム）】

花巻市東和総合支地域振興課と合同点検を実施。
白土地区遊歩道では、倒木が確認された。

【白土地区　遊歩道】
※倒木を確認（左写真）。7月11日倒木撤去完了（右写真）。





【白土地区　親水公園】



【白土地区　旧あやめ園】



【横峰地区　オートキャンプ場】



【柏木平地区　河川公園】



点検及び対応状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（湯田ダム）】

西和賀町と合同点検を実施。
湯本湖畔公園では階段の破損を確認。補修完了まで侵入禁止の措置とした。

【錦秋湖大石公園】



【錦秋湖川尻総合公園】



【焼地台公園】



【湯本湖畔公園】



【湯本湖畔公園】
＜階段の破損箇所＞



＜侵入禁止の措置＞



点検及び対応状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（胆沢ダム）】

胆沢ダム管理支所と奥州市３部署、維持工事関係者で合同点検を実施。
改善を要する危険箇所は発見されなかった。

【胆沢ダム構内】



【奥州湖眺望台】



【馬留広場】



【奥州いさわカヌー競技場】



【石渕広場】



【おろせ広場】

