記者発表資料

令和２年 ７月 １３日
釜 房 ダ ム 管 理 所

安全・安心に利用できるように
夏休み前に施設等の点検を実施しました。
～ダム周辺施設の安全利用点検を実施～

東北地方整備局の宮城県内ダム管理所では、ダム等がレクリエーションや観光・見学の場として多くの人々に利用されていることを踏まえ、見学者が増える夏休みを前に、ダム周辺の安全利用点検を実施しました。
今回の点検では、釜房ダム管内で問題のある箇所は確認されておりません。
皆様に安全にご利用頂けるよう、引き続き監視を続けてまいります。

１．実施経緯

近年､ダムやダム湖周辺は観光やレクリエーションの場として多くの人々に利用され、夏休みにも多くの人々が訪れています。

ダム等においては、従来から定期的に施設点検等を実施してきたところですが、ダムを含めた周辺の施設について、一般の利用者の増加を踏まえ、施設を安全に利用してもらうことを目的とした安全利用点検を以下のとおり実施しましたので、その結果についてお知らせします。

なお、これらの点検は、毎年、多くの利用者が見込まれるゴールデンウィーク前および夏休み前に行っています。

２．点検実施日：釜房ダムでは７月９日（木）に実施しました。

３．点 検 箇 所：別紙参照

４．点　検　者：ダム管理所、川崎町役場、東北大学漕艇部と合同点検を実施しました。

５．点 検 方 法：目視点検等により実施しました。

６．点 検 結 果：

点検の結果、安全面で問題のある箇所は確認されませんでした。

なお、遊歩道の一部が苔により滑りやすくなっているため、歩行者への注意看板を設置しました。

《発表記者会：宮城県政記者会・東北電力記者会・東北専門記者会》

問い合わせ先
釜房ダム（釜房湖含む）
釜房ダム管理所
柴田郡川崎町大字小野字大平山１０－６(TEL：0224-84-2171)
管理所長　　狩野　武志（内線２０１）

釜房ダム管内（名取川水系）点検箇所位置図



点検実施箇所個票

事務所名 管理所名	釜房ダム管理所

点検箇所名	堤体付近遊歩道・堤体付近・堤体右岸駐車場
位置等	

点検結果（実施状況）

川崎町職員、東北大学漕艇部員と、ダム管理所付近の点検を実施。

■堤体付近の点検



■降雨が続いたことにより、遊歩道に苔が発生していた。苔のため遊歩道は滑りやすい状況となっている。



応急処置・補修等後

■歩行者の注意喚起のため看板を設置した。



