記者発表資料

令和５年４月２８日
国　土　交　通　省
山形河川国道事務所

水辺施設の安全利用点検を実施しました

河川の高水敷や階段護岸等の水辺施設は、スポーツやレクリエーションの場として、多くの皆さんに利用されています。

水辺施設の利用者が多くなると予想されるゴールデンウィーク前に、関係者（機関）の皆さんと合同で安全点検を実施しました。点検の結果、不具合が認められた箇所については、改善措置を行いましたので、安全には十分留意して、ご利用くださるようお願いします。

また、ご利用の際には、新型コロナウイルス感染拡大の防止にご配慮下さい。

１．点検実施日

令和５年４月１３日、４月１４日、４月１７日、４月１９日、４月２０日の５日間

２．点検者

市役所、町役場、警察署、消防署、山形県河川等安全利用連絡会及び河川管理者などが合同で点検しました。

３．点検箇所および点検結果

山形河川国道事務所管理区間の１６箇所の点検を実施しました。

点検の結果、安全管理上問題があった施設については、応急処置を含む改善措置を行いました（詳細は別紙のとおり）。

《発表記者会：山形県政記者クラブ、米沢記者倶楽部》

問い合わせ先	
国土交通省	国土交通省　山形河川国道事務所　TEL　０２３－６８８－８９４２ 河川管理課長　　西崎（にしざき）　正一（しょういち）（内線 331）

別紙 1　安全利用点検対象箇所一覧

〔山形河川国道事務所管内〕

実施日	場　　所	住所（地区）	結果（対応状況）	担当出張所
4月13日(木)	①最上川こいで河川公園	長井市小出地区	進入禁止措置不明瞭 （ 進入禁止措置明確化：単管バリケード設置）	長井出張所
	②フットパス長井（小出地区）	長井市小出地区	フットパス木道流出 （進入禁止トラロープ設置）	
	③フットパス長井（歌丸地区）	長井市歌丸～河井地区	異常なし	
	④フットパス長井（河井地区）	長井市河井地区	異常なし	
4月14日(金)	⑤フットパス朝日町	朝日町玉ノ井地区外	木道等の損傷 （進入禁止措置）	寒河江出張所
	⑥フットパス大江町	大江町藤田～百目木地区	階段下の空洞 （空洞充填）	
	⑦グリバーさがえ 寒河江地区水辺プラザ	寒河江市寒河江地区	異常なし	
	⑧長崎せせらぎ公園 中山地区水辺プラザ	中山町長崎地区	異常なし	
4月17日(月)	⑨最上川 糠野目水辺の楽校	高畠町大字糠野目地区	茅の堆積 （茅の撤去）	南陽出張所
	⑩最上川 窪田水辺の楽校	米沢市窪田地区	進入禁止トラロープ倒れ及び流木堆積 （トラロープ再設置及び流木撤去）	
4月19日(水)	⑪フットパス村山	村山市大淀地区外	倒木等 （進入禁止措置）	寒河江出張所
	⑫谷地地区水辺プラザ 最上川グリーンパーク	河北町谷地地区	異常なし	
	⑬多目的広場・パークゴルフ場	山辺町山辺地区	異常なし	
	⑭多目的広場・野球グラウンド・ パークゴルフ場	山形市志戸田地区	異常なし	
4月20日(木)	⑮フットパス白鷹	白鷹町菖蒲地区	フットパス周辺の崩れ （進入禁止トラロープ設置）	長井出張所
	⑯成田運動場	長井市成田地区	異常なし	

改善措置状況

１）高畠町：最上川 糠野目水辺の楽校（高畠町大字糠野目地区）

＜措置前＞



・茅の堆積

＜措置後＞



・茅の撤去

２）米沢市：最上川 窪田水辺の楽校（米沢市窪田地区）

＜措置前＞



・進入禁止トラロープ倒れ
・流木堆積

＜措置後＞



・進入禁止トラロープ再設置
・流木の撤去