記者発表資料

令和６年　４月２６日
岩手河川国道事務所
北上川ダム統合管理事務所

GW前に水辺施設の点検を実施しました

～ 点検結果を公表します ～

岩手河川国道事務所ならびに北上川ダム統合管理事務所では、ゴールデンウィークに一般利用者の増加が見込まれる河川、砂防、ダム施設、55 箇所の点検を関係機関と合同で実施しました。

その結果、14箇所で施設の損傷等が確認されましたが、4月19日までに補修・立入禁止措置等の対応を実施いたしました。

水辺等での野外活動が活発になる時期ですが、安全には十分留意された上、利用くださるようお願いいたします。

■ **点検実施日**

４月１１日（木）～４月１８日（木）

■ **点検者**

自治体、地元団体、河川管理者等

■ **点検結果**

詳細については、別紙をご参照ください。

	点検箇所総数	直ちに処置した箇所数	一部立ち入り禁止等応急的措置をした箇所数	利用不可能な箇所数	利用者の自己責任において通常の利用が可能な箇所数
河 川	２２	8	0	0	２２
砂 防	3	3	0	0	3
ダ ム	３０	3	0	0	３０
合 計	５５	１４	0	0	５５

〈発表記者会〉岩手県政記者クラブ、奥州市政クラブ、一関市政記者クラブ

問　　合　　せ　　先

【河川・砂防】国土交通省　岩手河川国道事務所

【河川】 河川管理課長　　柿崎（カキザキ）　憲勝（ノリカツ）　（直通:019-624-3281）

【砂防】 専門調査官　　髙橋（タカハシ）　誠（マコト）　（直通:019-624-3166）

【ダム】国土交通省　北上川ダム統合管理事務所

【ダム】 管理第一課長　　川原（カワハラ）　浩喜（ヒロキ）　（直通：019-643-7971）

安全利用点検結果一覧表（GW前）

【岩手河川国道事務所（河川・砂防）】

No.	出張所名等	河川名	点検箇所	点検結果	点検日
1	盛岡出張所	中津川	【河川公園】(中の橋右岸下流) 盛岡市内丸地先	・高水敷部の段差(立入禁止ロープの設置) ・流木(撤去完了) ・木製通路橋わきの穴(補修完了)	4月18日
2		北上川	【盛岡地区水辺プラザ(三川合流地点）及び木伏緑地】 盛岡市大沢川原地先	異常なし	
3		北上川	【盛岡地区水辺プラザ】(津志田地区・都南大橋付近） 盛岡市向中野地先	異常なし	
4		北上川	【石鳥谷水辺プラザ】(大正橋付近） 石鳥谷町好地地先	異常なし	
5		北上川	【紫波地区水辺プラザ】(紫波橋付近） 紫波町桜町下川原地先	異常なし	
6	水沢出張所	北上川	【船着場】(花巻南大橋下流右岸） 花巻市東十二丁目地先	異常なし	4月11日
7		北上川	【河川公園】(朝日橋付近右岸） 花巻市里川口地先	階段に雑草繁茂（撤去完了）	
8		北上川	【花巻水辺プラザ】(イギリス海岸右岸） 花巻市下小舟渡地先	異常なし	
9		猿ヶ石川	【町井水辺プラザ】(東和大橋左岸） 花巻市東和町町井地先	腐食した太鼓橋への進入禁止柵の消滅 （再設置を実施）	
10		猿ヶ石川	【南成島水辺プラザ 】(毘沙門橋左岸） 花巻市東和町南成島地先	異常なし	
11		北上川	【河川公園 】(大曲橋上流右岸） 奥州市前沢白山地先	階段工に雑草繁茂（撤去完了） 船着場のコンクリート欠損（補修完了） 手摺のガタつき（補修完了）	4月15日
12		北上川	【水沢水辺プラザ】(藤橋付近右岸） 奥州市水沢姉体地先	階段の欠損（道の駅付近・船着場の2箇所）（補修完了）	
13		北上川	【河川公園】(藤橋下流左岸） 奥州市水沢鶴城地先	異常なし	
14		広瀬川	【江刺北上川水辺の楽校】(桜木橋上流左岸） 奥州市江刺下河原地先	多目的広場の進入禁止柵の欠損（補修完了） 散策路の陥没（進入禁止処置完了） 飛び石への漂着木（撤去完了）	
15		北上川	【北上水辺プラザ】(展勝地付近左岸） 北上市立花地先	高水敷地の進入防止柵の折損及びロープの切断（補修完了）	
16		北上川	【低水護岸】(珊瑚橋下流右岸） 北上市川岸地先	手摺のガタつき（補修完了）	
17	一関出張所	北上川	【平泉地区水辺プラザ】 西磐井郡平泉町平泉地先	異常なし	4月16日
18		磐井川	【一関地区水辺プラザ】 一関市狐禅寺地先	異常なし	
19		磐井川	【磐井川緑地河川公園】 一関市青葉一丁目地先	異常なし	
20		北上川	【川崎防災ステーション船着場】 一関市川崎町薄衣地先	異常なし	
21			【川崎地区水辺プラザ】 一関市川崎町薄衣地先	異常なし	
22		北上川	【一関遊水地展望台】 一関市舞川地内	異常なし	
23	砂防	葛根田川	【葛根田川第1砂防堰堤】(玄武風柳亭付近） 雫石町長山地内	倒木(補修完了）	4月11日
24		松川	【西根床固工群】(岩手山焼走り国際交流村付近） 八幡平市平笠地内	立入禁止チェーンの損傷(補修完了）	
25		松川	【松川第1砂防堰堤】 八幡平市松尾寄木地内	立入禁止トラロープの損傷(補修完了）	

点検及び対応状況写真

岩手河川国道事務所（盛岡出張所）

■中津川河川公園（中の橋右岸下流）
　高水敷部の段差（堤外水路）→立入禁止ロープの設置　【4/19実施】





■中津川河川公園（中の橋右岸上流）
　散策路への漂着木　→　撤去　【4/19実施】





■中津川河川公園（中の橋左岸下流）
　木製通路橋わきの穴　→　穴埋めを実施　【4/19実施】





点検及び対応状況写真

岩手河川国道事務所（水沢出張所）

■河川公園（朝日橋付近右岸）
　階段の雑草繁茂→　撤去　【４／１２実施】





■町井水辺プラザ（東和大橋左岸）
腐食した太鼓橋への進入禁止柵消滅　→　再設置【４／１２実施】





■河川公園（大曲橋上流右岸）
階段工に雑草の繁茂　→　撤去【４／１６実施】





点検及び対応状況写真

岩手河川国道事務所（水沢出張所）

■河川公園（大曲橋上流右岸）
　船着場コンクリート欠損　→　土のうにより補修完了【４／１６実施】





■河川公園（大曲橋上流右岸）
　手摺のガタつき　→　支柱へくさびを打ってガタつきを解消【４／１６実施】





■水沢水辺プラザ（藤橋付近右岸）
　階段の破損（道の駅）→　モルタルにて補修　【４／１６実施】





点検及び対応状況写真

岩手河川国道事務所（水沢出張所）

■水沢水辺プラザ（藤橋付近右岸）
　階段の破損（船着場）→　モルタルにて補修　土砂撤去　【４／１６実施】





■江刺北上川水辺の楽校（桜木橋上流左岸）
　進入防止柵の折損　→　杭の打ち直しとロープの張り替え　【４／１６実施】





■江刺北上川水辺の楽校（桜木橋上流左岸）
　散策路の陥没　→　進入禁止ロープ設置　【４／１６実施】





点検及び対応状況写真

岩手河川国道事務所（水沢出張所）

■江刺北上川水辺の楽校（桜木橋上流左岸）
　飛び石への漂着木　→　撤去　【４／１６実施】





■北上水辺プラザ（展勝地付近左岸）
　進入防止の杭折れとロープの切断→　杭の打ち直しとロープの張り替え【４／１６実施】





■低水護岸（珊瑚橋下流右岸）
　坂路手摺のガタつき　→　くさびを打ってガタつきを解消【４／１６実施】





点検及び対応状況写真

岩手河川国道事務所（砂防）

■葛根田川第１砂防堰堤
　倒木→　倒木処理　【４／１７実施】





■西根床固工群
　立入禁止チェーンの損傷→　チェーンの再設置　【４／１７実施】





■松川第１砂防堰堤
　立入禁止トラロープの損傷→　トラロープの再設置　【４／１７実施】





点検結果一覧表（GW前）

【北上川ダム統合管理事務所（ダム）】

No.	ダム名	点検箇所	点検結果	点検実施日
1	四十四田ダム	四十四田ダムサイト地区（四十四田公園）	・「立入禁止」のロープの劣化及びパネルの外れ（補修完了）	4月16日
2		柳平水辺公園	・親水護岸の擬木柵のボルトの緩み（補修完了）	
3		松園水辺公園地区	・異常なし	
4	御所ダム	御所ダム管理所構内	・異常なし	4月15日
5		塩ヶ森水辺園地	・公園敷地内転落防止柵縦ビームの外れ（補修完了）	
6		のりもの広場	・異常なし	
7		町場園地	・異常なし	
8		つなぎ多目的運動場	・異常なし	
9		県営漕艇場（除園地）	・異常なし	
10		南園地	・異常なし	
11	田瀬ダム	柏木平地区【河川公園】	・異常なし	4月17日
12		向田瀬地区【ヨットハーバー】	・異常なし	
13		白土地区【旧あやめ園】	・異常なし	
14		白土地区【親水公園】	・異常なし	
15		横峰地区【釣り公園】	・異常なし	
16		横峰地区【オートキャンプ場】	・異常なし	
17		ダムサイト地区【展望広場】	・異常なし	
18	湯田ダム	耳取公園	・異常なし	4月17日
19		廻戸つり公園	・異常なし	
20		錦秋湖川尻総合公園	・異常なし	
21		川尻公園（川尻小公園）	・異常なし	
22		焼地台公園	・異常なし	
23		湯本湖岸公園	・異常なし	
24		湯田ダム堤体天端周辺	・異常なし	
25	胆沢ダム	胆沢ダム管理支所1階 及び 胆沢ダム堤体天端	・異常なし	4月18日
26		奥州湖眺望台	・異常なし	
27		馬留広場	・異常なし	
28		奥州いさわカヌー競技場	・異常なし	
29		石渕広場	・異常なし	
30		おろせ広場	・異常なし	

点検及び対応状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（四十四田ダム）】

管理第二課及び関係自治体で3箇所の点検を実施し、2箇所で不具合を確認（4／16補修完了）

【四十四田ダムサイト地区】 「立入禁止」のロープの劣化及びパネルがはずれていたためロープの交換、パネルの再設置。（4月16日対応済み）





【柳平水辺公園】 擬木柵護岸のボルトが緩んでいた箇所の締め直し。（4月16日対応済み）





点検及び対応状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（御所ダム）】

管理第三課及び関係自治体で7箇所の点検を実施し、1箇所で不具合を確認（4／16補修完了）

【塩ヶ森水辺園地】 公園敷地内転落防止柵縦ビームの外れを確認。（4月16日対応済み）





【のりもの広場】 異常なし



【御所ダム管理所】 異常なし



【多目的運動場・県営漕艇場】 異常なし



【町場地区園地】 異常なし



点検及び対応状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（田瀬ダム）】

田瀬ダム管理支所、関係自治体及び関係団体で7箇所の点検を実施。全箇所で異常がないことを確認。

柏木平地区【河川公園】　異常なし



向田瀬地区【ヨットハーバー】　異常なし



白土地区【旧あやめ園】　異常なし



横峰地区【釣り公園】　異常なし



横峯地区【オートキャンプ場】　異常なし



ダムサイト地区【展望広場】　異常なし



点検及び対応状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（湯田ダム）】

湯田ダム管理支所及び関係自治体で7箇所の点検を実施。全箇所で異常がないことを確認。

【耳取公園】 異常なし



【廻戸つり公園】 異常なし



【錦秋湖川尻総合公園】 異常なし



【焼地台公園】 異常なし



【湯本湖岸公園】 異常なし



【ダム堤体天端周辺】 異常なし



点検及び対応状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（胆沢ダム）】

胆沢ダム管理支所及び関係自治体で6箇所の点検を実施。全箇所で異常がないことを確認。

【胆沢ダム堤体天端】 異常なし



【奥州湖眺望台】 異常なし



【馬留広場】 異常なし



【奥州いさわカヌー競技場】 異常なし



【石渕広場】 異常なし



【おろせ広場】 異常なし

