資料－１

八幡平山系土砂災害危険箇所点検行程表

６月６日（火）

出発時間	場所	移動及び点検時間	参加者
9:30	火山局		（砂防ボランティア）
9:45	D2	0:15	
10:00	赤川第1砂防堰堤	0:15	
10:15	C1	0:15	
10:40	赤川第2砂防堰堤	0:25	（岩手河川国道事務所）
10:55	赤川第3砂防堰堤	0:15	長内工務第一課長
11:15	B1，C2	0:20	佐々木建設監督官
	火山局着11：40（昼食）		杉田砂防係長
12:40	火山局		加藤専門調査員
13:05	小水無沢遊砂地	0:25	竹原技官
13:25	D3	0:20	鈴木現場技術員
13:40	松川第1砂防堰堤	0:15	金澤現場技術員
14:00	松川第2砂防堰堤	0:20	
14:35	D5，D6	0:35	
14:50	澄川第1砂防堰堤	0:15	
15:05	澄川第2砂防堰堤、D4	0:15	
	火山局着15：30		

６月７日（水）

出発時間	場所	移動及び点検時間	参加者
9:40	葛根田第1砂防堰堤		（砂防ボランティア）
10:15	葛根田第1、第2床固	0:35	
10:25	葛根田第3床固	0:10	
10:30	葛根田第2砂防堰堤	0:05	
10:55	B2，D9	0:25	
11:05	B3	0:10	（岩手河川国道事務所）
11:15	D8	0:10	佐々木建設監督官
	葛根田第1堰堤着11：30（昼食）		杉田砂防係長
12:30	葛根田第1砂防堰堤		加藤専門調査員
12:40	C3	0:10	鈴木現場技術員
13:00	有根沢第2砂防堰堤	0:20	金澤現場技術員
13:20	D10	0:20	
13:35	D11	0:15	
14:10	D15	0:35	
	葛根田第1堰堤着14：30		

６月８日（木）

出発時間	場所	移動及び点検時間	参加者
9:30	雫石中央公民館		（砂防ボランティア）
9:45	D16	0:15	
10:00	D7	0:15	
10:20	D14	0:20	
10:45	C5	0:25	
11:05	橋場安栖沢床固（D13）	0:20	
11:20	D12	0:15	（岩手河川国道事務所）
11:35	C4		一戸調査第一課長
	道の駅着11：40（昼食）		佐々木建設監督官
12:40	道の駅	12:40	杉田砂防係長
13:20	国見	0:40	鈴木現場技術員
	雫石中央公民館着14：00		金澤現場技術員

八幡平山系、点検を要する土砂災害危険箇所

八幡平山系に於いて、点検を要する箇所は下記のとおりとし、それぞれについてリストアップした。
（A）砂防施設完成、又は工事中の箇所
（B）過去に災害あり又は災害の恐れありと懸念された箇所
（C）地すべり危険箇所（岩手県砂防課指定）
（D）土石流危険渓流（岩手工事調査＝H11八幡平山系土石危険渓流調査業務委託）

（A）砂防施設完成、又は工事中の箇所

番　号	地　先　名	施　設　名	備　　考
A－1	旧松尾村湯ノ又	松川第1砂防堰堤	H8完成
A－2	旧松尾村松川	松川第2砂防堰堤	H15完成
A－3	旧松尾村澄川	澄川第1砂防堰堤	H13暫定完成（Ⅰ－11）
A－4	旧松尾村澄川	澄川第2砂防堰堤	H15着手（Ⅰ－11）
A－5	旧松尾村柏台	赤川第1砂防堰堤	H11完成
A－6	旧松尾村元山	赤川第2砂防堰堤	H12完成
A－7	旧松尾村元山	赤川第3砂防堰堤	H15完成
A－8	雫石町玄武温泉	葛根田第1砂防堰堤	H11完成
A－9	雫石町西根	葛根田第2砂防堰堤	H10完成
A－10	雫石町長山	有根沢第2砂防堰堤	H15着手
A－11	西根町平笠	西根床固工群	H12完成（Ⅰ－17）
A－12	雫石町西根	葛根田第1床固	H12完成
A－13	雫石町西根	葛根田第2床固	H12完成
A－14	雫石町西根	葛根田第3床固	H12完成
A－15	雫石町橋場	橋場安栖沢床固	H15完成（Ⅰ－38）
A－16	旧松尾村寄木	小水無沢遊砂地	H16完成（Ⅰ－5）

（B）過去に災害あり又は災害の恐れありと懸念された箇所

番　号	地　先　名	施　設　名	備　　考
B－1	旧松尾村緑ヶ丘	アスピーテライン	H9岩手県災害箇所
B－2	雫石町長山	北白沢林道	H9崩落、H10復旧工事（Ⅰ－34）
B－3	雫石町高倉山	葛根田上流	H9地滑り、H10営林署で工事

（C）地すべり危険箇所（岩手県砂防災害課指定）

番　号	地　先　名	施　設　名	備　　考（県整理番号）
C－1	旧松尾村緑ヶ丘	大沼	7
C－2	旧松尾村緑ヶ丘	八幡平	6　　アスピーテライン
C－3	雫石町長山字網張	玄武温泉	167　玄武温泉
C－4	雫石町橋場	橋場	4　R46
C－5	雫石町冷水	大地沢	5　志戸前川

（D）土石流危険渓流（岩手工事調査＝H11八幡平山系土石危険渓流調査業務委託）

番　号	地　先　名	施　設　名	備　　考（H11業務渓流番号）
D－2	旧松尾村畑	赤川鴨田川	I－03
D－③	旧松尾村八幡平温泉郷	松川小金沢	I－09
D－④	旧松尾村松川温泉	松川澄川	I－11
D－⑤	旧松尾村松川温泉	松川赤川	I－12
D－⑥	旧松尾村松川温泉	松川湯の沢	I－13
D－⑦	雫石町上和野	葛根田川（馬頭観世音）	I－20
D－⑧	雫石町西根	葛根田川松沢	I－29
D－⑨	雫石町滝の上温泉	葛根田川北白沢	I－30
D－⑩	雫石町篠ヶ崎	葛根田川正徳沢	I－32
D－⑪	雫石町極楽野	葛根田川妻ノ神沢	I－35
D－⑫	雫石町橋場	竜川（R46右）	I－37
D－⑬	雫石町安栖	竜川（神社裏）	I－38
D－⑭	雫石町赤渕	竜川（山津田公民館裏）	I－40
D－⑮	雫石町西根中村	竜川（上西根公民館）	Ⅱ－02
D－⑯	雫石町上野松嶺	竜川（溜池上流）	Ⅱ－05
国見温泉	雫石町国見		I－36

※詳しい内容はH11八幡平山系土石流危険渓流調査業務報告書
※上記報告書のうち土石流発生の可能性が高い渓流である
※◎は災害弱者施設あり、〇は対策施設あり