

安全利用点検を実施しました

7月11日～13日にかけて、安全利用点検を行いました。海岸利用者が多くなる時期を前に、海岸堤防の損傷や砂浜の陥没など、危険箇所がないかを点検するものです。点検の結果、危険性があった場所については立入禁止措置を行うか、早急に補修を行う予定でいます。工事中の箇所等、立入禁止とされている場所には、絶対に近づかないようにして下さい。



▲徒歩による点検状況（山元海岸）

H28.7.11



▲徒歩による点検状況（岩沼海岸）

H28.7.13



H28.7.13

今後も安全確保に努めてまいります。



注意喚起看板と記念銘板

海岸堤防の復旧が完了している仙台海岸深沼北工区終点部に、『注意喚起看板』と仙台湾南部海岸堤防復旧を記念した『記念銘板』を設置しました。

海岸に立ち入る際はルールを守りましょう。また、地震発生時および津波のおそれがある場合はすぐに避難しましょう。



▲注意喚起看板（仙台海岸）



▲説明板と記念銘板（仙台海岸）



▲記念銘板