



## 安全利用点検を行いました

4月17日(月)、4月20日(木)、安全利用点検を行いました。

堤防の損傷や砂浜の陥没などの危険箇所がないかを実際に歩いて点検するものです。

安全利用点検の結果、海岸堤防の異常や危険箇所などは確認されませんでした。

今後も安全確保につとめてまいります。



徒歩による点検の状況(岩沼海岸)



徒歩による点検の状況(山元海岸)

## ヘッドランド周辺及び波消しブロックは大変危険です！ 立ち入らないでください！

たなかみ  
**高波**

急な高波にさらわれるキケンがあります

りがんりゅう  
**離岸流**

ヘッドランド周辺は沖に向かう強い流れ(離岸流)が生じやすくキケンです

てんらく かつらく  
**転落・滑落**

ブロックはすべりやすくキケンです

ヘッドランドや波消しブロックは海岸の侵食を防ぐためのものです。

泳いだり釣りをする場所ではありません。

急な高波にさらわれたり、ブロックは滑りやすく危険です。

転落や滑落の危険がありますので絶対に立ち入らないでください。

