


「震災に耐えた堤防」前の植生回復

岩沼市蒲崎の岩沼海岸南端の「震災に耐えた堤防」



※「震災に耐えた堤防」の概要についてはバックナンバーVol.56をご覧ください。

植生回復が見られます



復旧完了後の状況（海側クロマツ残存部）H27.7撮影

② 岩沼海岸南端の「震災に耐えた堤防」海側で植生回復がみられます。ハマヒルガオやテリハノイバラなどの海浜植物です。

今後もよりたくさんの海浜植物の回復を期待したいと思います。



復旧完了後約10ヶ月経過 H28.5.12撮影



復旧完了後約1年11ヶ月経過 H29.5.29撮影

震災に耐えたマルバシャリンバイ

上記の「震災に耐えた堤防」に自生していたマルバシャリンバイが今年も花を咲かせました！

仙台海岸出張所では堤防復旧工事に伴い保護したマルバシャリンバイを花壇に植え替え見守ってきました。

昨年に引き続き今年も見事な花を咲かせました。

今後も元気に育つように見守っていきたいと思います。



H29.5.23撮影