

令和5年度 工事事故速報一覧【R5.11.1(水)～R5.11.30(木)報告分】 (速報)

令和5年11月30日現在 企画部技術管理課

速報No.	事故NO	発生日(曜日)	発時刻	工事種別	災害分類	事故要因	物損公衆の被災区分	事故の概況
185	-	R5.11.02(木)	06:30	道路改良工事	交通事故(被害)	交通災害	— (物損公衆以外)	国道において事故対策工事のため、設置していた仮設ガードレールに一般車(軽自動車)が突っ込み、仮設ガードレール数基が損傷したものを。
186	61	R5.11.02(木)	15:05	道路改良工事	物損公衆	建設機械	道路施設損傷	散水車が現場内を走行中、正面からトラックがきたため脇へ停車。再度発進する際、車両後部のバンパーに警戒標識が引っかかりを柱を曲げた。
187	-	R5.11.04(土)	09:05	測量・調査・設計・点検等業務	その他	その他	— (物損公衆以外)	会議の会議補助で被害者本人が作業していたところ、立ちくらみ、冷や汗、動悸、めまいが生じて体調不良になりかがみ込んだ。
188	62	R5.11.04(土)	09:20	道路改良工事	労働災害	挟まれ	— (物損公衆以外)	路側防護柵基礎ブロックを0.45m3アームクレーン式バックホウで据付作業時に基礎ブロックと高さ調整材の間に右手中指と薬指を挟んで被災した。
189	-	R5.11.06(月)	13:15	道路維持工事	交通事故(被害)	交通災害	工事車両損傷	路面清掃車で作業中(第一車線を走行)、路面清掃車の後ろを追尾走行していた規制表示用の4トンダンプに、後ろから走行してきた一般車両(普通乗用車)が車線変更しながら追い越す際に、乗用車ミラーが4トンダンプの車両右後部付近に接触。
190	63	R5.11.07(火)	10:00	建築工事	物損公衆	機械・工具等取扱	露出線等損傷	トイレの既存設備機器を撤去作業中、火災感知器の配線を影響がない部分と思い切断してしまい、警報が鳴った。
191	-	R5.11.08(水)	16:05	道路維持工事	交通事故(被害)	交通災害	— (物損公衆以外)	通行規制の規制材撤去作業中、点在する規制看板を撤去するのみとして規制車両に乗車し出発する直前、軽自動車前方不注意で規制車両に追突。軽自動車から煙りが出ているため被害者が軽自動車の運転手を救助し、その後被害者が後方の渋滞状況を確認中、後方より走行してきた大型トラックと接触した。
192	64	R5.11.09(木)	14:00	砂防・地すべり等工事	労働災害	取扱運搬	— (物損公衆以外)	ブロック積み護岸を施工中に、クレーンでブロックを2段積みで仮置きしていたところ、ブロックがバランスを崩し転倒し、設置作業を指揮していた主任作業員の左足ふくらはぎに接触し負傷した。

速報 No.	事故 NO	発生日(曜日)	発生 時刻	工事種別	災害分類	事故要因	物損公衆の被災 区分	事故の概況
193	-	R5. 11. 13 (月)	08:25	P C 橋工事	その他	その他	環境汚染	現場内の構台上に設置してある25tラフタークレーンのアウトリガー付近の油圧ホースから作動油が漏れ、河川に流出した。
194	-	R5. 11. 13 (月)	11:45	河川工事	交通事故 (被害)	交通災害	— (物損公衆以 外)	ダンプトラック(10t)で土砂を運搬中に、前方右側の駐車場より一般車両(1tトラック)が停止せずに道路に進入してきて、車両同士がぶつかった。損傷の程度は、被害者のダンプトラックは右側後ろのフェンダーの損傷、加害者の1tトラックは左側ライト及びバンパーの損傷。
195	65	R5. 11. 13 (月)	10:30	道路改良工事	物損公衆	建設機械	架空線切断	切廻し道路において土側溝掘削作業中に、道路を横断する架空線(NTTガイド線)に誤ってバックホウ(0.45m3級)のブームが触れてしまった。NTTガイド線はバックホウに押され損傷した。
196	-	R5. 11. 16 (木)	14:50	電気通信工事	自損事故 (被害なし)	その他	— (物損公衆以 外)	店社パト終了後、帰社のため車両を後転したところ、自動車前部が照明灯支柱に接触したものの。
197	66	R5. 11. 18 (土)	10:45	河川工事	物損公衆	建設機械	架空線切断	土砂搬入路において、バックホウにて道路補修を実施していたところ誤って道路上の横断電話線を切断。
198	-	R5. 11. 21 (火)	11:00	河川工事	交通事故 (被・加害)	建設機械	— (物損公衆以 外)	築堤盛土のための購入土を納入業者が施工箇所へ運搬中に、運搬ルートである交差点で購入土運搬車と一般車が接触した。
199	-	R5. 11. 22 (水)	11:50	測量・調査・ 設計・点検等 業務	交通事故 (第三者)	交通災害	— (物損公衆以 外)	国道において、規制を開始するため、本線第1車線走行中の規制車が減速・停車を始めたところ、同車線の後方約50mの2または3台目を走行していた一般車両が第1車線から車線変更を行い、その際に第2車線を走行していた一般車両と接触した。
200	-	R5. 11. 24 (金)	07:30	道路改良工事	交通事故 (被害)	交通災害	— (物損公衆以 外)	道路改良工事に伴い、保安施設を用い片側通行規制を実施していたところ、加害車両が保安施設に衝突したものの。
201	67	R5. 11. 27 (月)	10:45	道路維持工事	物損公衆	建設機械	架空線切断	土砂の仮置き場にて、土砂の敷均し及び法面整形作業をバックホウ(0.45m3級)で行っていたところ、NTTの光ケーブル(架空線)を切断
202	-	R5. 11. 27 (月)	17:35	測量・調査・ 設計・点検等 業務	交通事故 (被害)	交通災害	— (物損公衆以 外)	担当技術者が帰宅途中で停車中に、後ろから自動車で追突された。

速報 No.	事故 NO	発生日(曜日)	発生 時刻	工事種別	災害分類	事故要因	物損公衆の被災 区分	事故の概況
203	68	R5. 11. 28 (火)	10:48	河川工事	物損公衆	建設機械	道路施設損傷	伐採木運搬のトラックがIC下り線のランプから本線へ合流する左カーブを走行中、右側に車体が揺れたのでハンドルを左に切ったらランプ合流付近で車両が転倒した。
204	-	R5. 11. 28 (火)	06:30	道路維持工事	盗難	その他	— (物損公衆以外)	11月27日17時45分に重機点検に行った時点ではユニック車が資材置場に駐車されている事を確認。18時に下請け業者が資材置場の門扉を施錠し、ユニック車と門扉の鍵を自宅に持ち帰った。11月28日の朝6時30頃 出勤時に資材置場を確認したところ、門扉が解錠されている事及びユニック車が無い事に気づいた。
205	-	R5. 11. 29 (水)	08:00	道路改良工事	盗難	その他	— (物損公衆以外)	敷鉄板をリース会社へ返却するため、連結を外して存置していたところ盗難にあったもの。
206	69	R5. 11. 29 (水)	11:30	河川工事	物損公衆	交通災害	一般車両損傷	土砂混合ヤードから右折して県道に出た土砂運搬ダンプが、巨理方面から走行中の一般車と衝突した。
207	70	R5. 11. 29 (水)	13:50	道路改良工事	物損公衆	交通災害	一般車両損傷	トンネル工事にて発生したズリ運搬を10tダンプにて行っている最中に、市道で対向してきた給食運搬2t車両と接触し、給食運搬2t車両の側面が損傷したもの。接触した際には10tダンプの荷台のあたり(荷台の囲い部分右側)が開いた状態であり、それを避けようと給食運搬車両と左側に寄ったが間に合わなかった。
208	71	R5. 11. 29 (水)	16:00	砂防・地すべり等工事	労働災害	墜落・転落	— (物損公衆以外)	高所作業車を搬出時、高所作業車のキャタピラが雪のため横滑りし垂直に落下し、高所作業車が落ちた弾みで、操作していた被害者が地面に落下した。