

令和5年度 工事事故速報一覧【R6. 3. 1(金)～R6. 3. 31(日)報告分】 (速報)

令和6年3月31日現在 企画部技術管理課

| 速報No. | 事故NO | 発生日(曜日) | 発時刻 | 工事種別 | 災害分類 | 事故要因 | 物損公衆の被災区分 | 事故の概況 |
|-------|------|----------------|-------|----------------|----------------|------|---------------|---|
| 269 | - | R6. 03. 03 (日) | 05:20 | 道路維持工事 | その他 | 転倒 | — (物損公衆以外) | 交差道路出入口部の除雪誘導のため、規制車から降りて車道を歩行中に滑って転倒し、路面に頭部をぶつけた。 |
| 270 | - | R6. 03. 03 (日) | 06:55 | 道路維持工事 | 交通事故 (被・加害) | 交通災害 | — (物損公衆以外) | 国道交差点の巻き込み部を除雪するため、除雪グレーダーで本線より従道路側へ左折しながら除雪を実施、その後、本線側へバックしていたところ、本線より従道路側に左折してきた一般車と接触した。 |
| 271 | - | R6. 03. 03 (日) | 08:30 | 道路維持工事 | 自損事故 (被害なし) | 交通災害 | — (物損公衆以外) | 通常巡回を実施中、定期点検のため駐車帯へ進入し車輛を停車しようとしたが、積雪でスリップしガードレールに接触した。 |
| 272 | - | R6. 03. 04 (月) | 15:35 | 河川工事 | その他 | 建設機械 | — (物損公衆以外) | 管理用通路の施工のため、バックホウ操作を行っていたところ、NTTが保有する電柱に掛かる架空線(光ケーブル)を切断。 |
| 273 | 90 | R6. 03. 05 (火) | 15:00 | ダム工事 | 物損公衆 | 建設機械 | 道路施設損傷 | ロータリー除雪機にて除雪作業中、道路脇に設置してある県管理ガードロープの支柱に接触して破損させた。 |
| 274 | - | R6. 03. 08 (金) | 13:00 | 発注者支援 | その他 | その他 | — (物損公衆以外) | 自宅にて死亡が確認された(自死と思われる)。 |
| 275 | - | R6. 03. 13 (水) | 08:55 | 測量・調査・設計・点検等業務 | 交通事故 (被・加害) | 交通災害 | 一般車両損傷 | 勤務地である河川維持工事箇所へ移動するため、業務車両で時速20kmで走行していたところ、対向車とすれ違う際に業務車両と対向車のドアミラー同士が接触した。 |
| 276 | 91 | R6. 03. 15 (金) | 08:00 | 河川工事 | 労働災害 | 建設機械 | — (物損公衆以外) | 河川右岸の官地にダンプトラック10tにて土砂運搬を実施していたところ、運搬経路として利用していた堤防天端から高水敷に誤って転落した。 |
| 277 | 92 | R6. 03. 18 (月) | 08:55 | 橋梁保全工事 | 労働災害 | 挟まれ | — (物損公衆以外) | 仮栈橋組立作業で架台と主桁を固定するためにアルミ式作業台に乗り主桁に近づいたところ、風により主桁が振れ、架台と主桁に手をはさみ被災した。 |
| 278 | - | R6. 03. 18 (月) | 21:00 | 道路改良工事 | 交通事故 (被害) | 交通災害 | その他 | 工事に伴い本線切り回しのために設置していた規制帯に、直進してきた一般車両が接触し、保安施設が損傷したもの。 |
| 279 | 93 | R6. 03. 16 (土) | 15:00 | 電気通信工事 | 物損公衆 | その他 | その他 | 現場事務所敷地内に設置していた仮囲いが強風により隣地アパートへ倒れ掛かり、アパートの設備である雨どいに接触し破損。 |

| 速報 No. | 事故 NO | 発生日(曜日) | 発生 時刻 | 工事種別 | 災害分類 | 事故要因 | 物損公衆の被災 区分 | 事故の概況 |
|-----------|----------|----------------|----------|--------|--------------|--------------|-------------------|--|
| 280 | - | R6. 03. 19 (火) | 14:30 | 発注者支援 | 交通事故 (被害) | その他 | — (物損公衆以 外) | 駐車場から出庫する際、バックで発進し後方の駐車車両(無人)に気付かず接触した。 |
| 281 | - | R6. 03. 19 (火) | 22:55 | トンネル工事 | その他 | 機械・工具 等取扱 | — (物損公衆以 外) | トンネル切羽にてトンネル掘削補助工法施工完了後、油圧ホースが破損した。被災者は、左手で油圧ホース破損箇所を確認した際、油圧ホースの穴から噴出した油が、左手人差し指の指先にあたり被災した。 |
| 282 | - | R6. 03. 21 (木) | 20:30 | 電気通信工事 | 交通事故 (加害) | 交通災害 | — (物損公衆以 外) | 現場事務所から自家用車で帰宅途中に、スリップ横滑りしてガードレールに接触した。 |
| 283 | - | R6. 03. 22 (金) | 11:15 | 道路改良工事 | 交通事故 (被害) | 建設機械 | — (物損公衆以 外) | 散水車で路面清掃作業中、後方から一般車両に追突された。 |
| 284 | - | R6. 03. 22 (金) | 16:15 | 道路改良工事 | その他 | その他 | — (物損公衆以 外) | 仮設防雪柵のネット下部が強風で干切れて枠から外れ、車道側へバタついたところへ被害車両と接触した。 |
| 285 | - | R6. 03. 25 (月) | 13:00 | 道路改良工事 | 交通事故 (被害) | 交通災害 | — (物損公衆以 外) | 工事に伴い本線切り回しのため交差点に設置していた規制帯に、直進してきた一般車両が、前方を走行していた大型車を回避しようとして左にハンドルを切り設置してあった仮設材に接触し、保安施設が損傷したもの。 |