

令和6年度 東北地方整備局管内 工事事故発生一覧（速報）

令和6年7月31日現在 企画部技術管理課

事故NO	発生日(曜日)	発生時刻	発生県	工事種別	災害分類	事故要因	物損公衆の被災区分	事故の概況	事故の主たる要因
1	R6.04.01(月)	16:10	秋田	ダム工事	労働災害	挟まれ	— (物損公衆以外)	C S G材(石・砂れき、セメント、水の混合材)製造設備で仮溶接の鋼材の角度を調整中に鋼材とコンベアのフレームに右手親指の腹部が挟まれ切創した。	・作業手順書は作成していたが、鋼材の支持方法や固定方法等の細部のリスクを拾い切れていなかったこと。 ・鋼材重量約50 kgであり、人力で支えるには無理があったこと。
2	R6.04.15(月)	18:15	山形	トンネル工事	労働災害	機械・工具等取扱	— (物損公衆以外)	仮置きしていたケーシングの移動時にケーシングを吊っていたフックが横向きになっていることに気づき、作業を中止して直そうとしたところ、フックの向きが縦に戻って、出していた左手人差し指に当たり負傷した。	・吊っていたケーシングを一旦下ろしてフックを直すべきであったが、ケーシングを吊っていた際に吊り荷に手で届くほど接近したこと。 ・ケーシング玉掛け時に一人でワイヤー設置を行い、フックが正規の位置にかかっていないまま吊り上げたこと。
3	R6.05.10(金)	10:05	岩手	道路改良工事	物損公衆	機械・工具等取扱	一般車両損傷	既設コンクリート擁壁を圧砕機で取壊し後にバックホウで集積作業中、取り壊していないコンクリート部分にバケットが接触した際に飛び石となり、防護フェンスの金網の編み目部分から車道部に飛び出し、一般車両のバンパーにぶつかったもの。	・集積積み作業での安全に関する認識不足や危険予知についても意識を高める安全教育が不足していたこと。 ・作業手順書及び作業計画書には、下げた防護ネットフェンスに対して安全対策などの追加の記載がされないまま施工を行ったこと。
4	R6.05.14(火)	10:30	山形	測量・調査・設計・点検等業務	物損公衆	その他	その他	レーダー局舎の外壁等の改修設計のため、現地調査中のところ、立ち入り禁止区域となっているレーダー室に侵入し、レーダー設備(Cバンド等)を停止させたもの。	・レーダー照査に関する危険性、危険箇所の把握等の周知が徹底されていなかったこと。 ・調査にあたって、入室・レーダー停止手続きルールが明確となっていないなかったこと。
5	R6.05.16(木)	16:00	宮城	建築工事	労働災害	機械・工具等取扱	— (物損公衆以外)	躯体補強鉄筋工事において梁主筋を油圧式鉄筋曲げ機を使用中に、鉄筋工本人の判断ミスにより既存躯体と油圧式鉄筋曲げ機の間左手人差し指を挟んだ。	・作業補助者(被災者)の判断に誤りがあったほか、鉄筋工同士の声掛け注意等が足りなかったこと。 ・電動油圧式ポータブルベンダー補助において、スイッチを入れたときの反動を予測していなかったこと。
6	R6.05.24(金)	11:30	山形	河川維持工事	物損公衆	建設機械	公共物損傷	除草作業中に遠隔操作の除草機械が距離標に乗り上げ、コンクリート杭が破損。	・構造物周辺の手刈りの範囲が狭く、また、作業前の構造物の位置、目印の有無等の確認が不足していたこと。 ・除草機械操作位置から後方が見にくい状況であったこと。
7	R6.05.28(火)	02:05	秋田	道路維持工事	物損公衆	交通災害	一般車両損傷	維持工事の夜間作業で路面清掃中、インターチェンジで路面清掃車が旋回しようとしたところに後ろから来た一般の大型トラックと接触した。	・作業車・各車両の湯沢IC出入口での転回場所及び方法が明確になっておらず、また、路面清掃車の運転特性を周知できていなかったこと。 ・運転手は路面清掃車の作業を終了し、回送のみであったため助手が乗車していなかったこと。
8	R6.05.28(火)	10:20	山形	道路改良工事	物損公衆	建設機械	埋設物損傷	路床調査の為、バックホウにより植樹帯部の掘削作業を行っていたところ、植樹帯部に埋設されていた情報管路の管側部を損傷した。	・路床調査に関する作業計画において、人力スコップによる掘削、差込み確認など試掘作業方法の具体記述がなく、埋設物対策として周知不足であったこと。 ・埋設物管理者への立会要請をせずに調査を行ったこと。
9	R6.05.29(水)	15:30	山形	河川維持工事	労働災害	転倒	— (物損公衆以外)	堤防除草に伴う刈草のロール作業終了し、梱包機を堤防天端へ移動する際に、踏ん張っていた右足がすべり、負傷転倒した。	・梱包機の移動方法について明確な作業手順を定めていなかったこと。 ・梱包機の移動において、堤防坂路を使用せず、堤防法面を直接登る移動をさせたこと。

事故NO	発生日(曜日)	発生時刻	発生県	工事種別	災害分類	事故要因	物損公衆の被災区分	事故の概況	事故の主たる要因
10	R6.05.30(木)	14:45	宮城	河川工事	物損公衆	建設機械	架空線切断	樹木伐採に向け、重機(BH)搬入時に架空線を切断したものの。	・搬入ルート検討時、過年度の進入実績もあったため安全に入退場できるルートと決め打ちして、現地確認を怠っており、架空線に対し注意喚起する設備の設置がされていなかったこと。 ・運搬車両に対し、架空線や路肩の状況確認をする監視員が不足していたこと。
11	R6.06.06(木)	09:00	宮城	河川・道路構造物工事	労働災害	挟まれ	— (物損公衆以外)	夜間工事で片付け作業中、投光機が倒れたため投光機を起こした際に投光機の可動部に指を挟み裂傷を負った。	確認中
12	R6.05.21(火)	12:00	宮城	道路維持工事	物損公衆	機械・工具等取扱	露出線等損傷	5月21日に緑地維持工事の除草作業において、光ケーブルを切断したが、接続迂回によりデータの停止の影響はなく、受注者は気がつかなかった。6月10日に別業務の保守点検中にケーブル切断を確認した。	・元請職員による現場状況の確認作業が足りなかったこと。 ・危険箇所があっても通常通り肩掛け式草刈り機を使用していたこと。
13	R6.06.20(木)	14:50	山形	道路附属物工事	物損公衆	建設機械	埋設物損傷	植樹帯の撤去掘削において、バックホウで埋設されていた情報ボックスのボディ管を破損させたもの。	確認中
14	R6.06.21(金)	14:45	宮城	測量・調査・設計・点検等業務	労働災害	建設機械	— (物損公衆以外)	アスファルト舗設において、路盤材敷均し作業中にバックホウで後退したところ、バックホウと被災者の左足が接触したものの。	確認中
15	R6.06.23(日)	09:15	山形	道路維持工事	物損公衆	交通災害	道路施設損傷	通常巡回を実施中、歩道上に落下物を発見し進入して道路パトロールカーを後進させた際に転落防止柵に車両後部左側面を接触させたもの。	確認中
16	R6.06.24(月)	13:45	福島	道路改良工事	物損公衆	機械・工具等取扱	一般車両損傷	改築工事現場において、市道部脇の除草を行っていたところ、飛び石防止のネットフェンスで防ぎきれなかった石が第三者車両に接触にし、割れたガラスにより運転手が軽度の切り傷を負ったもの。	確認中
17	R6.06.25(火)	11:00	福島	河川維持工事	物損公衆	機械・工具等取扱	露出線等損傷	草刈り機付きバックホウで堤防除草をした際に、地下水位計及び地下水位計ケーブルを損傷したものの。	確認中
18	R6.06.27(木)	10:25	宮城	測量・調査・設計・点検等業務	労働災害	機械・工具等取扱	— (物損公衆以外)	地質調査位置の現地状況確認するため、下草を仮払いする目的で、カバンの中から鎌を取り出す際に、素手で鎌の刃先に触れてしまい指先を切創したものの。	確認中
19	R6.07.02(火)	08:40	秋田	道路改良工事	労働災害	転倒	— (物損公衆以外)	型枠脱型作業のため単管パイプを持ったまま転倒し負傷したものの。	確認中
20	R6.07.04(木)	00:05	山形	道路維持工事	労働災害	墜落・転落	— (物損公衆以外)	夜間作業で中央分離帯の植樹剪定作業後、3トンユニック(パワーゲート)の荷台からバルーンライトと共に作業員が転落したものの。	確認中
21	R6.07.08(月)	14:00	福島	測量・調査・設計・点検等業務	物損公衆	その他	その他	バックで車を旋回中にコンビニの駐車場に設置された防犯灯にバンパーに接触したものの。	確認中
22	R6.07.12(金)	16:30	山形	舗装工事	物損公衆	建設機械	道路施設損傷	トンネル内の舗装型枠を4tユニック車に積込む際に、トンネル内の照明灯にユニック車のブームが接触し、照明灯を破損させたものの。	確認中

事故NO	発生日(曜日)	発生日時刻	発生県	工事種別	災害分類	事故要因	物損公衆の被災区分	事故の概況	事故の主たる要因
23	R6.07.13(土)	16:26	秋田	河川工事	労働災害	クレーン	— (物損公衆以外)	仮設鋼矢板現場搬入時の荷下ろし作業中、クレーンで吊った鋼矢板に作業員が接触して被災したもの。	確認中
24	R6.07.15(月)	15:08	岩手	道路維持工事	物損公衆	その他	その他	国道を巡回中、徒歩パトロールのため一時駐車しようとした際、運転席側のリアバンパーが小学校のフェンスに接触したもの。	確認中
25	R6.07.18(木)	09:10	宮城	道路改良工事	物損公衆	建設機械	埋設物損傷	排水路撤去に伴う仮排水路をつくるため、バックホウ0.25m3にて掘削中にφ20の給水管を破損したもの。	確認中
26	R6.07.22(月)	16:00	秋田	河川維持工事	物損公衆	交通災害	一般車両損傷	ダンプトラックが土砂搬出後に会社へ帰る途中走行していたところ、対向から乗用車が左折し出てきたため、左側によったところ、左側に停止している乗用車に接触した。	確認中
27	R6.07.19(金)	13:10	秋田	河川維持工事	物損公衆	機械・工具等取扱	埋設物損傷	肩掛式草刈機で除草中に水位計埋設管の保護管及びケーブルの切断したもの。	確認中
28	R6.07.26(金)	09:00	山形	道路維持工事	物損公衆	その他	一般車両損傷	ICアンダーパス部の通行止めを行っていた交通誘導を行っていたところ、冠水部分に誤って一般車両を誘導し、一般車に浸水したもの。	確認中