記者発表資料

令和８年１０月１６日
国土交通省東北地方整備局
鳴 子 ダ ム 管 理 所

鳴子ダムの管理に用いる水位観測施設の電源ケーブルの切断、盗難が発生しました

本日、鳴子ダム管理所が設置している「大谷川水位観測所」（大谷川の水位を計測する施設）において、観測計器を稼働し、取得したデータをダム管理所へ送信するための施設の電源ケーブルが何者かに切断され、約５０ｍにわたり盗まれていることが確認されました。

電源ケーブルの切断は、鳴子ダムの操作、運用に重要な役割を果たす「大谷川水位観測所」の機能を喪失させる行為であり、極めて遺憾です。

鳴子ダム管理所では警察へ通報するとともに、監視及び盗難防止措置の強化に努めて参ります。

【被害概要】

■ 発見日時　　令和８年１０月１６日（金）１４時頃
（発生日時（推定）　令和８年１０月１５日（木）１９時頃）


■ 発生場所　　宮城県大崎市鳴子温泉字尿前地先

■ 被害物品　　電源ケーブル（約５０ｍ）

記者発表資料についてはホームページでもご覧になれます。
鳴子ダム管理所 HP【https://www.thr.mlit.go.jp/naruko/】
発表記者会：古川記者クラブ、宮城県政記者会、東北電力記者会、東北建設専門紙記者会

〔問い合わせ先〕
国土交通省　東北地方整備局　鳴子ダム管理所
宮城県大崎市鳴子温泉字岩渕２－８　TEL：0229-82-2341
所　　長　　片野　正章　（内線２０１）

盗難被害箇所等位置図


鳴子ダム
鳴子ダム管理所
盗難被害発生箇所
大谷川水位観測所
岩渕山
鳴子大橋
江合川（荒雄川）
鳴子温泉駅
尿前の関跡
鳴子公園
大谷川橋
胡桃ヶ岳
潟沼
中峰
上野々スキー場
射撃場
温泉神社
出羽仙台街道中山越
鳴子峡
小深沢