問題があった箇所の概要

別表2

区分	河川名・ダム名 砂防名・海岸名	事務所名 管理所名	県名	点検箇所名	位置等	点検結果		応急措置実施内容		補修等実施内容		今後の対応		備考
						破損・損傷等不具合状況	実施日	措置内容	実施日	補修等内容	実施日	対応方針	対応時期	
河川	最上川	山形	山形県	窪田水辺の楽校	右岸高水敷及び魚道	歩道端部の損傷及び魚道内の鉄筋の突き出し	7月8日	－	－	土止め設置及び鉄筋加工	7月19日	－	－	
砂防	玉川砂防えん堤	新庄	山形県	玉川砂防えん堤駐車場	玉川下流右岸駐車場	転落防止柵未設置	7月10日	セーフティーコーンとトラロープで応急措置を実施	7月13日	転落防止柵を設置	7月下旬	－	－	
砂防	肘折砂防えん堤	新庄	山形県	肘折砂防えん堤付近散策路等	砂防えん堤下流右岸通路	ガードパイプ間に開口部が認められた。	7月7日	開口部に目立つようにロープを張った。	7月8日	ロープが外れていないのか随時点検を実施	随時	管理者である大蔵村で本復旧を実施	9月	管理者：大蔵村
ダム	月山ダム	月山ダム	山形県	くわ台さくら公園	月山ダム直下	公園内あづま屋に蜂の巣を確認	7月7日	蜂の巣を駆除	7月7日	－	－	見回りの際に確認	随時	管理者：鶴岡市