

平成23年7月29日
北上川下流河川事務所

相次ぐ河川敷への廃タイヤ（計46本）の不法投棄 ～ 警察に通報し、現地立会します ～

7月28日（木）午前10時45分頃、河川巡視において石巻市南境字山崎地内の旧北上川左岸の河口から9.2～9.6km 附近の河川敷に、廃タイヤ及びコンクリート片など大量の不法投棄を発見し、石巻警察署に通報しました。本日、13時から警察と現地立会を実施します。

廃タイヤの投棄は7月22日（金）にもあり、悪質な不法投棄が相次いでいるところです。この行為は、「河川法」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に違反する行為です。

今後も、河川巡視等により発見した悪質な不法投棄に対しては、ただちに警察に通報し原因者の特定に努めていきます。

詳細は次のとおりです。

【旧北上川左岸 9.2～9.6k 附近（3箇所）】

- ① 発見日時 7月28日(木)10時45分頃（涌谷出張所河川巡視により発見）
- ② 発見場所 石巻市南境字山崎 地先
旧北上川左岸河口から 9.2～9.6 km 付近の河川敷3ヶ所
- ③ 投棄状況 廃タイヤ（計24本）、コンクリート片など
- ④ 現地立会 石巻警察署 7月29日13時より立会（集合場所：會波神大橋下の河川敷）
- ⑤ その他 前回巡視の21日（木）には確認されず
状況写真は別紙のとおり

【江合川右岸 5.8k 附近】

- ① 発見日時 7月22日(金)14時30分頃（涌谷出張所河川巡視により発見）
- ② 発見場所 涌谷町三軒屋敷 地先
江合川右岸旧北上川合流点から 5.8km 付近の河川敷
- ③ 投棄状況 廃タイヤ22本
- ④ 現地立会 遠田警察署涌谷幹部交番 7月27日立会済み
- ⑤ その他 前回巡視の20日（水）には確認されず
状況写真は別紙のとおり

(参考)

国土交通省北上川下流河川事務所が管理する河川は、北上川（宮城県内）、旧北上川、江合川、鳴瀬川、吉田川など総延長210.5kmとなっております。そのうち、涌谷出張所が管理する区間は、旧北上川や江合川など約39kmです

●罰則については、以下のとおりです

- ・河川法では・・・3月以下の懲役又は20万円以下の罰金
- ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律では・・・5年以下の懲役又は1千万円以下の罰金（法人等の場合は3億円以下の罰金）に処せられる場合があります。

<添付資料> 投棄位置図、投棄状況写真

記者発表先：石巻記者クラブ、古川記者クラブ

問い合わせ先	
国土交通省東北地方整備局 北上川下流河川事務所	0225-95-0194 石巻市蛇田字新下沼80
管理課長	畑山 作栄（内線331）
涌谷出張所	0229-42-2317 涌谷町字桑木荒156-1
所 長	山中 勇一

不法投棄位置図

《7月28日発見場所》



《7月22日発見場所》



《7月28日発見場所の投棄状況》

①の場所

河口から約
9.2km付近



廃タイヤ2本と
コンクリート壊

②の場所

河口から約
9.4km付近



廃タイヤ12本

③の場所

河口から約
9.6km付近



廃タイヤ10本

《7月22日発見場所の投棄状況》

④の場所

旧北上川合
流点から約
5.8km付近



廃タイヤ22本



7月27日の立会状況(遠田警察署涌谷幹部交番)