



北上川堤防のり面に自動車などのタイヤ痕

～のり面走行防止のため、河川巡視を強化します～

北上川堤防のり面に自動車やオートバイ走行によるタイヤ痕が相次いで発見されました。

地域住民の生命・財産を守る堤防を車両走行により損壊することは悪質で河川法に触れる行為です。河川巡視を強化しタイヤ痕を発見次第、最寄りの警察署に通報します。

- ① 発見日時：平成24年10月17日10時15分
場所：岩手県奥州市水沢区姉体町(あねたいちょう) 水沢水辺プラザ
北上川右岸 50. 2k+50m付近
状況：自動車走行により堤防のり面が損傷(幅約4m延長40mにわたり、
タイヤ痕を確認。芝がえぐられており、周辺にもタイヤ痕を確認
両タイヤの幅は約1. 8m)
- ② 発見日時：平成24年10月30日9時45分
場所：岩手県西磐井郡平泉町 一関遊水地周囲堤
北上川右岸32. 5k付近
状況：オートバイ走行により堤防のり面が損傷(幅約18m延長約28mに
わたりタイヤ痕を確認。その他周辺のり面約200mにわたりタイヤ
痕を確認)
- ③ 発見日時：平成24年10月30日10時33分
場所：岩手県奥州市水沢区姉体町 吹張堤防(ふっぱりていぼう)
北上川右岸 48. 0k+180m付近
状況：自動車走行により堤防のり面が損傷(幅約11m延長6mにわたり、
タイヤ痕を確認。芝がえぐられており、周辺にもタイヤ痕を確認
両タイヤの幅は約1. 4m)

* 上記は、警察署に通報済です。

※堤防の芝には大雨の時に堤防の土砂が削れないようにする働きがあります。
芝を傷つける行為は、洪水時に堤防を壊すことに繋がる恐れがあります。

《発表記者会：岩手県政記者クラブ、奥州市政記者クラブ、一関市政記者クラブ》

＜問い合わせ先＞

国土交通省 東北地方整備局 岩手河川国道事務所
〒020-0066 岩手県盛岡市上田四丁目2-2

河川管理課長 ^{ユカワ} 湯川 ^{シゲオ} 茂夫
直通 019-624-3281

河川占用調整課長 ^{カンノ} 菅野 ^{ヒロユキ} 裕之
直通 019-624-3273

水沢出張所
〒023-0828 岩手県奥州市水沢区東大通り一丁目2-14

水沢出張所長 ^{スズキ} 鈴木 ^{マツオ} 松男 代表 0197-24-4173

一関出張所
〒029-0131 岩手県一関市狐禅寺字石ノ瀬155-81

一関出張所長 ^{キムラ} 木村 ^{シンイチ} 伸一 代表 0191-23-2435

①、③位置図、写真



②位置図、写真

②岩手県西磐井郡平泉町
一関遊水地周囲堤

