

## 地域の方々と一緒に安全利用点検を実施しました ～ ゴールデンウィーク前に57施設の点検、30箇所を改善～

最上川及び赤川流域を管理する国土交通省（県内5事務所）では、河川やダムがレクリエーション活動の場として多くの人々に利用されていることをふまえ、ゴールデンウィーク前に、地域の方々と一緒に57施設を点検しました。

点検の結果、ベンチの損傷を含め問題のあった30箇所については、応急的措置を行うなど必要な対策をとっています。

河川の利用にあたっては、安全に十分配慮されるようお願いいたします。

○実施期間

平成27年4月14日（火）～平成27年4月22日（水）

○点検者

各市町村役場、施設の管理者及び主な利用団体等、山形県河川等安全利用連絡会及び河川管理者（県内5事務所）が合同で点検しました。

＜利用にあたっての留意事項＞

河川等は、本来降雨による増水など、自然現象による危険性を持ちあわせています。利用の際は、利用者自らの責任により回避に努めていただく必要があります。



国土交通省

＜発表記者会：山形県政記者クラブ＞

問い合わせ先

国 土 交 通 省

〔最上川上流〕	山形河川国道事務所	023-688-8942
（米沢市～村山市）	河川管理課長	鈴木 浩（内線331）
〔最上川中流〕	新庄河川事務所	0233-22-0251
（大石田町～戸沢村）	管理課長（河川施設）	横山 孝臣（内線331）
〔最上川下流・赤川〕	酒田河川国道事務所	0234-27-3497
（戸沢村～酒田市）	河川管理課長	荒木 秀重（内線331）
〔寒河江ダム・白川ダム・長井ダム〕	最上川ダム統合管理事務所	0237-75-2311
	管理課長	大河原 正吉（内線331）
〔月山ダム〕	月山ダム管理所	0235-54-6711
	管理係長	矢ノ目 健一（内線332）

【全57施設の点検のうち、問題があった30箇所の対応】

河川名 ダム名 砂防名	市町村名	点検箇所名	問題のあつた施設等	点検結果	応急的措置実施内容	今後の対応	担当事務所
				破損・損傷等不具合状況	措置内容	対応方針	
最上川	高島町	糠野目水辺の楽校	高水敷	デッキの入口部の陥没	土のうで埋め戻し		山形河川国道事務所
最上川	高島町	糠野目水辺の楽校	高水敷	樹木の枝折れ	撤去、処分		山形河川国道事務所
最上川	米沢市	窪田水辺の楽校	高水敷	ベンチの損傷	補修済み		山形河川国道事務所
最上川	米沢市	窪田水辺の楽校	高水敷	遊歩道、階段わきにトゲのある樹木の繁殖	伐採、撤去、処分、清掃		山形河川国道事務所
最上川	米沢市	窪田水辺の楽校	高水敷	・遊歩道で古い橋に老朽化により木材の腐食、コンクリートのひび割れ等が見られる ・入口部の陥没	立入禁止措置 (陥没部分は補修済み)	・木材の腐食部分の交換 ・コンクリートひび割れの補修	山形河川国道事務所
最上川	米沢市	窪田水辺の楽校	高水敷	ジャブジャブ池転落防止柵の損傷	補修済み		山形河川国道事務所
最上川	白鷹町	白鷹フットパス	フットパス	危険箇所への注意看板未設置	占用者が立入禁止柵設置		山形河川国道事務所
最上川	長井市	最上川緑地公園	公園	噴水周辺のモルタルの破損	占用者がモルタルで補修		山形河川国道事務所
最上川	長井市	最上川緑地公園	公園	積み上げているマクラギの露出	占用者がブルーシートで養生		山形河川国道事務所
最上川	中山町	中山町せせらぎ公園	低水敷	親水護岸に土砂が堆積	堆積した泥を除去。		山形河川国道事務所
最上川	長井市	成田運動場	運動場	看板の倒れ	占用者が看板の再設置		山形河川国道事務所
最上川	長井市	白川フットパス	高水敷	倒木2本	占用者が倒木を撤去		山形河川国道事務所
最上川	村山市	村山フットパス	高水敷	遊歩道（敷板）の損傷	通行規制	敷板を交換	山形河川国道事務所
最上川	村山市	村山フットパス	高水敷	木道の段差	注意喚起看板の設置	基礎修理	山形河川国道事務所
最上川	大江町	大江町フットパス	高水敷	階段手すりの傾き	トラロープ設置	階段手すり補修	山形河川国道事務所
最上川	朝日町	朝日フットパス	高水敷	フットパス一部損傷	通行規制	補修	山形河川国道事務所
最上川	朝日町	朝日フットパス	高水敷	防護柵損傷	トラロープ設置	防護柵補修	山形河川国道事務所
最上川	大蔵村	稲沢の渡し公園	高水敷	立ち入り防止柵の破損	コンクリート柱の基礎を補修		新庄河川事務所
最上川	大石田町	大石田船着場	船着場に近接する排水樋管	立ち入り防止柵の破損	立ち入り防止柵を再設置		新庄河川事務所
真室川	真室川町	水辺の楽校	階段護岸	木枠腐食によるボルト露出	ボルト撤去		新庄河川事務所
京田川	酒田市	漕艇用昇降階段等	高水敷	高水敷通路と護岸の間に段差	土のうと土砂により段差解消		酒田河川国道事務所
最上川	酒田市	階段低水護岸及びスロープ護岸	低水護岸	護岸及びスロープ周辺に流木等	占用者において撤去		酒田河川国道事務所
最上川	酒田市	松山河川運動公園	高水敷	使用していない支柱、ゴミあり	支柱、ゴミ撤去済		酒田河川国道事務所
最上川	酒田市	カートソレイユ最上川	高水敷	発電機の周囲の安全対策	当面の処置として注意喚起を実施	カラーコーン、コーンバー等での安全対策予定	酒田河川国道事務所
最上川	庄内町	水辺の楽校	高水敷	使用していない古いサッカーゴール、バリアード	当面の処置として注意喚起を実施	使用有無確認の上、撤去予定	酒田河川国道事務所
赤川	鶴岡市	赤川河川公園	高水敷	使用していない杭及びスコアボードが落下している	当面の処置として注意喚起を実施	撤去予定	酒田河川国道事務所
赤川	鶴岡市	櫛引総合運動公園	高水敷	使用していない杭	撤去済		酒田河川国道事務所
赤川	鶴岡市	櫛引総合運動公園	高水敷	用具倉庫屋根の角が通路側に突出	注意喚起表示位置を工夫	クッションや立入防止柵の設置を検討	酒田河川国道事務所
長井ダム	長井市	野川防災センター	野川まなび館	テーブルの一部が腐食	トラロープで囲み使用禁止措置	補修予定	最上川統合管理事務所
長井ダム	長井市	野川防災センター	野川まなび館	東屋の床材の一部が破損	破損している床材を交換		最上川統合管理事務所

※月山ダム管理所管内においては、問題のある箇所はありませんでした。

## ■点検状況

水辺の楽校にて、地域の方々と合同で点検



点検状況

南陽警察署、高畠町、南陽市、  
置賜広域行政事務組合消防本部、  
県南漁業共同組合、  
山形県置賜総合支庁との合同点検

写真は、せせらぎ水路の点検の様子

## ■点検で問題のあった箇所の措置状況(例)

窪田水辺の楽校



(措置前)ベンチの損傷



(措置後)ベンチの補修