

がんばろう！東北

**河川敷に悪質な不法投棄（ベニヤ板等）を発見
～警察に通報し現地立会、注意看板を設置～**

10月13日(火)10時46分頃、石巻市南境地先の旧北上川左岸に、ベニヤ板等の投棄を河川巡視員が確認し石巻警察署に通報、10月13日15時06分に警察と現地立会を実施しました。

10月14日(水)に注意喚起看板の設置を行います。

不法投棄は、「河川法」「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に違反する行為です。今後も、河川巡視等により発見した悪質な不法行為に対しては、ただちに警察に通報し原因者の特定に努めていきます。

詳細は次のとおりです。

- ①発見日時 10月13日(火)10時46分頃
(涌谷出張所河川巡視員が発見)
- ②発見場所 石巻市南境地先 別添参照
(旧北上川法面上)
- ③投棄状況 ベニヤ板、プラスチック波板
- ④現地立会 石巻警察署 10月13日(火)15時06分に実施済
- ⑤注意喚起看板設置 10月14日(水)設置予定
- ⑥その他 前回巡視の10月8日(木)には確認されず

●罰則については、以下のとおりです

- ・河川法では、3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金
- ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、5年以下の懲役又は1千万円以下の罰金（法人等の場合は3億円以下の罰金）に処せられる場合があります。

北上川下流河川事務所記者発表についてはホームページでご覧になれます。

ホームページアドレス【<http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu//>】

※発表記者会：石巻記者クラブ、古川記者クラブ





国土交通省北上川下流河川事務所

石巻市蛇田字新下沼80
電話 0225-95-0194 (代表)

技術副所長 佐藤 正明 (内線205)

管理課長 大平 知秀 (内線331)

位置図・投棄状況写真



不法投棄状況①



不法投棄状況②



警察立会状況