

安全・安心に利用できるように 夏休み前に施設等の点検を実施しました。 ～ダム周辺施設の安全利用点検を実施～

東北地方整備局の宮城県内ダム管理所では、ダム等がレクリエーション活動の場として多くの人々に利用されていることを踏まえ、利用が増える夏休みが始まる前にダム周辺の安全利用点検を実施しました。

点検の結果、釜房ダム管内で1箇所の問題箇所等が確認され、応急措置を含む改善措置を実施しました。

1. 実施経緯

近年、ダムやダム湖周辺は観光やレクリエーションの場として多くの人々に利用され、特に夏休みには多くの人々が訪れています。

ダム等においては、従来から定期的に施設点検等を実施してきたところですが、ダムを含めた周辺の施設について、一般の利用者の増加を踏まえ、施設を安全に利用してもらうことを目的とした安全利用点検を以下のとおり実施しましたので、その結果についてお知らせします。

なお、これらの点検は、多くの利用者が見込まれる夏休み前に毎年行っています。

2. 点検実施日：釜房ダムでは7月5日（火）に実施しました。

3. 点検箇所：別紙参照

4. 点検者：ダム管理者、川崎町役場及び東北大学漕艇部との合同点検を実施しました。

5. 点検方法：目視点検等により実施しました。

6. 点検結果及び措置

点検の結果、安全利用上問題があると判断された箇所につきましては、修繕や立ち入り規制等の安全措置を実施し、利用者への危険の周知に努めていきます。

利用者みなさんにおいても、安全には十分に配慮のうえご利用いただくようお願いします。なお点検結果については別紙のとおりです。

7. その他（トピックス）

釜房ダムでは、イベントとして以下の取り組みを実施します。

- ・釜房ダム：「わく☆どき 釜房ダム」（7月30日）

< 発表記者会：宮城県政記者会・東北電力記者会・東北専門記者会 >
問い合わせ先

釜房ダム（釜房湖含む）


釜房ダム管理所

柴田郡川崎町大字小野字大平山 1 0 - 6 (TEL : 0224-84-2171)

管理所長

鹿野 安彦（内線 2 0 1）

釜房ダム管理所管内(名取川水系)点検箇所位置図



釜房ダム管理所管内点検結果一覧表

	点検箇所	点検施設等	点検結果	対応状況	点検日	措置(予定)日	点検者
釜房ダム	堤体付近遊歩道	フェンス・斜面	異常なし	—	7月5日	7月5日	ダム管理者・川崎町・東北大学
	堤体付近	フェンス・規制柵	立入禁止看板の損傷	立入禁止看板の再設置			
	堤体右岸駐車場	擁壁・斜面	異常なし	—			

点検実施箇所個票

事務所名 管理所名	釜房ダム管理所
--------------	---------

点検箇所名	堤体付近
位置等	旧艇庫前

点検結果 (不具合等状況)



堤体付近 (フェンス、規制柵) の点検状況
川崎町職員、東北大学漕艇部と合同で点検を実施。



立入禁止看板が損傷し、視認しにくい状態となっている。
旧艇庫前は、貯水池への侵入防止のため立入禁止措置を行っているが、看板が損傷して立入禁止であることがわかりづらくなっている。

応急処置・補修等後



損傷した立入禁止看板を撤去し、危険箇所であることを明示した立入禁止看板を再設置。