



水辺の施設点検を実施しました ～ 安全利用点検の結果 ～

国土交通省では毎年4月に北上川水系の水辺に親しむ施設を対象として、利用者の安全確保の観点から施設点検を行っています。

岩手県内の54箇所を対象に4月14日～21日に実施した安全利用点検では、9箇所では施設損傷等が確認されましたが、4月27日までに補修等の応急処置が完了する予定です。

ゴールデンウィークになり、アウトドア活動等が活発になる時期ですが、水辺の利用には十分注意するようお願いします。

1. 点検趣旨

河川等においては、従来から巡視活動や施設点検を実施していますが、大勢の人が屋外で活動するゴールデンウィークを前に水辺の安全利用点検を実施しました。

河川等は本来、降雨による増水など、自然現象による危険性を持ち合わせていることから、利用に伴う危険は、利用者自らの責任により回避していただくことが必要となります。

2. 点検対象

今回の安全利用点検は、北上川上流の国土交通省管理区間内の河川、砂防施設及びダム（田瀬ダム・湯田ダム・四十四田ダム・御所ダム・胆沢ダム）における以下の箇所で行いました。

河川施設では、

- ①水辺プラザ等河川に親しむ利用を目的として施設を設置している区域。
- ②日常、人の集まりやすい場所にある水門・樋門等の河川管理施設。

ダム施設では、

- ①ダム管理区内において湖畔の水辺に親しむことを目的として、施設を整備した区域及び水辺に親しむ等の利用者が日常的に見られる区域。

砂防施設では、

- ①水辺に親しむ利用等を目的として、砂防施設の周辺区域及び水辺に親しむ利用等が予想される区域。

3. 点検結果

点検実施結果の概要についてお知らせします。

	全点検 箇所数	直ちに処置した 箇所数(予定含)	一部立ち入り禁止等の 応急的措置をした箇所数	利用不可能な 箇所数	利用者の自己責任において 通常の利用が可能な箇所数
河川	21	(5)	(0)	0	21
砂防	3	(0)	(0)	0	3
ダム	30	(4)	(0)	0	30
合計	54	(9)	(0)	0	54

- ・点検結果に基づき立ち入り禁止等の処置を施した箇所の詳細は別表のとおりです。
- ・上記の立ち入り禁止等の応急的処置を施した箇所の利用にあたっては、十分ご注意願います。

〈発表記者会：東北専門記者会、岩手県政記者クラブ、奥州市政記者クラブ、一関市政記者クラブ〉

問い合わせ先

【河川・砂防】国土交通省岩手河川国道事務所

【河川】河川管理課長 鈴木^{すずき} 松男^{まつお} (直通：019-624-3281)

【砂防】建設監督官 花田^{はなだ} 一二^{かつじ} (直通：019-624-3166)

【ダム】国土交通省北上川ダム統合管理事務所

(Tel:019-643-7971)

管理第一課長 三浦^{みうら} 高史^{たかし} (内 331)

点検結果一覧

【岩手河川国道事務所(河川・砂防)】

No.	出張所等名	河川名	点検箇所	点検結果	点検実施日
1	盛岡出張所	中津川	河川公園【中の橋上下流】	遊歩道と脇の砂利部に段差がある。	4月19日
2		北上川	盛岡地区水辺プラザ【三川合流地点】	異常なし	
3		北上川	盛岡市水辺プラザ【津志田地区・都南大橋付近】	異常なし	
4		北上川	石鳥谷地区水辺プラザ【大正橋付近】	遊歩道脇の樹木に枯れが枝ある。	
5		北上川	紫波地区水辺プラザ【紫波橋付近】	異常なし	
6	水沢出張所	北上川	水沢水辺プラザ【藤橋付近】	階段の石張りが一部外れている。	4月20日
7		北上川	河川公園【藤橋下流】	異常なし	
8		広瀬川	江刺北上川水辺の楽校【桜木橋上流】	一部陥没している箇所がある。	
9		北上川	河川公園【大曲橋上流】	異常なし	4月21日
10		猿ヶ石川	町井水辺プラザ【東和大橋左岸付近】	異常なし	
11		猿ヶ石川	南成島水辺プラザ【毘沙門橋左岸付近】	異常なし	
12		北上川	花巻水辺プラザ【イギリス海岸付近】	異常なし	
13		北上川	河川公園【朝日橋付近】	異常なし	
14	北上川	船着場【花巻南大橋付近】	階段の踏み板が破損している。		
15	北上川	北上水辺プラザ【展勝地付近】	異常なし		
16	北上川	低水護岸【珊瑚橋下流右岸】	異常なし		
17	一関出張所	北上川	川崎水辺プラザ	異常なし	4月20日
18		北上川	川崎防災ステーション船着場	異常なし	
19		北上川	一関遊水地展望台	異常なし	
20		磐井川	一関地区水辺プラザ	異常なし	
21		北上川	平泉地区水辺プラザ	異常なし	
22	砂防	葛根田川	葛根田第1砂防堰堤【玄武風柳亭付近】	異常なし	4月21日
23		松川	西根床固工群【岩手山焼走り国際交流村付近】	異常なし	
24		松川	松川第1砂防堰堤	異常なし	

点検及び対応状況写真【1/2】

【岩手河川国道事務所(河川・砂防)】

【河川公園（盛岡市 中の橋上下流）】
遊歩道と脇の砂利部に段差（15cm程度）がある。
→砂利で段差を埋める（4月27日実施予定）



【石鳥谷水辺プラザ（大正橋付近）】
遊歩道脇の樹木に枯れ枝がある。
→遊歩道を通行する歩行者の安全確保策として枯れ枝部分を撤去した。



点検及び対応状況写真【2/2】

【岩手河川国道事務所(河川・砂防)】

【水沢水辺プラザ】

階段の石張りが一部外れている。

→外れていた石張りのタイルを固定、又はモルタルで補修を行った。



【江刺北上川水辺の楽校（桜木橋上流左岸）】

一部陥没している箇所がある。

→ 陥没箇所に土砂を充填して締固めを行い、穴を塞いだ。



【船着場（花巻南大橋下流右岸）】

階段の踏み板が破損している。

→ 破損した箇所の踏み板を張り替えた。



点検結果一覧表

【北上川ダム統合管理事務所(ダム)】

No.	ダム名	点検箇所	点検結果	点検実施日
1	四十四田ダム	柳平水辺公園【岩姫橋上流左岸】	・窪地に水がたまり、ぬかるみになっている (4/22 埋め戻して、処置済)	4月20日
2		松園水辺公園(遊歩道含む)【貯水池左岸】	・遊歩道上に倒木が倒れかかっている状況(4/22 撤去済)	
3		ダムサイト地区【四十四田ダム左岸】	・異常なし	
4	御所ダム	御所ダム管理所構内	・異常なし	4月14日
5		塩ヶ森水辺園地	・異常なし	
6		のりもの広場	・異常なし	
7		町場園地	・異常なし	
8		つなぎ多目的運動場	・異常なし	
9		県営漕艇場(除園地)	・異常なし	
10		南園地	・異常なし	
11	湯田ダム	錦秋湖大石公園	・異常なし	4月17日
12		廻戸釣り公園	・異常なし	
13		錦秋湖川尻総合公園	・異常なし	
14		川尻公園(川尻小公園)	・異常なし	
15		焼地台公園	・異常なし	
16		湯本湖畔公園	・異常なし	
17		湯田ダム堤体天端周辺	・段差がありつまずく可能性がある→モルタルで穴埋め(4/18実施済み)	
18	田瀬ダム	柏木平地区【河川公園】 (遠野市宮守町地先)	・異常なし	4月14日
19		向田瀬地区【ヨットハーバー】 (花巻市東和町田瀬地先)	・異常なし	
20		白土地区【旧あやめ園】 (花巻市東和町田瀬地先)	・異常なし	
21		白土地区【親水公園】 (花巻市東和町田瀬地先)	・異常なし	
22		横峰地区【釣り公園】 (花巻市東和町田瀬地先)	・異常なし	
23		横峰地区【オートキャンプ場】 (花巻市東和町田瀬地先)	・異常なし	
24		横峰地区【ふれあいランド】 (花巻市東和町田瀬地先)	・異常なし	
25	胆沢ダム	胆沢ダム管理支所1階 及び 胆沢ダム堤体天端	・天端橋梁と天端高欄の隙間チェーンの損傷(4/14応急対応済み)	4月14日
26		奥州湖眺望台	・異常なし	
27		馬留広場	・異常なし	
28		胆沢川カヌーコース	・異常なし	
29		石淵広場	・異常なし	
30		おろせ広場	・異常なし	

点検及び対応状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（四十四田ダム）】

【柳平水辺公園（岩姫橋上流左岸）】
盛岡市都市整備部公園みどり課と合同点検を実施



【柳平水辺公園（岩姫橋上流左岸）】
窪地に水がたまり、ぬかるみになっている
4/22 土砂入れ換え、埋め戻し済



【松園水辺公園（貯水池左岸）】
遊歩道上に倒木が倒れかかっている状況
4/22 撤去済



点検及び対応状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（御所ダム）】

関係7団体（御所湖の清流を守る会、岩手県、盛岡市、雫石町、御所湖広域公園艇庫、御所湖広域公園管理事務所、NPO法人北上川流域連携交流会）で合同点検を実施。改善を要する危険箇所は発見されなかった。

【御所ダム構内】



【御所ダム構内】



【塩ヶ森水辺公園】



【町場園地】



【除園地（つなぎ多目的運動場、県営漕艇場）】



【南園地】



点検及び対応状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（湯田ダム）】

■西和賀町と合同点検を実施

点検状況（錦秋湖大石公園）



点検状況（湯本湖畔公園）



点検状況（川尻小公園）



点検状況（錦秋湖川尻総合公園）



湯田ダム堤体天端周辺

■段差でつまづく可能性があるのでモルタルで穴埋め（4/18実施済み）



占有者・管理者との合同点検状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（田瀬ダム）】

向田瀬地区【ヨットハーバー】

・異常なし



白土地区【旧あやめ園】

・異常なし



白土地区【親水公園】

・異常なし



点検状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（胆沢ダム）】

【胆沢ダム堤体天端（奥州市政策企画課との点検実施状況）】



【点検結果に伴う是正状況（天端高欄の隙間チェーンの損傷）】

是正前



是正後

