

水辺施設の安全利用点検を実施しました。

青森河川国道事務所・高瀬川河川事務所・岩木川ダム統合管理事務所では、夏休み期間中に多くの方が利用すると思われる水辺施設について、安全に利用できるように点検を実施しました。

点検は46箇所を実施し、その結果、不具合を発見した箇所が1箇所あり、対策を実施しました。

◆点検実施日

○青森河川国道事務所

岩木川水系

五所川原出張所：平成29年 7月18日（火）

藤崎出張所：平成29年 7月12日（水）

馬淵川

八戸出張所：平成29年 7月12日（水）

○高瀬川河川事務所

高瀬川（小川原湖）：平成29年 7月18日（火）

○岩木川ダム統合管理事務所

津軽ダム：平成29年 7月 5日（水）

浅瀬石川ダム：平成29年 7月10日（月）

◆点検箇所

点検は、岩木川、平川、馬淵川、高瀬川（小川原湖）、津軽ダム及び浅瀬石川ダムの国土交通省直轄管理区間において以下の箇所を重点的に行いました。

- ① 河川に親しむ利用を目的として河川管理者が施設を設置している区域
- ② 水辺に親しむ利用者が日常的に見られる区域

◆点検結果及び措置

全点検箇所数46箇所。

通常利用を行うにあたり不具合を発見した箇所（岩木川ダム統合管理事務所管内1箇所）について対策を行いました。

今後も引き続き安全確保のため、巡視等により注視して参ります。

◆利用者へのお願い

河川公園等は身近に自然に親しむ場として利用されていますが、急激な増水等による水難事故が発生した事例もあります。

また、今回問題がなかった箇所についても大雨や増水の後には、危険な状態となることもありますので、十分注意下さるようお願いいたします。

※発表記者会：青森県政記者会、建設関係専門紙、津軽新報社

問 い 合 わ せ 先

【岩木川・平川・馬淵川に関することについては】

国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所
青森市中央三丁目20-38 (TEL017-734-4590 (直通))

副所長 (河川) あべ つよし
安部 剛

河川管理課長 くどう なおたけ
工藤 尚武

【高瀬川 (小川原湖) に関することについては】

国土交通省 東北地方整備局 高瀬川河川事務所
八戸市石堂三丁目7-10 (TEL0178-28-7135)

副所長 (技術) たがわ かずよし
田川 和義

工務課長 かねえだ とみかつ
金枝 富勝 (内線311)

【津軽ダム・浅瀬石川ダムに関することについては】

国土交通省 東北地方整備局 岩木川ダム統合管理事務所
中津軽郡西目屋村大字居森平字寒沢138-2

副所長 (技術) かとう たかし
加藤 孝

管理課長 くどう ただゆき
工藤 忠行 (内線331)

点検対象結果一覧表(夏休み前)

○青森河川国道事務所

	点検実施日	対象区域・施設	点検結果	処置状況		
五所川原出張所	平成29年7月18日	北斗グラウンド及び公園駐車場 五所川原市錦町地先	問題なし			
		新津軽大橋付近グラウンド 五所川原市田川地先	問題なし			
		三好橋付近グラウンド 五所川原市鶴ヶ岡川袋地先	問題なし			
		運動場 つがる市木造川除地先	問題なし			
		野球場及び多目的運動広場 つがる市柏桑野木田地先	問題なし			
		みずべのわんぱく広場 つがる市柏桑野木田地先	問題なし			
		鶴田町河川敷野球場 鶴田町鶴田地先	問題なし			
		鶴田桜つつみ公園 鶴田町鶴田地先	問題なし			
		鶴田水辺の楽校 鶴田町鶴田地先	問題なし			
		稲垣河川公園 つがる市稲垣町豊川地先	問題なし			
		芦野頭首工左岸側 つがる市稲垣町下繁田地先	問題なし			
		十三の砂山公園 五所川原市十三地内	問題なし			
		十三湖河口 五所川原市十三地内	問題なし			
		富野桜つつみ公園付近 中泊町富野地先	問題なし			
		芦野頭首工右岸側 中泊町芦野地内	問題なし			
		藻川親水公園 五所川原市藻川	問題なし			
		藤崎出張所	平成29年7月12日	みずべの学習広場付近 (藤崎町藤崎地先)	問題なし	
				せせらぎ広場付近 (弘前市向外瀬地先)	問題なし	
				水辺プラザ (富士見橋上流)	問題なし	
高水敷 (弘前市樋の口地内)	問題なし					
水辺の楽校 (弘前市真土地内)	問題なし					
水辺プラザ (富士見橋下流)	問題なし					
ライフコート平川付近 (藤崎町藤崎地先)	問題なし					
白鳥ふれあい広場付近 (藤崎町藤崎地先)	問題なし					
城北桜つつみ公園 (弘前市栄町～向外瀬地内)	問題なし					
簡易運動場 (弘前市菟中地内)	問題なし					
簡易運動場 (弘前市悪戸地内)	問題なし					
運動場及び児童公園 (弘前市藤代地内)	問題なし					
岩木川河川公園及び板柳桜つつみ公園 (板柳町板柳地先)	問題なし					

○青森河川国道事務所

	点検実施日	対象区域・施設	点検結果	処置状況
八戸出張所	平成29年7月12日	水辺の楽校 (八戸市長苗代地先)	問題なし	
		馬淵川緑地公園 (八戸市長苗代地先)	問題なし	
		馬淵川緑地公園 (八戸市売市地先)	問題なし	
		馬淵川公園 (八戸市沼館地先)	問題なし	
		水辺の楽校 (八戸市売市地先)	問題なし	

○高瀬川河川事務所

	点検実施日	対象区域・施設	点検結果	処置状況
小川原湖出張所	平成29年7月18日	三沢湖水浴場 (三沢市)	問題なし	
		仏沼水辺広場 (三沢市)	問題なし	
		高瀬川河口 (三沢市)	問題なし	
		ワカサギ公園 (東北町)	問題なし	
		小川原湖公園 (東北町)	問題なし	

○岩木川ダム統合管理事務所

	点検実施日	対象区域・施設	点検結果	処置状況
本所 (津軽ダム)	平成29年7月5日	津軽白神湖パーク (西目屋村川原平地内)	問題なし	
		美山湖パーク (西目屋村川原平地内)	問題なし	
		津軽ダムパーク (西目屋村居森平地内)	問題なし	
		白神が故郷橋パーク (西目屋村居森平地内)	問題なし	
浅管 瀬理 石支 川所 ダム	平成29年7月10日	ふれあい広場(虹の湖公園) (黒石市二庄内地内)	休憩所の木柵から釘が出ている。	釘を撤去。
		水辺の広場 (平川市小国地内)	問題なし	
		ダムサイト公園 (黒石市板留地内)	問題なし	

点検実施により不具合を確認した箇所

事務所名 管理所名	岩木川ダム統合管理事務所 (浅瀬石川ダム管理支所)
--------------	------------------------------

点検箇所名	ふれあいの広場(虹の湖公園)
-------	----------------

位置等	ダム湖周辺公園内
-----	----------

点検結果 (不具合等状況)



点検状況



点検状況

応急処置・補修等後



休憩所の木柵から釘が出ている。
(プランター等を吊していたが、現在
使用していない。)



釘を抜いて対応。