

地域の方々と一緒に安全利用点検を実施しました

～夏休みを前に27施設の点検、6箇所を改善～

最上川流域を管理する新庄河川事務所では、最上川ほか6流域の水辺施設が、スポーツやレクリエーション活動の場として多くの皆様に利用されていることをふまえ、夏休みを前に地域の方々と一緒に27施設を点検しました。

点検の結果、損傷などの問題のあった6箇所について、応急的措置を行うなど必要な対策をとっています。

河川の利用にあたっては、安全に十分配慮されるようお願いいたします。


○実施期間 平成30年7月4日（水）～7月11日（水）

○点検者 各市町村役場、警察署、消防署、施設の管理者、主な利用団体等及び河川管理者が合同で点検しました。

<利用にあたっての留意事項>

河川等は、本来降雨による増水など、自然現象による危険性を持ち合わせています。利用の際は、利用者自らの責任により回避に努めていただく必要があります。

《発表記者会：新庄新聞放送記者会》

問い合わせ先			
 国土交通省	国土交通省 東北地方整備局 新庄河川事務所		TEL 0233-22-0275
	技術副所長（河川施設）	ごとう こうし 後藤 浩志	（内線204）
	技術副所長（砂防施設）	さいとう かつひろ 齋藤 克浩	（内線205）
	管理課長（河川施設）	たむら きみひと 田村 公仁	（内線331）
	工務第二課長（砂防施設）	くぼた としかず 窪田 敏一	（内線321）

【全27施設の点検のうち、問題があった6箇所の対応】

No.	河川名 砂防名	市町村名	点検箇所名	問題のあった 施設等	点検結果	応急的措置実施内容
					破損・損傷等不具合状況	措置内容
1	真室川	真室川町	水辺の楽校	堤防天端	東屋に蜂の巣あり	撤去済み
2	真室川	真室川町	水辺の楽校	堤防川表階段	雑草繁茂	除草済み
3	真室川	真室川町	真室川防災ST施設	堤防川表階段	階段側面の鉄平石の一部 破損(剥がれ)	破損箇所を補修
4	真室川	真室川町	真室川防災ST施設	ヘリポート	芝の損傷あり	損傷箇所を補修
5	真室川	真室川町	真室川防災ST施設	防災ST敷地	通路部の縁石の損傷	損傷箇所を補修
6	最上川	大石田町	大石田特殊堤	特殊堤	川裏側に蜂の巣あり	撤去済み

※ 砂防13施設については、問題箇所はありませんでした。

■点検状況

古口船着場(舟番所)にて、地域の方々と合同で点検



※山形県最上総合支庁、戸沢村役場、最上広域市町村圏事務組合消防本部、新庄警察署、最上峡芭蕉ライン観光(株)との合同点検(写真は、点検開始時の様子)

■点検で問題のあった箇所の処置状況(例)

3. 真室川防災ST施設 階段側面の鉄平石の一部破損(剥がれ)



(施工前)



(施工後)