



## 夏休み前に水辺施設の点検を実施しました

～ 点検結果を公表します ～

岩手河川国道事務所ならびに北上川ダム統合管理事務所では、夏休みに一般利用者の増加が見込まれる河川、砂防、ダム施設、55箇所での点検を関係機関と合同で実施しました。

その結果、4箇所での施設の損傷等が確認されましたが、7月7日までに補修、立入禁止看板設置等の対応を実施いたしました。

水辺等での屋外活動が活発になる時期ですが、安全には十分留意された上、利用下さるようお願いいたします。

またご利用の際には、新型コロナウイルス感染拡大の防止にご理解・ご協力をお願いします。

### ■ 点検実施日

6月30日（水）～7月5日（月）

### ■ 点検者

自治体、地元団体、河川管理者等

### ■ 点検結果

詳細については、別紙をご参照下さい。

	点検箇所 総数	直ちに処置した 箇所数	一部立ち入り禁止等 応急的措置をした 箇所数	利用不可能な箇所数	利用者の自己責任に おいて通常の利用が 可能な箇所数
河川	22	2	1	0	22
砂防	3	0	0	0	3
ダム	30	2	0	0	30
合計	55	4	1	0	55

〈発表記者会〉岩手県政記者クラブ、奥州市政クラブ、一関市政記者クラブ

問	合	せ	先
【河川・砂防】国土交通省 岩手河川国道事務所			
【河川】	河川管理課長	加藤 一典	(直通:019-624-3281)
【砂防】	専門調査官	笑倉 広和	(直通:019-624-3166)
【ダム】国土交通省 北上川ダム統合管理事務所			
【ダム】	管理第一課長	工藤 尚武	(直通:019-643-7971)

## 安全利用点検結果一覧表(夏休み前)

【岩手河川国道事務所(河川・砂防)】

No.	出張所名等	河川名	点検箇所	点検結果	予定日時
1	盛岡出張所	中津川	【河川公園】(中の橋右岸下流) 盛岡市内丸地先	・異常無し	7月5日
2		北上川	【盛岡地区水辺プラザ(三川合流地点)及び木伏緑地] 盛岡市大沢川原地先	・異常無し	
3		北上川	【盛岡地区水辺プラザ】(津志田地区・都南大橋付近) 盛岡市向中野地先	・異常無し	
4		北上川	【石鳥谷水辺プラザ】(大正橋付近) 石鳥谷町好地地先	・特殊堤坂路階段が踏面が狭く急勾配となっている (通行禁止措置を実施した)	
5		北上川	【紫波地区水辺プラザ】(紫波橋付近) 紫波町桜町下川原地先	・管理用通路(砂利道)の段差 (路面を平坦にした)	
6	水沢出張所	北上川	【船着場】(花巻南大橋下流右岸) 花巻市東十二丁目地先	・異常無し	7月2日
7		北上川	【河川公園】(朝日橋付近右岸) 花巻市里川口地先	・異常無し	
8		北上川	【花巻水辺プラザ】(イギリス海岸右岸) 花巻市下小舟渡地先	・異常無し	
9		猿ヶ石川	【町井水辺プラザ】(東和大橋左岸) 花巻市東和町町井地先	・異常無し	
10		猿ヶ石川	【南成島水辺プラザ】(毘沙門橋左岸) 花巻市東和町南成島地先	・異常無し	
11		北上川	【河川公園】(大曲橋上流右岸) 奥州市前沢白山地先	・異常無し	
12		北上川	【水沢水辺プラザ】(藤橋付近右岸) 奥州市水沢姉体地先	・異常無し	
13		北上川	【河川公園】(藤橋下流左岸) 奥州市水沢鶴城地先	・異常無し	
14		広瀬川	【江刺北上川水辺の楽校】(桜木橋上流左岸) 奥州市江刺下河原地先	・異常無し	
15		北上川	【北上水辺プラザ】(展勝地付近左岸) 北上市立花地先	・異常無し	
16	北上川	【低水護岸】(珊瑚橋下流右岸) 北上市川岸地先	・異常無し		
17	一関出張所	北上川	【平泉地区水辺プラザ】 西磐井郡平泉町平泉地先	・異常無し	7月1日
18		磐井川	【一関地区水辺プラザ】 一関市狐禅寺地先	・異常無し	7月2日
19		磐井川	【磐井川緑地河川公園】 一関市青葉一丁目地先	・異常無し	
20		北上川	【川崎防災ステーション船着場】 一関市川崎町薄衣地先	・異常無し	
21			【川崎地区水辺プラザ】 一関市川崎町薄衣地先	・異常無し	
22		北上川	【一関遊水地展望台】 一関市舞川地内	・異常無し	
23	砂防	葛根田川	【葛根田川第1砂防堰堤】(玄武風柳亭付近) 雫石町長山地内	・異常無し	7月2日
24		松川	【西根床固工群】(岩手山焼走り国際交流村付近) 八幡平市平笠地内	・異常無し	
25		松川	【松川第1砂防堰堤】 八幡平市松尾寄木地内	・異常無し	

# 点検及び対応状況写真

岩手河川国道事務所(河川)

## 【石鳥谷水辺プラザ】石鳥谷町好地地先



特殊堤坂路階段が踏面が狭く急勾配なとなっている



通行禁止措置を実施した

## 【紫波地区水辺プラザ】紫波町桜町下川原地先



管理用通路(砂利道)の段差



路面を平坦にした

# 点検及び対応状況写真

岩手河川国道事務所(河川)

## 【水沢水辺プラザ】奥州市水沢姉体地先



異常無し

## 【一関地区水辺プラザ】一関市狐禅寺地先



異常無し

# 点検及び対応状況写真

岩手河川国道事務所(砂防)

## 【松川第1砂防堰堤】八幡平市松尾寄木地内



異常無し

# 点検結果一覧表

【北上川ダム統合管理事務所(ダム)】

	ダム名	点検箇所	点検結果	点検実施日
1	四十四田ダム	ダムサイト地区【四十四田ダム左岸】	異常なし	6月30日
2		柳平水辺公園【岩姫橋上流左岸】	擬木柵護岸のボルトの緩み(7/1 ボルト増し締め) 蜂の巣(7/1 除去)	
3		松園水辺公園(遊歩道含む)【貯水池左岸】	木製防護柵の一部損傷(7/1 注意喚起看板掲示) 散策路に枝が倒れかかっている(7/1 撤去)	
4	御所ダム	御所ダム管理所構内	異常なし	7月1日
5		塩ヶ森水辺園地	異常なし	
6		ファミリーランド	異常なし	
7		矢櫃地区水辺園地	異常なし	
8		つなぎ多目的運動場	異常なし	
9		泉宮漕艇場(除園地)	異常なし	
10		南園地	異常なし	
11	田瀬ダム	柏木平地区【河川公園】	異常なし	7月1日
12		向田瀬地区【ヨットハーバー】	異常なし	
13		白土地区【旧あやめ園】	異常なし	
14		白土地区【親水公園】	異常なし	
15		横峰地区【オートキャンプ場】	異常なし	
16		横峰地区【釣り公園】	異常なし	
17		ダムサイト地区【展望広場】	異常なし	
18	湯田ダム	錦秋湖大石公園	異常なし	6月30日
19		廻戸釣り公園	異常なし	
20		錦秋湖川尻総合公園	異常なし	
21		錦秋湖湖畔ステージ	異常なし	
22		川尻公園(川尻小公園)	異常なし	
23		焼地台公園	異常なし	
24		湯本湖畔公園	異常なし	
26	胆沢ダム	胆沢ダム堤体天端	異常なし	6月30日
27		奥州湖眺望台	異常なし	
28		馬留広場	異常なし	
29		奥州いさわカヌー競技場	異常なし	
30		石淵広場	異常なし	
31		おろせ広場	異常なし	

## 点検及び対応状況写真

【北上川ダム統合管理事務所(四十四田ダム)】

管理第二課で点検を実施。

柳平水辺公園の擬木柵護岸のボルトが緩んでいたため、締め直した。また、トイレ施設の屋根に蜂の巣を確認したので除去した。松園水辺公園地区では、木製防護柵の一部が損傷していたため、注意喚起看板を掲示した。また、散策路に枝が倒れかかっていたため撤去した。

【柳平水辺公園】 擬木柵護岸のボルトの緩み。(7月1日に対策済み)



補修前



補修後

【柳平水辺公園】 トイレ施設の屋根に蜂の巣を確認。(7月1日に対策済み)



除去前



除去後

【松園水辺公園】 木製防護柵が損傷していたため、注意喚起看板を掲示した。(7月1日対策済み)



確認状況



注意喚起看板設置後

【松園水辺公園】 散策路に枝が倒れかかっていたので撤去した。(7月1日対策済み)



確認状況



撤去後

## 点検状況写真

【北上川ダム統合管理事務所(御所ダム)】

御所ダム管理所、関係自治体及び関係団体で点検を実施。  
7地区の点検をしたが、改善を要する危険箇所は確認されなかった。

【御所ダム構内】



【矢櫃地区水辺園地】



【塩ヶ森水辺園地】



【多目的運動場、県営漕艇場】



【ファミリーランド】



【南園地】





## 点検状況写真

【北上川ダム統合管理事務所(田瀬ダム)】

田瀬ダム管理支所、関係自治体及び関係団体で点検を実施。  
7地区の点検を実施したが、改善を要する危険箇所は発見されなかった。

柏木平地区【河川公園】



向田瀬地区【ヨットハーバー】



白土地区【旧あやめ園】



白土地区【親水公園】



横峰地区【つり公園】



ダムサイト地区【展望広場】



## 点検状況写真

【北上川ダム統合管理事務所(湯田ダム)】

湯田ダム管理支所、関係自治体及び関係団体で点検を実施。  
7地区の点検を実施したが、改善を要する危険箇所は発見されなかった。

廻戸釣り公園



錦秋湖川尻総合公園



錦秋湖湖畔ステージ



川尻公園(川尻小公園)



焼地台公園



湯本湖畔公園



# 点検及び対応状況写真

【北上川ダム統合管理事務所(胆沢ダム)】

奥州市(協働まちづくり部 生涯学習スポーツ課、都市整備部 維持管理課)と点検を行い、改善を要する危険箇所は発見されなかった。

【胆沢ダム堤体天端】 異常なし



【奥州湖眺望台】 異常なし



【馬留広場】 異常なし



【奥州いさわカヌー競技場】 異常なし



【石淵広場】 異常なし



【おろせ広場】 異常なし

