

安全利用点検を実施しました

～夏休み前に28施設の点検、7箇所を改善～

最上川流域を管理する新庄河川事務所では、河川の水辺がスポーツやレクリエーション活動の場として多くの皆様に利用されていることをふまえ、夏休み前に28施設を点検しました。

点検の結果、損傷などの問題のあった7箇所について、応急的措置を行うなど必要な対策をとっています。

河川の利用にあたっては、安全に十分配慮されるようお願いいたします。また、新型コロナウイルス感染拡大の防止に、ご理解とご協力をお願いいたします。

○実施期間 令和3年6月29日（火）～7月6日（火）


○点検者 河川管理者を中心に関係機関と合同で点検しました。

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点より、点検は人との距離を確保しながら、マスクの着用、手洗い等の感染防止対策を徹底し、必要最小限の人員で実施しました。

＜利用にあたっての留意事項＞

河川等は、本来降雨による増水など、自然現象による危険性を持ち合わせています。利用の際は、利用者自らの責任により回避に努めていただく必要があります。

《発表記者会：新庄新聞放送記者会》

| 問い合わせ先 | | | |
|--|-----------------------|--------------|------------------|
|  国土交通省 | 国土交通省 東北地方整備局 新庄河川事務所 | | TEL 0233-22-0275 |
| | 技術副所長（河川施設） | やまかげ 山影 修司 | （内線204） |
| | 技術副所長（砂防施設） | きむら 木村 晃 | （内線205） |
| | 管理課長（河川施設） | いわた 岩田 貴之 | （内線331） |
| | 工務第二課長（砂防施設） | ほづみ 穂積 かおる 薫 | （内線321） |


【河川・全13施設の点検のうち、問題があった5箇所の対応】

| 河川名 | 市町村名 | 点検箇所名 | 問題のあった施設等 | 点検結果 | 応急的措置実施内容 | 今後の対応 |
|-----|------|-------------|-----------|--------------|---------------|-------|
| | | | | 破損・損傷等不具合状況 | 措置内容 | 対応方針 |
| 最上川 | 大石田町 | 大石田特殊堤 | 階段 | 手すりのがたつき | ビスが外れていたため再設置 | 補修済 |
| 最上川 | 大蔵村 | 本合海船着場 | 船着場 | 流木の漂着 | 流木を切断・撤去 | 撤去済 |
| 真室川 | 真室川町 | 水辺の楽校 | 高水敷 | 階段に蜂の巣 | 蜂の巣を撤去 | 撤去済 |
| 真室川 | 真室川町 | 水辺の楽校 | 高水敷 | 側帯から車両落下のおそれ | ロープ設置 | 措置済 |
| 真室川 | 真室川町 | 真室川防災ステーション | 高水敷 | 階段に小石散乱 | 小石を撤去 | 撤去済 |

■河川・点検で問題のあった箇所の処置状況(例)


○大石田特殊堤

手すりのビスが外れていたため、再設置



○本合海船着場

流木の切断・撤去を実施



■河川・点検状況



大石田出張所管内 大石田船着場
での点検状況



大石田出張所管内 下河原公園
での点検状況



鳥越出張所管内 稲沢船着場
での点検状況



鳥越出張所管内 本合海船着場
での点検状況



鮭川出張所管内 水辺の楽校
での点検状況



鮭川出張所管内 真室川防災ステーション
での点検状況

【砂防・全15施設の点検のうち、問題があった2箇所の対応】

| 砂防名 | 市町村名 | 点検箇所名 | 問題のあった施設等 | 点検結果 | 応急的措置実施内容 | 今後の対応 |
|--------|------|-------|-----------|-------------|-----------------|-------|
| | | | | 破損・損傷等不具合状況 | 措置内容 | 対応方針 |
| 肘折砂防堰堤 | 大蔵村 | 源泉公園 | 散策路 | 転落防止柵の間に隙間 | ロープを設置 | 措置済 |
| 肘折砂防堰堤 | 大蔵村 | 源泉公園 | 散策路 | 転落防止柵のがたつき | がたつかないようにさし木を設置 | 措置済 |

■点検で問題のあった箇所の処置状況(例)

○肘折砂防堰堤 源泉公園

転落防止柵の間に隙間があったため、ロープを設置



○肘折砂防堰堤 源泉公園

転落防止柵のがたつきがあったため、さし木を設置



■砂防・点検状況(立谷沢川砂防出張所管内・異常なし)



【鉢子 多目的広場】



【シンフォニー広場】



【ひょうたん池】



【南部山村広場】



【玉川砂防公園】



【玉川砂防公園】

■砂防・点検状況(赤川砂防出張所管内・異常なし)



【ワインパーク戸沢】