

## 水辺施設の安全利用点検を実施しました

河川の高水敷や階段護岸等の水辺施設は、スポーツやレクリエーションの場として、多くの皆さんに利用されています。水辺施設を利用される方が多くなると予想される夏休み前に、関係者（機関）と合同で安全点検を実施しました。点検の結果、不具合が認められた箇所については、応急処置を含む改善措置を行いましたので、安全には十分留意して、ご利用くださるようお願いいたします。

また、ご利用の際には、新型コロナウイルス感染拡大の防止にご配慮下さい。

### 1. 点検実施日

令和3年7月1日（木）：南陽出張所管内  
令和3年7月2日（金）：寒河江出張所管内  
令和3年7月5日（月）：寒河江出張所管内 長井出張所管内


### 2. 点検者

市役所、町役場、警察署、消防署、施設の管理者、主な利用団体、山形県河川等安全利用連絡会及び河川管理者など。

### 3. 点検箇所および点検結果

山形河川国道事務所管理区間の17箇所22施設。  
安全管理上問題があった施設については、応急処置を含む改善措置を実施。  
（詳細は別紙のとおり）

《発表記者会：山形県政記者クラブ》

問い合わせ先	
 国土交通省	国土交通省 山形河川国道事務所 Tel. 023-688-8942 河川管理課長 <small>いの</small> 飯野 <small>しゅんいち</small> 俊一（内線331）

# 別紙 1 安全利用点検対象箇所一覧

〔山形河川国道事務所管内〕

実施日	場 所	住所(地区)	結果(対応状況)	担当出張所
7月1日(木)	①最上川 糠野目水辺の楽校	高畠町大字糠野目地区	看板のぐらつき (看板再設置)	南陽出張所
	②最上川 窪田水辺の楽校	米沢市窪田地区	立入禁止ロープ緩み (ロープ再設置)	
7月2日(金)	③朝日町フットパス	朝日町玉ノ井地区外	木道等との損傷 (立入禁止措置)	寒河江出張所
	④大江町フットパス	大江町藤田～百目木地区	低水護岸の損傷 (立入禁止措置)	
	⑤寒河江水辺プラザ	寒河江市寒河江地区	異常なし	
	⑥中山町せせらぎ公園 水辺プラザ	中山町長崎地区	異常なし	
7月5日(月)	⑦村山フットパス	村山市大淀地区外	倒木等 (立入禁止措置)	寒河江出張所
	⑧河北町カヌー場 最上川グリーンパーク	河北町谷地地区	異常なし	
	⑨多目的広場・パークゴルフ場	山辺町山辺地区	異常なし	
	⑩多目的広場・野球グラウンド・ パークゴルフ場	山形市志戸田地区	異常なし	
7月5日(月)	⑪最上川ヤナ場	白鷹町下山地区	異常なし	長井出張所
	⑫白鷹フットパス	白鷹町菖蒲地区	異常なし	
	⑬最上川河川緑地公園	長井市舟場地区	異常なし	
	⑭最上川こいで河川公園	長井市小出地区	異常なし	
	⑮長井フットパス	長井市小出地区	異常なし	
	⑯白川フットパス	長井市歌丸～河井地区	看板撤去後の穴 (立入禁止措置)	
	⑰河井フットパス	長井市河井地区	異常なし	

# 改善措置状況

---

1) 高畠町：最上川 糠野目水辺の楽校（高畠町大字糠野目地区）

<措置前>

<措置後>



・看板のぐらつき



・補修完了（7月2日）

---

2) 米沢市：最上川 窪田水辺の楽校（米沢市窪田地区）

<措置前>

<措置後>



・立入禁止ロープゆるみ



・補修完了（7月2日）

---