

水辺施設の安全利用点検を実施しました

河川の高水敷や階段護岸等の水辺施設は、スポーツやレクリエーションの場として、多くの皆さんに利用されています。水辺施設を利用される方が多くなると予想される夏休み前に、関係者（機関）と合同で安全点検を実施しました。点検の結果、不具合が認められた箇所については、応急処置を含む改善措置を行いましたので、安全には十分留意して、ご利用くださるようお願いいたします。

1. 点検実施日

令和5年6月26日（月）：長井出張所管内
令和5年6月27日（火）：南陽出張所管内
令和5年6月30日（金）：寒河江出張所管内
令和5年7月4日（火）：寒河江出張所管内

2. 点検者


市役所、町役場、警察署、消防署、施設の管理者、山形県河川等安全利用連絡会及び河川管理者など。

3. 点検箇所および点検結果

山形河川国道事務所管理区間の17箇所23施設。
安全管理上問題があった施設については、応急処置を含む改善措置を実施。
（詳細は別紙のとおり）

《発表記者会：山形県政記者クラブ、米沢記者クラブ》

問い合わせ先

 国土交通省	国土交通省 山形河川国道事務所 Tel. 023-688-8942 河川管理課長 <small>にしざき</small> 西崎 <small>しょういち</small> 正一（内線331）
--	---

別紙 1 安全利用点検対象箇所一覧

〔山形河川国道事務所管内〕

実施日時	場 所	住所(施設箇所)	結果(対応状況)	担当出張所
6月26日(月)				
	①白鷹ヤナ公園	白鷹町下山地区	進入防止柵損傷及び隙間 (柵の補修及び隙間へ柵設置)	長井出張所
	②フットバス白鷹	白鷹町菖蒲地区	異常なし	
	③最上川河川緑地公園	長井市舟場地区	異常なし	
	④最上川こいで河川公園	長井市小出地区	異常なし	
	⑤フットバス長井(小出地区)	長井市小出地区	異常なし	
	⑥フットバス長井(歌丸地区)	長井市歌丸～河井地区	異常なし	
	⑦フットバス長井(河井地区)	長井市河井地区	異常なし	
6月27日(火)				
	⑧最上川 糠野目水辺の楽校	高島町大字糠野目地区	異常なし	南陽出張所
	⑨最上川 窪田水辺の楽校	米沢市窪田地区	異常なし	
6月30日(金)				
	⑩フットバス朝日町	朝日町玉ノ井地区外	木道等の損傷 (進入禁止措置)	寒河江出張所
	⑪フットバス大江町	大江町藤田～百目木地区	土砂堆積 (進入禁止措置)	
	⑫寒河江地区水辺プラザ グリバーさがえ	寒河江市寒河江地区 寒河江市皿沼地区	異常なし	
	⑬長崎せせらぎ公園 中山地区水辺プラザ	中山町長崎地区	異常なし	
7月4日(火)				
	⑭フットバス村山	村山市大淀地区外	倒木等 (進入禁止措置)	寒河江出張所
	⑮谷地地区水辺プラザ 最上川グリーンパーク	河北町谷地地区	異常なし	
	⑯多目的広場・パークゴルフ場	山辺町山辺地区	異常なし	
	⑰多目的広場・野球グラウンド・ パークゴルフ場	山形市志戸田地区	異常なし	

改善措置状況

1) 白鷹町：最上川 白鷹ヤナ公園（白鷹町下山地区）

<措置前>

<措置後>



・ 進入防止柵の損傷

・ 進入防止柵の補修

2) 白鷹町：最上川 白鷹ヤナ公園（白鷹町下山地区）

<措置前>

<措置後>



・ 進入防止柵の隙間

・ 進入防止柵の設置
