



令和 5年 7月21日  
青森河川国道事務所  
高瀬川河川事務所  
岩木川ダム統合管理事務所

# みずべの安全利用点検を行いました

## ～水辺施設一斉点検の結果公表～

- 青森県内の国土交通省3事務所では、日常的に利用者が見受けられる河川公園などの水辺施設を安全に利用できるように一斉点検を行いました。
- 点検の結果2施設（3箇所）の不具合がありましたが、どちらも利用者に危険の無いよう対策しました。

### ◆点検実施日

- 青森河川国道事務所（岩木川、平川 及び 馬淵川）
  - 五所川原出張所管内：令和 5年 7月 5日（水）
  - 八戸出張所管内：令和 5年 7月 4日（火）
  - 藤崎出張所管内：令和 5年 7月 4日（火）
- 高瀬川河川事務所
  - 高瀬川（小川原湖）：令和 5年 7月 5日（水）
- 岩木川ダム統合管理事務所
  - 浅瀬石川ダム：令和 5年 7月13日（木）
  - 津軽ダム：令和 5年 7月11日（火）

### ◆点検対象施設

○ 41施設（別紙「点検結果一覧表」参照）

※ 国土交通省が管理している岩木川水系（ダム含む）、馬淵川水系及び高瀬川水系（小川原湖）の水辺やその付近の日常的に利用者が見受けられる施設の点検をしました。

### ◆点検後の措置

- 点検を行った41施設のうち2施設（3箇所）に不具合がありましたが、どちらの不具合箇所も対策済みです。
  - 小川原湖公園 ベンチの脚腐食あり（腐食部分撤去済）
  - ベンチの破損あり（撤去済）
  - 三沢湖水浴場 漁具の散乱あり（片付け済、チェーン設置済）

発表記者会：青森県政記者会 建設関係専門紙 津軽新報社  
八戸市政記者クラブ 八戸市地方紙等資料提供社 三沢記者会

### 問い合わせ先

【岩木川・平川・馬淵川に関しては】	【高瀬川に関しては】	【浅瀬石川ダム・津軽ダムに関しては】
国土交通省	国土交通省	国土交通省
青森河川国道事務所	高瀬川河川事務所	岩木川ダム統合管理事務所
017-734-4590（直通）	0178-28-7135	0172-85-3035
青森市中央3丁目20-38	八戸市石堂3丁目7-10	中津軽郡西目屋村大字居森平字寒沢138-2
副所長（河川） <small>みづら としあき</small> 三浦 俊明	副所長（技術） <small>つちだ あきお</small> 土田 昭夫	副所長（技術） <small>えんどう としひこ</small> 遠藤 俊彦
河川管理課長 <small>なかつ すみと</small> 中田 純人	工務課長 <small>えのき きよかず</small> 榎 清和	管理課長 <small>さかい こう</small> 酒井 公

# 点検結果一覧表

●青森河川国道事務所

	点検実施日	対象区域・施設	河川名	点検結果	対応状況
五所川原出張所管内	令和5年7月5日 (水)	①北斗グラウンド及び公園駐車場 (五所川原市錦町地先)	岩木川	異常なし	—
		②新津軽大橋付近グラウンド (五所川原市田川地先)	岩木川	異常なし	—
		③三好橋付近グラウンド (五所川原市鶴ヶ岡地先)	岩木川	異常なし	—
		④運動場 (つがる市木造川除地先)	岩木川	異常なし	—
		⑤野球場及び多目的運動広場 (つがる市柏鷺坂地先)	岩木川	異常なし	—
		⑥みずべのわんぱく広場 (つがる市柏下古川地先)	岩木川	異常なし	—
		⑦鶴田町河川敷野球場 (鶴田町鶴田地先)	岩木川	異常なし	—
		⑧鶴田桜つつみ公園 (鶴田町鶴田地先)	岩木川	異常なし	—
		⑨鶴田水辺の楽校 (鶴田町鶴田地先)	岩木川	異常なし	—
		⑩稲垣河川公園 (つがる市稲垣町豊川地先)	岩木川	異常なし	—
		⑪十三の砂山公園 (五所川原市十三地内)	岩木川	異常なし	—
		⑫十三湖河口 (五所川原市十三地内)	岩木川	異常なし	—
		⑬富野桜つつみ公園付近 (中泊町富野地先)	岩木川	異常なし	—
藤崎出張所管内	令和5年7月4日 (火)	①簡易運動場 (弘前市菟中地内)	岩木川	異常なし	—
		②簡易運動場 (弘前市悪戸地内)	岩木川	異常なし	—
		③水辺の楽校 (弘前市真土地内)	岩木川	異常なし	—
		④運動場 (弘前市藤代地内)	岩木川	異常なし	—
		⑤城北桜つつみ公園 (弘前市栄町～向外瀬地内)	岩木川	異常なし	—
		⑥みずべの学習ひろば付近 (藤崎町藤崎地先)	岩木川	異常なし	—
		⑦ライフコート平川付近 (藤崎町藤崎地先)	平川	異常なし	—
		⑧白鳥ふれあい広場付近 (藤崎町藤崎地先)	平川	異常なし	—
		⑨岩木川河川公園及び板柳桜つつみ公園 (板柳町板柳地先)	岩木川	異常なし	—
		⑩水辺プラザ (富士見橋上流)	岩木川	異常なし	—
		⑪水辺プラザ (富士見橋下流)	岩木川	異常なし	—

●青森河川国道事務所

	点検実施日	対象区域・施設	河川名	点検結果	対応状況
八戸出張所管内	令和5年7月4日 (火)	①馬淵川緑地公園 (八戸市長苗代地先)	馬淵川	異常なし	—
		②馬淵川緑地公園 (八戸市売市地先)	馬淵川	異常なし	—
		③馬淵川公園 (八戸市河原木～沼館地先)	馬淵川	異常なし	—
		④水辺の楽校 (八戸市売市地先)	馬淵川	異常なし	—
		⑤水辺の楽校 (八戸市長苗代地先)	馬淵川	異常なし	—

●高瀬川河川事務所

	点検実施日	対象区域・施設	河川名	点検結果	対応状況
小川原湖出張所	令和5年7月5日 (水)	①ワカサギ公園 (東北町)	高瀬川	異常なし	—
		②小川原湖公園 (東北町)	高瀬川	ベンチ脚腐食 ベンチの破損	腐食部分撤去 撤去
		③三沢湖水浴場 (三沢市)	高瀬川	漁具の散乱	片付け、チェーン設置
		④仏沼水辺広場 (三沢市)	高瀬川	異常なし	—
		⑤高瀬川河口 (六ヶ所村)	高瀬川	異常なし	—

●岩木川ダム統合管理事務所

	点検実施日	対象区域・施設	河川名	点検結果	対応状況
浅瀬石川ダム	令和5年7月13日 (木)	①ふれあい広場(虹の湖公園) (黒石市二庄内地内)	浅瀬石川	異常なし	—
		②水辺の広場 (平川市小国地内)	浅瀬石川	異常なし	—
		③ダムサイト公園 (黒石市板留地内)	浅瀬石川	異常なし	—
津軽ダム	令和5年7月11日 (火)	①美山湖パーク (西目屋村川原平大川添地内)	岩木川	異常なし	—
		②津軽白神湖パーク (西目屋村川原平地内)	岩木川	異常なし	—
		③津軽ダムパーク (西目屋村居森平地内)	岩木川	異常なし	—
		④白神が故郷橋パーク (西目屋村居森平地内)	岩木川	異常なし	—

各事務所点検実施担当出張所等

●青森河川国道事務所

五所川原出張所

五所川原市字岩木町10

出張所長

てるい つかさ  
照井 司

0173-34-2738

八戸出張所

八戸市長苗代二丁目5-8

出張所長

しろと きとし  
白戸 智

0178-28-2626

藤崎出張所

南津軽郡藤崎町大字藤崎字村井36-1

出張所長

やまや まさき  
山谷 正樹

0172-75-3314

●高瀬川河川事務所

小川原湖出張所

三沢市岡三沢3-9-19

出張所長

あべ かつひろ  
阿部 勝博

0176-53-3081

●岩木川ダム統合管理事務所

管理課(津軽ダム)

中津軽郡西目屋村大字居森平字寒沢138-2

建設専門官

こん あつし  
今 淳

0172-85-3035

浅瀬石川ダム管理支所

黒石市大字板留字杉の沢2

支所長

くまたに のぶあき  
熊谷 信朗

0172-54-8782

# 青森河川国道事務所一斉点検状況

## 五所川原出張所：点検状況



点検状況(多目的運動広場)



点検状況(鶴田桜つつみ公園)

## 八戸出張所：点検状況



点検状況(馬淵川公園)



点検状況(馬淵川公園)

## 藤崎出張所：点検状況



点検状況(城北桜つつみ公園)



点検状況(岩木川河川公園)

# 高瀬川河川事務所一斉点検状況

## 小川原湖出張所：点検状況



点検状況(小川原湖公園)



不具合箇所(ベンチの脚腐食) 腐食部分撤去済み



点検状況(小川原湖公園)



不具合箇所(ベンチの破損) 撤去済み



点検状況(三沢湖水浴場)



不具合箇所(漁具の散乱) 格納及びチェーンの取付け

# 岩木川ダム統合管理事務所一斉点検状況

## 浅瀬石川ダム：点検状況



占有者との点検(虹の湖公園)



占有者との点検(水辺の広場)

## 津軽ダム：点検状況



占有者との点検(津軽白神湖パーク)



占有者との点検(津軽ダムパーク)