

大雨に伴う防災情報（第7報）

湯沢河川国道事務所

雄物川 神宮寺水位観測所はん濫危険水位超過

湯沢河川国道事務所では、大雨の影響により、雄物川の神宮寺水位観測所において、はん濫危険水位（6.2m）を超えました。また、雄物川の大曲橋水位観測所において、はん濫注意水位（3.4m）を超えました。  
災害対策支部【警戒体制（河川・砂防・道路・災害支援）】は継続中ですので、今後の情報にご注意下さい。

◆河川水位状況(7月15日18時30分現在)

河川	水位観測所	水位	状況	水防団待機水位	氾濫注意水位	避難判断水位	氾濫危険水位
雄物川	大曲橋(大仙市)	<u>3.58m</u>	上昇中	2.50m	3.40m	6.00m	6.20m
雄物川	神宮寺(大仙市)	<u>6.21m</u>	上昇中	3.50m	5.00m	5.90m	6.20m
玉川	長野(大仙市)	<u>4.42m</u>	<u>下降中</u>	2.30m	2.90m	3.70m	4.00m

◆道路降雨状況(7月15日17時00分現在)

路線	雨量観測点	時間雨量	連続雨量
国道13号	峰吉川(大仙市)	<u>0mm</u>	<u>155mm</u>
国道13号	大曲防災ステーション	<u>1mm</u>	<u>106mm</u>

◆砂防降雨状況(7月15日17時00分現在)

山系	雨量観測所(仙北市)	時間雨量	連続雨量
八幡平山系(秋田県側)	黒湯	<u>13mm</u>	<u>190mm</u>
八幡平山系(秋田県側)	熊ノ台	<u>4mm</u>	<u>103mm</u>
八幡平山系(秋田県側)	生保内	<u>7mm</u>	<u>124mm</u>
八幡平山系(秋田県側)	小先達	<u>5mm</u>	<u>121mm</u>

◆災害支部体制

	注意体制	警戒体制	非常体制	解除
河川	7月15日 11時40分	7月15日 13時40分	—	—
道路	7月15日 8時00分	7月15日 10時00分	—	—
砂防	7月15日 11時00分	7月15日 14時00分	—	—
災害支援	—	7月15日 14時00分	—	—

◆災害対策現地情報連絡員（リエゾン）派遣状況

【河川】 7月15日 14時00分 大仙市に2名派遣  
 15時00分 大仙市役所に到着 活動開始  
 16時00分 仙北市に2名派遣  
17時50分 仙北市役所に到着 活動開始

◆災害対策車の稼働状況

【河川】 7月15日 14時45分 大仙市大曲浜町 排水ポンプ車1台 作業開始

◆その他

今後の防災情報にご注意ください。

《問い合わせ先》	
国土交通省 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所	
秋田県湯沢市関口字上寺沢64-2	
TEL 0183-73-3174 (事務所代表)	
〈 河 川 ・ 砂 防 〉	
副所長 (河川)	阿部 健一 (内線204)
流域治水課長	佐藤 隆夫 (内線351)
〈 道 路 〉	
副所長 (道路)	斎藤 信 (内線205)
道路管理課長	鈴木 健 (内線431)
〈 災害支援 〉	
防災課長	岡野 和宏 (内線281)