

そうまにし
国道115号 相馬西道路 工事進捗状況

よこかわ
横川高架橋



H26.7.1現在



H25.4.11撮影



H26.5.23撮影

あぶくまひがし
国道115号 阿武隈東道路 工事進捗状況

にしなばい
西檜這橋



H26.7.1現在



H25.6.21撮影



H25.9.30撮影

完成した構造物



どうきりばし
 胴切橋



ものくらばし
 物倉橋



なばい
 檜這トンネル



まつがぼう
 松ヶ房トンネル



うたがわばし
 宇多川橋



たまのがわばし
 玉野川橋