記 者 発 表 資 料

令 和 ６ 年 ４ 月 ２ ５ 日
北上川下流河川事務所

『水辺の安全確保』のための一斉点検結果について

４月１５日（月）～４月１９日（金）にかけて実施した、水辺の安全点検の結果は下記の通りです。

■　点検実施日：４月１５日（月）～４月１９日（金）

■　点検施設数:２８施設　※施設の位置については、資料１をご参照下さい。

■　点検結果及び点検後の措置

点検対象全２８施設のうち、異常が確認されている２箇所について、応急措置としてロープによる侵入防止対策やテープによる注意喚起を実施した。
（詳細は資料２_２参照）

北上川下流河川事務所記者発表資料はホームページでご覧になれます。
ホームページアドレス【https://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/】
※発表記者会：石巻記者クラブ、古川記者クラブ

国土交通省北上川下流河川事務所
石巻市蛇田字新下沼８０
電話０２２５－９５－０１９４（代表）
副 所 長　石井（いしい）　貴範（たかのり）（内線２０５）
管理課長　佐藤（さとう）　英徳（ひでのり）（内線３３１）

北上川下流河川事務所管内　親水施設位置図（安全利用点検実施箇所）

資料1

■実施箇所数

北上川水系　17箇所

鳴瀬川水系　11箇所

北上川河川緑地公園
冠木船着場
（登米市中田町上沼地区）

米谷親水公園
（登米市東和町米谷地区）

中田B&G漕艇施設
（登米市中田町浅水地区）

登米船着場
（登米市登米町登米地区）

柳津船着場
（登米市津山町柳津地区）

江合川河川公園
（大崎市古川渕尻地区）

分流堰歴史公園
（登米市豊里町北上分流堰地区）

牛飼水辺公園
（美里町牛飼地区）

豊里地区水辺の楽校
（登米市豊里町赤生津地区）

新江合川緑地公園
（大崎市古川師山地区）

三本木防災ステーション及び河川公園敷地
（大崎市三本木字廻山地区）

三本木桜づつみ及び河川公園敷地
（大崎市三本木字桑折地区）

下伊場野地区水辺の楽校
（大崎市松山下伊場野地区）

鳴瀬川中流堰船着場
（大崎市松山須摩屋地区）

感恩橋付近親水公園
（大崎市鹿島台木間塚地区）

木間塚大橋付近白鳥公園
（大崎市鹿島台木間塚地区）

和渕地区水辺の楽校
（石巻市和渕地区）

河北総合センター前船着場
（石巻市成田地区）

北上川運河交流館
（石巻市水押地区）

石巻市曽波神公園
（石巻市曽波神地区）

中瀬地区水辺プラザ
（石巻市住吉地区）

水押地区親水河岸
（石巻市水押地区）

湊堤防合流広場
（石巻市湊地区）

吉田川河川公園
（大和町落合舞野地区）

小野橋歩道橋左岸下流
（東松島市小野地区）

鳴瀬大橋上流部
（東松島市野蒜地区）

旧北上川河口部
（石巻市門脇地区）

鳴瀬川河口部
（東松島市浜市、野蒜地区）

GW前の『水辺の安全確保』のための一斉点検結果

【資料2_1】

■点検風景

中田町B&G漕艇施設
（米谷出張所管内）

湊堤防合流広場
（涌谷出張所管内）

豊里地区水辺の楽校
（飯野川出張所管内）

吉田川河川公園
（鳴瀬出張所管内）

下伊場野地区水辺の楽校
（大崎出張所管内）

感恩橋付近親水公園
（鹿島台出張所管内）

GW前の『水辺の安全確保』のための一斉点検結果　【資料2_2】

■異常箇所

豊里水辺の楽校（船着き場入口）
飯野川出張所管内

➢ 対応
　船着き場への侵入ができてしまう箇所があり、侵入防止対策として、杭およびロープを設置しました。

対応前

対応後

旧北上川右岸中央地区テラス部（旧北上川河口部）
涌谷出張所管内

➢ 現状
　堤防の引き込み沈下及び岩ズリ盛土の沈下による段差が発生しています。
➢ 対応
　応急対応としてテープによる注意喚起を実施しました。
　今後、段差解消措置を実施予定です。